

FECHA: 25/03/2025	PLACA: LTQ977
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros	
No.INSPECCION: 3122786298	ROMBO: 1
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI	
ASEGURABLE: SI	

DATOS

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022060145	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1CXRL501146	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1CXRL501146	ORDEN	2143749844
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	4774		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A - 39 SECTOR LAS DELICIAS		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.
SUCURSAL	CALI
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 50 88 67 APT 907
PROFESION	OTROS
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	95%
PINTURA	#####	90%
VIDRIOS	#####	95%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0%      60%      90%	100%
	Deficiente      Aceptable      Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



Observaciones: SI, PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS, PRESENTA PANORÁMICO RAYADO SIN FISURA, 2 LLAVES, EXTINTOR VIGENTE, KIT DE CARRETERA COMPLETO, CABLE DE CARGA,, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

		<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input type="checkbox"/> NO TIENE
	RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EQUALIZADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CAJA DE CD'S	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TWITER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PELICULA DE SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DESEMPAÑADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESPEJOS ELECTRICOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PLUMILLA TRASERA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BLOQUEO CENTRAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3er. STOP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DIRECCION ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DIRECCION HIDRAULICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AIRE ACONDICION.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	COPAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AMPLIADORES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ALARMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RELOJ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ENCENDEODR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EXPLOSIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PORTA EQUIPAJE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TECHO CORREDIZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPOILER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RC	OTROS A	1	\$ 0

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA ZHIDOU

CLASE [Seleccione]

TIPO D2



25/03/2025



25/03/2025



25/03/2025



25/03/2025



25/03/2025



25/03/2025

FECHA:	25/03/2025	No. Informe:	3122786298
PLACA:	LTQ977	Ciudad:	SATELITE RENTING CALI

## INFORME TÉCNICO

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

<b>DATOS</b>	MARCA	ZHIDOU	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
	CLASE	[Seleccione]	CEDENA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
	TIPO	SIN CARROCERIA	DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
	MODELO	2024	TELEFONO	3000441121
	NACIONALIDAD	CHI	Rombo	25
	COLOR	BLANCO		
	CILINDRAJE	0		
	No. MOTOR	No. SERIE	No. CHASIS	
	TZ175X15DYA2022060145	LX471X1CXRL501146	LX471X1CXRL501146	



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. **10028979376**

PLACA: **LTQ977** MARCA: **ZHIDOU** LINEA: **D2S** MODELO: **2024**

CILINDRADA CC: **0** COLOR: **BLANCO** SERVICIO: **PARTICULAR**

CLASE DE VEHICULO: **CUADRICICLO** TIPO CARROCERIA: **SIN CARROCERIA** COMBUSTIBLE: **ELECTRICO** CAPACIDAD Kg/PSJ: **2**

NUMERO DE MOTOR: **TZ175X15DYA2022060145** REG: **N** VN: **LX471X1CXRL501146**

NUMERO DE SERIE: **LX471X1CXRL501146** REG: **N** NÚMERO DE CHASIS: **LX471X1CXRL501146** REG: **N**

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): **BANCOLOMBIA S.A.** IDENTIFICACIÓN: **NIT 890903938**

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: \*\*\*\*\* POTENCIA HP: **20**

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: **352023000115936** FECHA IMPORT.: **14/03/2023** PUERTAS: **2**

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: \*\*\*\*\*

FECHA MATRICULA: **27/04/2023** FECHA EXP. LIC. TTD: **27/04/2023** FECHA VENCIMIENTO: \*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO: **STRIA TTOYTT MCPAL SABANETA**




LT06004992843

**CONCEPTO E IMPRONTAS**

**MOTOR** Original   
Regrabado   
Grabado

**SERIAL** Original   
Regrabado   
Grabado

**CHASIS** Original   
Regrabado   
Grabado





**ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.**

Firma  **COLSERAUTO** NIT. 860.053.523 - 8  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente \_\_\_\_\_  
C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorizacion escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

**Bogotá Morato:** Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehiculos Livianos:** Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehiculos Pesados:** Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehiculos Livianos:** Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehiculos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 420 8366 - **Medellin Vehiculos Livianos:** Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellin Vehiculos Pesados:** Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehiculos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - **Cartagena:** Cra 81 B 24 246 Cel 321 4985603

**RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM**

# Registro de Improntas

GO - FO - 041  
Versión 2.

Nº 251730

**COLSERAUTO**

No. Serie



No. Vin  
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de:

LTQ 997

Placa:

Vehículo:

OUTECO DRS

Pbx: 7452121

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com)

Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

SABANETA

**REPORTE DE RECLAMACIONES**

Fecha: 25/03/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LTQ977			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS: VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

**IMPORTANTE**

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



FECHA:	25/03/2025	PLACA:	LTQ977
--------	------------	--------	--------

**ATENDIDO PARA:**

Compañía de Seguros	
No.INSPECCION:	B122786298 ROMBO: 1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI
ASEGURABLE:	No Aplica

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 50 88 67 APT 907
TELEFONO	3014691242
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D  
A  
T  
O  
S**

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	TZ175X1SDY A2022060145	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1CXRL501146	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1CXRL501146	ORDEN	2143749844
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	4774

**M  
O  
T  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NA
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NA

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	NA
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NA
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	NA
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa bañ / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Bag	NA
Testigo check Engine	NA

**P  
A  
R  
T  
E  
B  
A  
J  
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	NA
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja dirección	NA
Estado tubería frenos	BUENO

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 382212

Fecha Expedición: 26 3 2025 Hora: 9:22 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10028979376

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CUADRICICLO

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

### Fecha matrícula

4/27/2023

### PLACA

LTQ977

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

LX471X1CXRL501146

### Número VIN

LX471X1CXRL501146

### Número de motor

TZ175X15DYA2022060145

### Número de chasis

LX471X1CXRL501146

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

ZHIDOU

### Línea

D2S

### Modelo

2024

### Color

BLANCO

### Cilindraje

### Carrocería

SIN CARROCERIA

### Número de ejes

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

2

### Capacidad de carga

### Peso bruto vehicular

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Días matriculados

699

### Número de registro

529027713

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

0

### Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

3/27/2024

Fecha vencimiento

4/25/2025

Fecha vigencia

4/26/2024

Número póliza

38902018

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/25/2023

Fecha vencimiento

4/25/2024

Fecha vigencia

4/26/2023

Número póliza

33448481

### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

4/27/2023

Fecha fin (Propiedad)

### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

## TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

208411105

Fecha de registro

4/27/2023

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Placa:	LTQ977
Fecha Servicio:	25/03/2025 8:42:02 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	LTQ977
Fecha Servicio:	25/03/2025 8:42:02 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

<b>N° SOLICITUD:</b>	2143749844		
<b>Fecha de Expedición:</b>	26/03/2025	<b>Hora:</b>	09:22

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	LTQ977
<b>Marca:</b>	ZHIDOU
<b>Línea:</b>	D2
<b>Clase:</b>	[Seleccione]
<b>Tipo Carrocería:</b>	AUTO 5P
<b>Color:</b>	BLANCO
<b>Cilindraje (cc):</b>	0
<b>Tipo Combustible:</b>	NO APLICA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>Id Solicitante:</b>	811011779
<b>Fecha Informe:</b>	25/03/2025
<b>Centro de Validación:</b>	SATELITE RENTING CALI
<b>Ciudad de Expedición:</b>	CALI

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	LX471X1CXRL501146
<b>Número de Serie:</b>	LX471X1CXRL501146
<b>Número de motor:</b>	TZ175X15DYA2022060145
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

**Observaciones Generales**


Responsible Central de Control Técnico




**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

<b>Fecha:</b>	26/03/2025	<b>Ciudad:</b>	CALI
<b>Placa:</b>	LTQ977	<b>Centro de Servicio:</b>	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	ZHIDOU	<b>NOMBRE</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>MODELO</b>	2024	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	811011779
<b>N° DE MOTOR</b>	TZ175X15DYA2022060145	<b>DIRECCIÓN</b>	CR 50 88 67 APT 907
<b>N° SERIE</b>	LX471X1CXRL501146	<b>TELEFONO</b>	3014691242
<b>N° CHASIS</b>	LX471X1CXRL501146		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

**OBSERVACIONES**


**LUIS EDUARDO OCHOA TAPIA**  
**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**  
 tecnico.improntas@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.