

FECHA:	15/02/2025	PLACA:	LTQ958
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3122766779	ROMBO:	69
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI			
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022120550	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C0RL501138	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C0RL501138	ORDEN	2143749458
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	9157		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		




ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108		
PROFESION	OTROS	Tel:	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 50.600.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	97%
PINTURA	#####	95%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0%60%90%100%	
	DeficienteAceptableOptimo	



Observaciones: KM. 9.157. ASEGURABLE SI. VH PRESENTA REPARACIONES, RAYONES Y SUMDIOS. LLAVE CONTROL (2), EXTINTOR MAYO/2025, LLANTA DE RESPUESTO NO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

☒ ORIGINAL☐ OPCIONAL☒ NO TIENE															
DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
VIDRIOS ELECTRICOS	OTROS	1	\$ 0	PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	\$ 0	ESPEJOS ELECTRICOS	OTROS	1	\$ 0	LLANTAS	OTROS 155/65 R 13	1	\$ 0
TAPICERIA DE CUERO	OTROS	1	\$ 0	EXPLORADORAS	OTROS	1	\$ 0	RC	OTROS A	1	\$ 0				

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS



% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA ZHIDOU

CLASE [Seleccione]

TIPO D2



15/02/2025



15/02/2025



15/02/2025



15/02/2025



15/02/2025



15/02/2025

DATOS

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022120550	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C0RL501138	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C0RL501138	ORDEN	2143749458
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	9157

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NA
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direcci�n hidr�ulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	NA
Soporte caja de velocidades	NA

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci�n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc�metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac�metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NA
Funcionamiento espejos el�ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	NA
Fuga aceite caja de transmissi�n	NA
Fuga l�quido de frenos	FUGA CONTINUA *
Fugas aceite direcci�n hidr�ulica	NA
Fugas l�quido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	NA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	15/02/2025	PLACA:	LTQ958
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compa�a de Seguros			
No.INSPECCION:	3122766779	ROMBO:	69
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	NA
Estado correas	NA
Tensi�n Correas	NA
Estado filtro de aire	NA
Estado cables instalaci�n de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	NA
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NA
Estado carcasa caja de velocidades	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa ba�il / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desemp�ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	NA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	NA
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

INFORME TÉCNICO

FECHA: 15/02/2025 No. Informe: 122700773
PLACA: LTQ958 Ciudad: SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

MARCA ZHIDOU
CLASE [Seleccione]
TIPO D2
MODELO 2024
NACIONALIDAD CHI
COLOR BLANCO
CILINDRAJE 0

NOMBRE RENTING COLOMBIA S.A.
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT) 811011779
DIRECCIÓN CRA 49 NO. 17-108
TELÉFONO 3000441121
Rombo 69

No.MOTOR No.SERIE No.CHASIS
TZ175X15DYA2022120550 LX471X1C0RL501138 LX471X1C0RL501138

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028979242

PLACA LTQ858 MARCA ZHIDOU LÍNEA D2S MODELO 2024
CILINDRAJE 0 COLOR BLANCO SERVICIO PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO TIPO CARROCERIA COMBUSTIBLE CAPACIDAD Kg/PSJ
CUADRICICLO SIN CARROCERIA ELECTRICO 2

NÚMERO DE MOTOR REG VIN
TZ175X15DYA2022120550 N LX471X1C0RL501138

NÚMERO DE SERIE REG NÚMERO DE CHASIS REG
LX471X1C0RL501138 N LX471X1C0RL501138 N


PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) IDENTIFICACIÓN
BANCOLOMBIA S.A. NIT 890903938

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN BLINDAJE POTENCIA HP
***** 163

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN EE. FECHA IMPORT. PUERTAS
40282000034457 I 19/01/2022 4

FECHA MULTICULA FECHA EXP. LIC. TTD. FECHA VENCIMIENTO
28/02/2022 28/02/2022 *****

STRIA TTYOTTE PALMIRA



MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

★ 2022120550 ★
TZ175X15DYA

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

e13*168/2013*00489
LX471X1C0RL501138

CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

★ LX471X1C0RL501138 ★

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015

Modificado

Bogotá Morato: Calle 9BA # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 12
Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente
Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado
PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 66
- Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 359
- Bucaramanga Vehículos Pesados: Km. 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366
Medellín Vehículos Livianos: Carrera 4B # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (60
589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares 5
/ PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sun: Carrera 4
9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100
3207324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 18/02/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LTQ958	DAÑOS MENOR CUANTIA	26/08/2024	\$331,667

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

No. Serie

e13*168/2013*00489
LX471X1C0RL501138

No. Vin
Chasis

☆ LX471X1C0RL501138 ☆

No. Motor

☆ 2022120550 ☆
TZ175X15DYA

Registro a cargo de:

LTD 958

Placa:

Vehículo:

auteco D2

Placa:	LTQ958
Fecha Servicio:	15/02/2025 9:12:13 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	LTQ958
Fecha Servicio:	15/02/2025 9:12:13 a.m.



Detalle 11




Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 372865

Fecha Expedición: 17 2 2025 Hora: 8:51 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028979242

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CUADRICICLO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

4/27/2023

PLACA

LTQ958

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LX471X1C0RL501138

Número VIN

LX471X1C0RL501138

Número de motor

TZ175X15DYA2022120550

Número de chasis

LX471X1C0RL501138

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

ZHIDOU

Línea

D2S

Modelo

2024

Color

BLANCO

Cilindraje

Carrocería

SIN CARROCERIA

Número de ejes

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

2

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

661

Número de registro

529047694

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

0

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

3/27/2024

Fecha vencimiento

4/25/2025

Fecha vigencia

4/26/2024

Número póliza

38902011

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/25/2023

Fecha vencimiento

4/25/2024

Fecha vigencia

4/26/2023

Número póliza

33448466

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

4/27/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

208410980

Fecha de registro

4/27/2023

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143749458		
Fecha de Expedición:	17/02/2025	Hora:	08:50

Aspecto del Vehículo

Placa:	LTQ958
Marca:	ZHIDOU
Línea:	D2
Clase:	[Seleccione]
Tipo Carroceria:	COUPE
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	0
Tipo Combustible:	NO APLICA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	15/02/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	LX471X1C0RL501138
Número de Serie:	LX471X1C0RL501138
Número de motor:	TZ175X15DYA2022120550
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

