



Fecha: 29/04/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa:
JUT723

Asegurable: **SÍ**

Clase: **Camioneta pasaj.**

Año: **2021**

Marca: **Ford**

Referencia: **Bronco sport**

Kilometraje: **82,473**



No inspección:
3752803674



No Chasis:
3FMCR9E1MRA25960



No Motor:
MRA25960



Tipo de caja:
Tiptrónica



Color:
Blanco



Centro de servicio:
**Satelite renting
barranquilla**



No Serie:
XXXX




Cilindraje:
2,000



Combustible:
Gasolina



Tipo Servicio:
Particular



Estado general


Latonería: 76%	Tapicería: 100%
Pintura: 75%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 100%	
Chasis: 100%	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente ☐	Aceptable ☐	Óptimo ☒



Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente ☐	Aceptable ☐	Óptimo ☐



Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tange combustible:	Sin Fuga



Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	Original	Dirección asistida	Original	Alarma	No Aplica	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	Original		Original
Película seguridad	No Aplica	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	Original		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS B	1	\$ 0
SILLAS ELECTRICAS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
69	Pintura de diferente tonalidad
70	Pintura presenta impurezas
72	Pintura con marcas de lijado
74	Pintura con pérdida de brillo
85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones:

tiene 1 control de encendido/gato/llave pernos/llanta de repuesto/palanca/kit de carretera completo. aplicación de pintura, sumidos y rayones. vh fogueado, leve picado en panorámico del", leve descuadre en bomper del"/tras", guardabarras del" partidos, sustitución de vidrio panorámico tras", desempañadores desinstalados, tapizado techo manchado, oxidaciones en componentes de suspensión, mecánicos, limitación visual por protector, se sugiere cambio de llantas tras" para efectos de asegurabilidad.



Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión".



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."