



FECHA:	14/03/2025	PLACA:	LJK327
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3122781852	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI			
ASEGURABLE:	SI		

D A T O S	MARCA	JMC	TIPO PINTURA	Metalizada
	CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
	TIPO	VIGUS PLUS	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
	COLOR	BLANCO PERLADO	CILINDRAJE	2402
	COD. FASEC.	15821014	COMBUSTIBLE	DIESEL
	No. MOTOR	JX4D24A5L-N6P38976	NACIONALIDAD	CHI
	No. CHASIS	JX4D24A5L-N6P3897	TIPO CAJA	MECANICA
	No. SERIAL	JX4D24A5L-N6P3897	ORDEN	2143749754
	SERVICIO	PARTICULAR		
	KILOMETRAJE	42262		
	ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108		
PROFESION	OTROS	Tel:	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 133.200.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 133.200.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		


EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L

LATONERIA	#####	86%		
PINTURA	#####	85%		
VIDRIOS	#####	88%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	



Observaciones: SI.KM..42262 VH PRESENTA MÚLTIPLES RAYONES Y SUMIDOS, RETOQUE DE PINTURA EN PIEZAS PUNTUALES DE LATONERIA SE SUGIERE MEJORAR ACABADOS, LEVES PICADOS EN PANORÁMICO FRONTAL, REALIZAR MATT PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A ELEMENTOS DE SUS-DIR-FRE POR KM. BOTIQUÍN-CHALECO-EXTINTOR-LINTERNA-HERRAMIENTA BÁSICA-LLANTA DE REPUESTO Y 2 LLAVES OK., NO SE ANEXA IMAGEN DEL STICKER NO SE DA CONCEPTO TECNINO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SINCRONIZAR MOTOR, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE MOTOR ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGUARABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL

● OPCIONAL

✗ NO TIENE

✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
✓	✓	●	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
DESCRIPCION		MARCA REFERENCIA		CANTIDAD		VALOR		DESCRIPCION		MARCA REFERENCIA		CANTIDAD		VALOR	
LLANTAS		OPCIONAL 265/60R18		4		\$ 0									
ABS		ORIGINAL ORIGINAL		1		\$ 0									
AIR BAG		ORIGINAL ORIGINAL		2		\$ 0									
BARRA ANTIVUELCO		ORIGINAL ALUMINIO		1		\$ 0									
ESTRIBOS		ORIGINAL PLATAFORMA		2		\$ 0									
RC		OTROS A		1		\$ 0									
SENSOR DE REVERSA		ORIGINAL CON CAMARA		1		\$ 0									

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

80%

80%

80%

80%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

JMC

14/03/2025

CLASE

PICKUP DOBLE CAB

14/03/2025

TIPO

VIGUS PLUS

14/03/2025

14/03/2025

14/03/2025

14/03/2025

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2148808

FECHA: 14/03/2025

PLACA: LJK327

No. Informe: 3122781852

Ciudad: SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL

Este contiene sistemas de seguridad

MARCA	JMC	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	CEDULA DE CIUDADANIA (C.C.)	811011779
TIPO	PLATON DOBLE CABINA	DIRECCIÓN	CRA 49 NO. 17-10B
MODELO	2023	TELÉFONO	3000441121
NACIONALIDAD	CHI	Rombo	41
COLOR	BLANCO PERLADO		
CILINDRAJE	2402		

No MOTOR

No SERIE

No CHASIS

JX4D24A5L-N6P38976

JX4D24A5L-N6P3897

JX4D24A5L-N6P3897

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028317863

PLACA LJK327

MARCA JMC

LÍNEA JX1033TSE4

MODELO 2023

CILINDRADA CC 2.402

COLOR BLANCO PLATEADO

SERVICIO PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO CAMIONETA

TIPO CARROCERIA DOBLE CABINA CON DIESEL

COMBUSTIBLE

CAPACIDAD Kg/PSI 5

NÚMERO DE MOTOR JX4D24A5L-N6P38976

REG N

VIN LEFEDDE13PTP04349

NÚMERO DE SERIE LEFEDDE13PTP04349

REG N

NÚMERO DE CHASIS LEFEDDE13PTP04349

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACIÓN NIT 890903938

RESTRICCIÓN NOVEDAD

BLINDAJE *****

POTENCIA HP 138

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 882022000094674

FECHA REPORT. 29/09/2022

PUERTAS 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA 01/02/2023

FECHA EXP. LIC. TTD. 01/02/2023

FECHA VENCIMIENTO *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

LT07002114879

MOTOR

Original

Regrabado

Grabado

☆N6P38976☆

JX4D24A5L

SERIAL

Original

Regrabado

Grabado

CHASIS

Original

Regrabado

Grabado

☆LEFEDDE13PTP04349☆

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.

La hibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las autoridades pertinentes.

Este mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

0-015

ón 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Cal

Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá

Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El

PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 30 - 42 / PBX: (575) 301 3

- Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 6

- Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 476

Medellin Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 922

589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hare

/ PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sun: Ca

9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2

3202324022- Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTO

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/Impronta.aspx?idOrden=3122781852

1/1



REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 15/03/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LJK327			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS: VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTEBAJA

MARCA	JMC	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	VIGUS PLUS	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO PERLADO	CILINDRAJE	2402
COD. FASEC.	15821014	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	JX4D24A5L-N6P38976	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	JX4D24A5L-N6P3897	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	JX4D24A5L-N6P3897	ORDEN	2143749754
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	42262

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	REGULAR *

FECHA:	14/03/2025	PLACA:	LJK327
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:			
Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3122781852	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING CALI	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 133.200.000
V/R COLSERAUTO	\$ 133.200.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timón	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 379902

Fecha Expedición: 15 3 2025 Hora: 10:29 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028317863

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIDTAL TTO BARRANQUILLA

Fecha matrícula

2/1/2023

PLACA

LJK327

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LEFEDDE13PTP04349

Número VIN

LEFEDDE13PTP04349

Número de motor

JX4D24A5L-N6P38976

Número de chasis

LEFEDDE13PTP04349

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

JMC

Línea

JX1033TSE4

Modelo

2023

Color

BLANCO PLATEADO

Cilindraje

2402

Carrocería

DOBLE CABINA CON PLATON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

0

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

2790

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

772

Número de registro

504947653

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

346

Identificador de color

1624

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

1/15/2025

Fecha vencimiento

1/30/2026

Fecha vigencia

1/31/2025

Número póliza

3346751400

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/2/2024

Fecha vencimiento

1/30/2025

Fecha vigencia

1/31/2024

Número póliza

37837006

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/30/2023

Fecha vencimiento

1/30/2024

Fecha vigencia

1/31/2023

Número póliza

32163382

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

2/1/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

203875630

2/1/2023

AUTORIZADA

ESTRADA TTO BARRANQUILLA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Placa:	LJK327
Fecha Servicio:	14/03/2025 9:42:02 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5




Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	LJK327
Fecha Servicio:	14/03/2025 9:42:02 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143749754		
Fecha de Expedición:	15/03/2025	Hora:	08:08

Aspecto del Vehículo

Placa:	LJK327
Marca:	JMC
Línea:	VIGUS PLUS
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO PERLADO
Cilindraje (cc):	2402
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	14/03/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	JX4D24A5L-N6P3897
Número de Serie:	JX4D24A5L-N6P3897
Número de motor:	JX4D24A5L-N6P38976
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	14/03/2025	Ciudad:	CALI
Placa:	LJK327	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	JMC	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	2023	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	JX4D24A5L-N6P38976	DIRECCIÓN	CRA 49 NO. 17-108
N° SERIE	JX4D24A5L-N6P3897	TELEFONO	3000441121
N° CHASIS	JX4D24A5L-N6P3897		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
222	NUMERO DE CHASIS ORIGINAL
220	NUMERO DE MOTOR ORIGINAL

OBSERVACIONES
NO SE ANEXA IMAGEN DEL STICKER NO SE DA CONCEPTO TECNICO



tecnico.improntas@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

tecnico.improntas@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
 Todos los derechos reservados.