

FECHA: 21/03/2025	PLACA: LTS157
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros	
No.INSPECCION: 3122785251	ROMBO: 1
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI	
ASEGURABLE: SI	

DATOS

MARCA ZHIDOU TIPO PINTURA Plana  
 CLASE [Seleccione] MODELO 2024  
 TIPO D2 CARROCERIA COUPE  
 COLOR BLANCO CILINDRAJE 0  
 COD. FASEC. 42201001 COMBUSTIBLE NO APLICA  
 No. MOTOR TZ175X15DYA2022060483 NACIONALIDAD CHI  
 No. CHASIS LX471X1C6RL501175 TIPO CAJA NO APLICA  
 No. SERIAL LX471X1C6RL501175 ORDEN 2143749825  
 SERVICIO PARTICULAR  
 KILOMETRAJE 4972  
 ENVIADO A CARRERA 4 B # 36 A - 39  
 SECTOR LAS DELICIAS

ASEGURADORA RENTING COLOMBIA S.A.  
 SUCURSAL CALI  
 INTERMEDIARIO DIRECTORENTING COLOMBIA Clave:  
 NOMBRE RENTING COLOMBIA S.A.  
 IDENTIFICACION 811011779 Edad:  
 DIRECCION CR 2A 51 60  
 PROFESION OTROS Tel: 3202186685  
 V/R CLIENTE \$ 0  
 V/R FASECOLDA \$ 50.600.000  
 V/R COLSERAUTO \$ 50.600.000  
 V/R ACCESORIOS \$ 0

LATONERIA	#####	99%
PINTURA	#####	100%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%


  

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	


EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL



BOMPER: Rayon



Observaciones: ASEGURABLE SI. VH PRESENTA RAYONES Y SUNDIOS. CONTROL (2), EXTINTOR MAYO/2025, LLANTA DE RESPUESTO NO TIENE., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

		<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
	RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RADIO CON UNIDAD CD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EQUALIZADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CAJA DE CD'S	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PLANTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TWITER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PELICULA DE SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DESEMPANADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PLUMILLA TRASERA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DIRECCION ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DIRECCION HIDRAULICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AIRE ACONDICION.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	COPAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AMPLIFICACIONES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EXPLORADORAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PORTA EQUIPAJE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	VEHGO CORREDIZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPOILER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS OPCIONAL	1	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS CON CAMARA	1	\$ 0

DESCRIPCION MARCA REFERENCIA CANTIDAD VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO  
 0% - 49% Deficiente    50% - 70% Aceptable    71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO  
 40% - 60% Aceptable

RUEDAS TRASERAS



61% - 100% Optimo


SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION  
 0% - 39% Deficiente    40% - 60% Aceptable    61% - 100% Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS  
 0% - 39% Deficiente    40% - 70% Aceptable    71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO  
 0m a 5m Optimo    5m a 10m Aceptable    10m a (+) Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA ZHIDOU

CLASE [Seleccione]

TIPO D2



21/03/2025



21/03/2025



21/03/2025



21/03/2025



21/03/2025



21/03/2025

## INFORME TÉCNICO

FECHA:	21/03/2025	No. Informe	3122785251
PLACA:	LTS157	Ciudad	SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	ZHIDOU	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
CLASE	[Seleccione]	CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
TIPO	SIN CARROCERIA	DIRECCIÓN	CRA 49 NO. 17-108
MODELO	2024	TELÉFONO	3000441121
NACIONALIDAD	CHI	Rombo	10
COLOR	BLANCO		
CILINDRAJE	0		

DOCUMENTOS



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

**LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028979547**

LIBERTAD Y ORDEN

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LTS157	ZHIDOU	D2S	2024
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
0	BLANCO	PARTICULAR	

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CUADRICICLO	SIN CARROCERIA	ELECTRICO	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
TZ175X15DYA2022060483	N	LX471X1C6RL501175

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LX471X1C6RL501175	N	LX471X1C6RL501175	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)  
BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACIÓN  
NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN  
352023000115936

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD  
\*\*\*\*\*

FECHA MATRÍCULA  
27/04/2023

ORGANISMO DE TRÁNSITO  
STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

BLINDAJE  
\*\*\*\*\*


POTENCIA HP  
20

VE FECHA IMPORT.  
14/03/2023

PUERTAS  
2

FECHA EXP. LIC. TTD.  
27/04/2023

FECHA VENCIMIENTO  
\*\*\*\*\*

CONCEPTO E IMPRONTAS

<p><b>MOTOR</b></p> <p>Original <input type="checkbox"/></p> <p>Regrabado <input type="checkbox"/></p> <p>Grabado <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>SERIAL</b></p> <p>Original <input type="checkbox"/></p> <p>Regrabado <input type="checkbox"/></p> <p>Grabado <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>CHASIS</b></p> <p>Original <input type="checkbox"/></p> <p>Regrabado <input type="checkbox"/></p> <p>Grabado <input type="checkbox"/></p>	

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel: 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera-44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603


RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

# Registro de Improntas

GO - FO - 041  
Versión 2.

# COLSERAUTO

No. Serie



No. Vin  
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de:

**LTS 157**  
Placa:

Vehículo:

**auteco**

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com)

Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

**SABANETA**



## REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 21/03/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LTS157			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

### IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



DATOS

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022060483	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C6RL501175	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C6RL501175	ORDEN	2143749825
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	4972

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	FUERA DE NIVEL *
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	NA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	21/03/2025	PLACA:	LTS157
--------	------------	--------	--------

**ATENDIDO PARA:**

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	8122785251	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 2A 51 60
TELEFONO	3202186685
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NA
Tensión Correas	NA
Estado filtro de aire	NA
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	NA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	NA
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspension	NO VERIFICABLE
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	NA
Estado carter	NA
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	NA
Estado tubería frenos	BUENO

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 381459

Fecha Expedición: 21 3 2025 Hora: 11:12 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028979547

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CUADRICICLO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

4/27/2023

PLACA

LTS157

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LX471X1C6RL501175

Número VIN

LX471X1C6RL501175

Número de motor

TZ175X15DYA2022060483

Número de chasis

LX471X1C6RL501175

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

ZHIDOU

Línea

D2S

Modelo

2024

Color

BLANCO

Cilindraje

Carrocería

SIN CARROCERIA

Número de ejes

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

2

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

694

Número de registro

529027680

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

0

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

3/27/2024

Fecha vencimiento

4/25/2025

Fecha vigencia

4/26/2024

Número póliza

38902094

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/25/2023

Fecha vencimiento

4/25/2024

Fecha vigencia

4/26/2023

Número póliza

33448584

### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

4/27/2023

Fecha fin (Propiedad)

### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

## TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

208426619

4/27/2023

AUTORIZADA

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Placa:	LTS157
Fecha Servicio:	21/03/2025 9:24:07 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

I N F O R M E F O T O G R Á F I C O

Placa:	LTS157
Fecha Servicio:	21/03/2025 9:24:07 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16





Detalle 17



Detalle 18

I N F O R M E F O T O G R Á F I C O



**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	2143749825		
<b>Fecha de Expedición:</b>	21/03/2025	<b>Hora:</b>	10:09

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	LTS157
<b>Marca:</b>	ZHIDOU
<b>Línea:</b>	D2
<b>Clase:</b>	[Seleccione]
<b>Tipo Carrocería:</b>	COUPE
<b>Color:</b>	BLANCO
<b>Cilindraje (cc):</b>	0
<b>Tipo Combustible:</b>	NO APLICA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>Id Solicitante:</b>	811011779
<b>Fecha Informe:</b>	21/03/2025
<b>Centro de Validación:</b>	SATELITE RENTING CALI
<b>Ciudad de Expedición:</b>	CALI

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	LX471X1C6RL501175
<b>Número de Serie:</b>	LX471X1C6RL501175
<b>Número de motor:</b>	TZ175X15DYA2022060483
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2024

**La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.**

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

**Observaciones Generales**


-----  
 Responsable Central de Control Técnico

**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

<b>Fecha:</b>	21/03/2025	<b>Ciudad:</b>	CALI
<b>Placa:</b>	LTS157	<b>Centro de Servicio:</b>	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	ZHIDOU	<b>NOMBRE</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>MODELO</b>	2024	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	811011779
<b>N° DE MOTOR</b>	TZ175X15DYA2022060483	<b>DIRECCIÓN</b>	CR 2A 51 60
<b>N° SERIE</b>	LX471X1C6RL501175	<b>TELEFONO</b>	3202186685
<b>N° CHASIS</b>	LX471X1C6RL501175		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

**OBSERVACIONES**

**ernesto.mateus@colserauto.com**
**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.



Fecha: 29/03/2025

# PERITAJE COMERCIAL


Placa:

**LTS157**

Asegurable: **SÍ**

Clase:	[seleccione]
Año:	2024
Marca:	Zhidou
Referencia:	D2
Kilometraje:	4,972

<b>No Inspección:</b> 3122785251	<b>No Chasis:</b> LX471X1C6RL501175	<b>No Motor:</b> TZ175X15DYA2022060483	<b>Tipo de caja:</b> No aplica	<b>Color:</b> Blanco
<b>Centro de servicio:</b> Satelite renting cali	<b>No Serie:</b> LX471X1C6RL501175	<b>Cilindraje:</b> 0	<b>Combustible:</b> No aplica	<b>Tipo Servicio:</b> Particular




## Estado general

Latonería:	<b>99%</b>	Tapicería:	<b>100%</b>
Pintura:	<b>100%</b>	Fugas fluidos:	<b>100%</b>
Vidrios:	<b>100%</b>		
Chasis:	<b>100%</b>		

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>

## Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>



## Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	<b>No Aplica</b>
Fuga aceite caja velocidades:	<b>No Aplica</b>
Fuga aceite dirección hidráulica:	<b>No Aplica</b>
Fuga aceite motor:	<b>No Aplica</b>
Fuga liquido bomba de embrague:	<b>No Aplica</b>
Fuga liquido de frenos:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas aceite por amortiguador:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas tanguete combustible:	<b>No Aplica</b>

## Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica	Original
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS A	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS CON CAMARA	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS OPCIONAL	1	\$ 0

### Novedades Técnicas:

Código	Descripción
85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes

### Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

### Observaciones:

asegurable si. vh presenta rayones y sumdios. control (2), extintor mayo/2025, llanta de respuesto no tiene.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.