

FECHA: 20/11/2024	PLACA:	LTS166
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 1032724075	ROMBO: 196	
CENTRO DE INSPECCION: MEDELLIN - LIVIANOS		
ASEGURABLE: SI		

DATOS

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022060484	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C5RL501023	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C5RL501023	ORDEN	2143748281
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	5140		
ENVIADO A	CARRERA 52 # 14 - 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.
SUCURSAL	MEDELLIN
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA Clave:
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779 Edad:
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
PROFESION	OTROS Tel: 3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0


LATONERIA	#####	100%
PINTURA	#####	85%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL



Observaciones: 2 LLAVES, KIT DE CARRETERA OK-INCOMPLETO, EXTINTOR OK, GATO Y PALANCA OK, LLANTA DE REPUESTO N/A, TAPETES OK, CARGADOR Y COMPRESOR OK. TAPA SOL IZQ REGULAR. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS. VEHICULO PRESENTA LEVES RAYONES, SUMIDOS EN CARROCERIA. APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLOS., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

		<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
	RADIO			
	RADIO CON UNIDAD CD			
	EQUALIZADOR			
	CAJA DE CD'S			
	PLANTA			
	PARLANTES			
	TWITER			
	VIDRIOS ELECTRICOS			
	PELICULA DE SEGURIDAD			
	DESEÑADOR			
	ESPEJO RETROVISOR			
	ESPEJOS ELECTRICOS			
	PLUMILLA TRASERA			
	BLOQUEO CENTRAL			
	3er. STOP			
	DIRECCION ASISTIDA			
	DIRECCION HIDRAULICA			
	AIRE ACONDICION.			
	LLANTAS			
	COPAS			
	RINES			
	AMPLIACIONES			
	ALARMA			
	RELOJ			
	CINTURONES DE SEGURIDAD			
	ENCENDEDOR			
	TAPICERIA DE CUERO			
	EXPLORADORAS			
	PORTA EQUIPAJE			
	TECHO CORREDIZO			
	SPOILER			
	OTROS			

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RC	OTROS A	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA ZHIDOU

CLASE [Seleccione]

TIPO D2



20/11/2024



20/11/2024



20/11/2024



20/11/2024



20/11/2024



20/11/2024

FECHA:	20/11/2024	PLACA:	LTS166
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1032724075	ROMBO:	196
CENTRO DE INSPECCION:		MEDELLIN - LIVIANOS	
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D
A
T
O
S**

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022060484	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C5RL501023	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C5RL501023	ORDEN	2143748281
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	5140

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NA
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NA
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NA
Tensión Correas	NA
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	NA
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa bañal / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	NA
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	20/11/2024	Ciudad
		1032724075

Este documento es valido UNICAMENTE MEDIANTE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS	MARCA		NOMBRE	
	CLASE		CEDULA DE CIUDADANÍA (N)	
	TIPO	ZHIDOU	DIRECCION	RENTING COLOMBIA S.A.
	MODELO	(Seleccione)	TELEFONO	811011779
	INSTA. VALOR	D2		CRA 49 NO. 17-108
	COLOR	2024		3000441121
	CHASIS	CHI	Rombo	196
		BLANCO		
	No. MOTOR		No. SERIE	
			No. CHASIS	

TZ175X15DYA2022060484 LX471X1C5RL501023 LX471X1C5RL501023

DOCUMENTOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028978053

PLACA: LTS166 MARCA: ZHIDOU LINEA: D2S MODELO: 2024

CATEGORIA: 0 COLOR: BLANCO SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CUADRICICLO TIPO CARROCERIA: SIN CARROCERIA COMBUSTIBLE: ELECTRICO CAPACIDAD MOTOR: 2

NUMERO DE MOTOR: TZ175X15DYA2022060484 N N LX471X1C5RL501023

NUMERO DE SERIE: LX471X1C5RL501023 N N LX471X1C5RL501023

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: BANCOLOMBIA S.A. IDENTIFICACION: NIT 800803930

DECLARACION DE IMPORTACION

DECLARACION DE IMPORTACION: 352023000116236

FECHA DE EMISION: 14/03/2023

PORCENTAJE DE VALOR: 2

FECHA DE VENCIMIENTO: 27/04/2023

ENCUADRO DE TRANSITO: STRIA TFOYITE MCPAL BABANETA

IDENTIFICACION: LT06005009003

CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR
 - Original
 - Regrabado
 - Grabado
- SERIAL
 - Original
 - Regrabado
 - Grabado
- CHASIS
 - Original
 - Regrabado
 - Grabado

☆ 2022060484 ☆

TZ175X15DYA

L/e-CP

e13*168/2013 00439

LX471X1C5RL501023

15kw 85km/h max891kg

☆ LX471X1C5RL501023 ☆

Jorge Iván Carvajal Yepes
Técnico en Sistemas de Identificación
COLSERAUTO

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

(Firma manuscrita)

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS VALORES Y DATOS SUJETOS A VERIFICACION DE LAS COMPANIAS ASEGURADORAS.

Firma Agente (R) Técnico en Identificación de autovehículos
Jorge Iván Carvajal Yepes
Técnico en Sistemas de Identificación
COLSERAUTO

Firma Cliente C.C.



REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 20/11/2024

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LTS166	DAÑOS MENOR CUANTIA	4/10/2024	\$ 1.213.767

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:



IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

No. Vin
Chasis

☆ LX471X1C5RL501023 ☆

No. Motor

1700
e13*168/2013*05439
LX471X1C5RL501023
75kw 85km/h max89EIKx

☆ 2022060484 ☆
TZ175X15DYA

Registro a cargo de:

Placa: **Lts166** Vehículo:

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

Nº SOLICITUD:	2143748281		
Fecha de Expedición:	20/11/2024	Hora:	12:48

Aspecto del Vehículo

Placa:	LTS166
Marca:	ZHIDOU
Línea:	D2
Clase:	[Seleccione]
Tipo Carrocería:	COUPE
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	0
Tipo Combustible:	ELÉCTRICO

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	20/11/2024
Centro de Validación:	MEDELLIN - LIVIANOS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	LX471X1C5RL501023
Número de Serie:	LX471X1C5RL501023
Número de motor:	TZ175X15DYA2022060484
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



Placa:	LTS166
Fecha Servicio:	20/11/2024 12:48:15 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	LTS166
Fecha Servicio:	20/11/2024 12:48:15 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 352519

Fecha Expedición: 20 11 2024 Hora: 1:43 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028978053

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CUADRICICLO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

4/27/2023

PLACA

LTS166

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LX471X1C5RL501023

Número VIN

LX471X1C5RL501023

Número de motor

TZ175X15DYA2022060484

Número de chasis

LX471X1C5RL501023

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

ZHIDOU

Línea

D2S

Modelo

2024

Color

BLANCO

Cilindraje

Carrocería

SIN CARROCERIA

Número de ejes

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

2

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

573

Número de registro

529027688

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

0

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

3/27/2024

Fecha vencimiento

4/25/2025

Fecha vigencia

4/26/2024

Número póliza

38902098

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/25/2023

Fecha vencimiento

4/25/2024

Fecha vigencia

4/26/2023

Número póliza

33448592

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

4/27/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

208425785

Fecha de registro

4/26/2023

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRITATTOYTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,