




Fecha: 30/04/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **LJK337**
Asegurable: **SÍ**

Clase:	Pickup doble cab
Año:	2023
Marca:	Jmc
Referencia:	Vigus plus
Kilometraje:	49,751

No Inspección: 3752804181	No Chasis: LEFEDDE14PTP04358	No Motor: JX4D24A5L-N6P38910	Tipo de caja: Mecanica	Color: Blanco
Centro de servicio: Satelite renting barranquilla	No Serie: LEFEDDE14PTP04358	Cilindraje: 2,402	Combustible: Diesel	Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería:	78%	Tapicería:	100%
Pintura:	75%	Fugas fluidos:	100%
Vidrios:	100%		
Chasis:	100%		

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	Sin Fuga
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga liquido bomba de embrague:	Sin Fuga
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguo combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos: Original	Plumilla trasera: No Aplica	Dirección asistida: No Aplica	Alarma: No Aplica	Porta equipaje: No Aplica	Exploradoras: Original
Espejos eléctricos: Original	Bloqueo central: Original	Dirección hidráulica: Original	Rines: Original	Techo corredizo: No Aplica	
Película seguridad: No Aplica	Tercer STOP: No Aplica	Aire acondicionado: Original	Tapicería cuero: No Aplica	Spoiler: No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS B	1	\$ 0
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL SOLICITAR	1	\$ 0
CARPAS	FACTURA OPCIONAL SOLICITAR	1	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja
	72	Pintura con marcas de lijado
	73	Pintura cuarteada
	74	Pintura con perdida de brillo

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: vh presenta 2 llaves, gato, llave - pernos, palanca, llanta de repuesto, kit de carretera completo, sumidos y rayones en piezas de latonería. leve picado en panorámico del. no afecta area visual. luz reversa talco fisurado. focos de oxidación en parte baja. asegurabilidad sujeta por bajo% vida util en llantas.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.