

FECHA: 2/10/2024	PLACA:	KOM861
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 1032700942	ROMBO: 128	
CENTRO DE INSPECCION: MEDELLIN - LIVIANOS		
ASEGURABLE: SI		

DATOS

MARCA	VOLVO	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2021
TIPO	XC40	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1969
COD. FASEC.	09406073	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	3970476	NACIONALIDAD	SUE
No. CHASIS	YV1XZAKADM2527706	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143747485
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	32952		
ENVIADO A	CARRERA 52 # 14 - 30		




ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.
SUCURSAL	MEDELLIN
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA Clave:
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779 Edad:
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
PROFESION	OTROS Tel: 3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 131.800.000
V/R COLSERAUTO	\$ 131.800.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

LATONERIA	#####	99%
PINTURA	#####	100%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% 60% 90%	100%
	Deficiente Aceptable Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL



Observaciones: 2 LLAVES, KIT DE CARRETERA OK, EXTINTOR VENCIDO, GATO Y PALANCA OK, LLANTA DE REPUESTO OK, TAPETES OK. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS. VEHICULO PRESENTA LEVES RAYONES, SUMIDOS EN CARROCERIA. EXTENSIONES PLASTICAS DERECHAS RAYADAS. RETROVISOR IZQUIERDO SUELTO. PROTECTORES INFERIORES QUE DIFICULTA SU INSPECCION. STOP FISURADO IZQ., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EQUALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CAJA DE CD'S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TWITTER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PELICULA DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DESEÑADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PLUMILLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECCION ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AIRE ACONDICION.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COPAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AMPLIACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EXPLORADORAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PORTA EQUIPAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TECHO CORREDIZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SPOILER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL	7	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA VOLVO

CLASE CAMIONETA PASAJ.

TIPO XC40



2/10/2024



2/10/2024



2/10/2024



2/10/2024



2/10/2024



2/10/2024

FECHA:	2/10/2024	PLACA:	KOM861
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1032700942	ROMBO:	128
CENTRO DE INSPECCION:		MEDELLIN - LIVIANOS	
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 131.800.000
V/R COLSERAUTO	\$ 131.800.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D
A
T
O
S**

MARCA	VOLVO	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2021
TIPO	XC40	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1969
COD. FASEC.	09406073	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	3970476	NACIONALIDAD	SUE
No. CHASIS	YV1XZAKADM2527706	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143747485
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	32952

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direcciøn hidrøhulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensiøn Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaciøn de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacciøn	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocømetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacømetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eløctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmissiøn	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcciøn hidrøhulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

INFORME TÉCNICO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	2/10/2024	Ciudad 1032700942

Este documento es valido UNICAMENTE PARA LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS	MARCA	VOLVO		NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
	CLASE	CAMIONETA PASAJ.		CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779		
	TIPO	XC40		DIRECCIÓN	CRA 49 NO. 17-108		
	MODELO	2021		TELÉFONO	3000441121		
	NACIONALIDAD	SUE		Rombo	128		
	COLOR	GRIS GUJARRO					
	CILINDRAJE	5					
	No. MOTOR 3970476			No. SERIE YV1XZAKADM2527706			
	No. MOTOR 1969			No. CHASIS			

DOCUMENTOS

3970476

YV1XZAKADM2527706

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023236722

PLACA: KOM861 MARCA: VOLVO MODELO: 2021
COLOR: GRIS GUJARRO SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA TIPO CARROCERÍA: WAGON COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD: 5
NÚMERO DE MOTOR: 3970476 NÚMERO DE CHASIS: YV1XZAKADM2527706
PROPIETARIO: ANÁLISIS Y ASESORÍA S.A. IDENTIFICACIÓN: NIT 890603938

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 492021000287347
FECHA DE IMPORTE: 18/05/2021 PUESTAS: 5
FECHA MATRICULA: 25/06/2021 FECHA VENCIMIENTO: 25/06/2021
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTE NCPAL SABANETA

LT06603761958

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original	<input checked="" type="checkbox"/>
	Regrabado	<input type="checkbox"/>
	Grabado	<input type="checkbox"/>
SERIAL	Original	<input type="checkbox"/>
	Regrabado	<input type="checkbox"/>
	Grabado	<input type="checkbox"/>
CHASIS	Original	<input checked="" type="checkbox"/>
	Regrabado	<input type="checkbox"/>
	Grabado	<input type="checkbox"/>

B4204T31 *3970476*
VOLVO 3141009

YV1XZAKADM2527706

Jorge Iván Carvajal Yepes
Técnico en Sistemas de Identificación
COLSERAUTO

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Jorge Iván Carvajal Yepes
Técnico en Sistemas de Identificación
COLSERAUTO

VALORES Y DATOS SUJETOS A VERIFICACION DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS. SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS.,

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente CC

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127:

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 5/10/2024

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
KOM861			

VIGENCIA POLIZA	
-----------------	--

NOTAS:

BASE DE DATOS NO DISPONIBLE PARA CONSULTA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Registro de Improntas

COLSERAUTO

GO - FO - 041
Versión 2.

B4204T31 *3970476*


VOLVO

3146099

YV1XZAKADM25277066

No. Serie

YV1XZAKADM25277066



Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	2143747485		
Fecha de Expedición:	02/10/2024	Hora:	02:19

Aspecto del Vehículo

Placa:	KOM861
Marca:	VOLVO
Línea:	XC40
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1969
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	02/10/2024
Centro de Validación:	MEDELLIN - LIVIANOS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	YV1XZAKADM2527706
Número de Serie:	***
Número de motor:	3970476
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales


 Responsable Central de Control Técnico



Placa:	KOM861
Fecha Servicio:	2/10/2024 2:15:56 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRAFICO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 341976

Fecha Expedición: 2 10 2024 Hora: 2:20 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10023236722

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

6/25/2021

PLACA

KOM861

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

YV1XZAKADM2527706

Número de motor

3970476

Número de chasis

YV1XZAKADM2527706

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

VOLVO

Línea

XC40

Modelo

2021

Color

GRIS GUJARRO

Cilindraje

1969

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

2220

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

1194

Número de registro

325609336

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

17146

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

5/27/2024

Fecha vencimiento

6/23/2025

Fecha vigencia

6/24/2024

Número póliza

39270678

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

5/30/2023

Fecha vencimiento

6/23/2024

Fecha vigencia

6/24/2023

Número póliza

33953285

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

5/18/2022

Fecha vencimiento

6/23/2023

Fecha vigencia

6/24/2022

Número póliza

28760860

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

6/23/2021

Fecha vencimiento

6/23/2022

Fecha vigencia

6/24/2021

Número póliza

26821315

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	6/25/2021	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
156215980	6/25/2021	AUTORIZADA	STRITTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,