

<b>FECHA:</b> 18/11/2024	<b>PLACA:</b>	<b>GPM689</b>
<b>ATENDIDO PARA:</b> Compañía de Seguros		
<b>No.INSPECCION:</b> 1032722952	<b>ROMBO:</b> 176	
<b>CENTRO DE INSPECCION:</b> MEDELLIN - LIVIANOS		
<b>ASEGURABLE:</b> NO		

**DATOS**

<b>MARCA</b>	BMW	<b>TIPO PINTURA</b>	Metalizada
<b>CLASE</b>	CAMPERO	<b>MODELO</b>	2018
<b>TIPO</b>	X5	<b>CARROCERIA</b>	MONOVOL
<b>COLOR</b>	GRIS	<b>CILINDRAJE</b>	2993
<b>COD. FASEC.</b>	00808046	<b>COMBUSTIBLE</b>	DIESEL
<b>No. MOTOR</b>	62075134	<b>NACIONALIDAD</b>	ALE
<b>No. CHASIS</b>	WBAKS4102J0Y68444	<b>TIPO CAJA</b>	TIPTRONICA
<b>No. SERIAL</b>	**	<b>ORDEN</b>	2143748240
<b>SERVICIO</b>	PARTICULAR		
<b>KILOMETRAJE</b>	63082		
<b>ENVIADO A</b>	CARRERA 52 # 14 - 30		

<b>ASEGURADORA</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>SUCURSAL</b>	MEDELLIN
<b>INTERMEDIARIO</b>	DIRECTORENTING COLOMBIA <b>Clave:</b>
<b>NOMBRE</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>IDENTIFICACION</b>	811011779 <b>Edad:</b>
<b>DIRECCION</b>	CRA 49 NO. 17-108
<b>PROFESION</b>	OTROS <b>Tel:</b> 3000441121
<b>V/R CLIENTE</b>	\$ 0
<b>V/R FASECOLDA</b>	\$ 166.400.000
<b>V/R COLSERAUTO</b>	\$ 166.400.000
<b>V/R ACCESORIOS</b>	\$ 0


<b>LATONERIA</b>	#####	90%
<b>PINTURA</b>	#####	75%
<b>VIDRIOS</b>	#####	100%
<b>CHASIS</b>	#####	100%
<b>TAPICERIA</b>	#####	100%
<b>FUGAS FLUIDOS</b>	#####	100%
<b>IDENTIFICACION</b>	#####	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

0%	60%	90%	100%
<b>Deficiente</b>	<b>Aceptable</b>	<b>Optimo</b>	

**ESTADO GENERAL**



Observaciones: 2 LLAVES, KIT DE CARRETERA OK, EXTINTOR VENCIDO, GATO Y PALANCA OK, LLANTA DE REPUESTO OK, TAPETES OK, FALTA UN PERNO RUEDA TRAS IZQ. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS, PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS RETOQUE DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS. VEHICULO SUCIO Y CON PROTECTORES INFERIORES QUE DIFICULTAN SU INSPECCION VISUAL. BASE BOMPER TRASERO FISURADA. RINES RAYADOS. SE RECOMIENDA REALIZAR MTTO PREVENTIVOS A BUJES, CAUCHOS, COMPONENTES DE SUSPENSION Y FRENOS. MOTIVO RECHAZO: NO PORTA STICKER DE SERIE., SOLICITAR REVISION SIJIN CERTIFICADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

**ACCESORIOS**

	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EQUALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CAJA DE CD'S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TWITER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PELICULA DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DESIMPANADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FLUMILLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECCION ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AIRE ACONDICION.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COPAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AMPLIACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EXPLODABLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PORTA EQUIPAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TECHO CORREDIZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SPOILER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	\$ 0
RC	OTROS D	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA BMW

CLASE CAMPERO

TIPO X5



18/11/2024



18/11/2024



18/11/2024



18/11/2024



18/11/2024



18/11/2024

FECHA:	18/11/2024	PLACA:	GPM689
--------	------------	--------	--------

**ATENDIDO PARA:**

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1032722952	ROMBO:	176
CENTRO DE INSPECCION:		MEDELLIN - LIVIANOS	
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 166.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 166.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D  
A  
T  
O  
S**

MARCA	BMW	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2018
TIPO	X5	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2993
COD. FASEC.	00808046	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	62075134	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WBAKS4102J0Y68444	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	**	ORDEN	2143748240
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	63082

**M  
O  
T  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañal / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P  
A  
R  
T  
E  
B  
A  
J  
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

## INFORME TÉCNICO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	18/11/2024	Ciudad
		1032722952

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
 Este contiene sistemas de seguridad

### DATOS

MARCA		NOMBRE	
CLASE		CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
TIPO		DIRECCION	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	BMW	TELEFONO	811011779
NACIONALIDAD	CAMPERO		CRA 49 NO. 17-108
COLOR	X5		3000441121
CILINDRAJE	2018	Rombo	176
	ALE		
No. MOTOR	2993	No. SERIE	
		No. CHASIS	

### DOCUMENTOS

62075134      \*\*      WBAKS4102JOY68444

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020599861

PLACA: GPM689    MARCA: BMW    SERIE: X5 XDRIVE30D    MODELO: 2018  
 CATEGORIA CC: 2.993    COLOR: GRIS SOPHISTO II EFECTO DE    SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA    TIPO CARROCERIA: WAGON    COBERTURABLE: DIESEL    CAPACIDAD (kg/PU): 5

NUMERO DE MOTOR: 62075134    REG. N: WBAKS4102JOY68444

NUMERO DE SERIE:    REG. N: WBAKS4102JOY68444    REG. N: N

PROPIETARIO: SP/OL/SP/OL Y NO/OL/OL/OL    IDENTIFICACION: NIT: 890503338

RESTRICCIÓN/NOVALIDAD:    BUNDAJE: POTENCIA (P)    258

DECLARACION DE IMPORTACION: 182018030013619    FECHA IMP. (M. TIO): 08/02/2018    PUERTAS: 5

FECHA MATRICULA: 30/11/2019    FECHA IMP. (M. TIO): 01/06/2020

ORGANISMO DE TRÁNSITO: SDM - BOGOTÁ D.C.

LTD5002903774

### CONCEPTO E IMPRONTAS

**MOTOR** Original   
 Regrabado   
 Grabado

**SERIAL** Original   
 Regrabado   
 Grabado

**CHASIS** Original   
 Regrabado   
 Grabado

Jorge Iván Carvajal Yepes  
 Técnico en Sistemas de Identificación  
**COLSERAUTO**

### OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS. NO PORTA STICKER DE SEIRE.

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automóviles: **Jorge Iván Carvajal Yepes**  
**COLSERAUTO**

Firma Cliente: \_\_\_\_\_

**REPORTE DE RECLAMACIONES**

Fecha: 19/11/2024

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
GPM689	DAÑOS MENOR CUANTIA	31/01/2023	\$ 2.002.762
	DAÑOS MENOR CUANTIA	3/12/2021	\$ 3.160.000
	DAÑOS MENOR CUANTIA	5/07/2021	\$ 0

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

**IMPORTANTE**

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

No. Motor

WBAKS4102JOY68444

62-75132  
157D30A

Registro a cargo de:

Placa: **GPM689** Vehículo:

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente: [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com) Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

COLOMBIA

COLOMBIA

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	2143748240		
<b>Fecha de Expedición:</b>	19/11/2024	<b>Hora:</b>	07:57

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	GPM689
<b>Marca:</b>	BMW
<b>Línea:</b>	X5
<b>Clase:</b>	CAMPERO
<b>Tipo Carrocería:</b>	MONOVOL
<b>Color:</b>	GRIS
<b>Cilindraje (cc):</b>	2993
<b>Tipo Combustible:</b>	DIESEL

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>Id Solicitante:</b>	811011779
<b>Fecha Informe:</b>	18/11/2024
<b>Centro de Validación:</b>	MEDELLIN - LIVIANOS
<b>Ciudad de Expedición:</b>	MEDELLIN

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	WBAKS4102J0Y68444
<b>Número de Serie:</b>	**
<b>Número de motor:</b>	62075134
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2018

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

<b>CODIGO</b>	<b>NOVEDAD</b>
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

**Observaciones Generales**

VEHÍCULO REGISTRA EXTEMPORANEIDAD.



Responsable Central de Control Técnico



Placa:	GPM689
Fecha Servicio:	18/11/2024 5:17:37 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5




Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRAFICO

Placa:	GPM689
Fecha Servicio:	18/11/2024 5:17:37 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRAFICO

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 352007

Fecha Expedición: 19 11 2024 Hora: 8:38 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10020599861

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Fecha matrícula

11/30/2019

PLACA

GPM689

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

WBAKS4102J0Y68444

Número de motor

62075134

Número de chasis

WBAKS4102J0Y68444

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

BMW

Línea

X5 xDrive30d

Modelo

2018

Color

GRIS SOPHISTO II EFECTO DE BR

Cilindraje

2993

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

2145

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

1815

Número de registro

232967603

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

11845

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

11/2/2024

Fecha vencimiento

11/29/2025

Fecha vigencia

11/30/2024

Número póliza

3311011700

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

11/7/2023

Fecha vencimiento

11/29/2024

Fecha vigencia

11/30/2023

Número póliza

36868798

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

10/31/2022

Fecha vencimiento

11/29/2023

Fecha vigencia

11/30/2022

Número póliza

30471671

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

10/12/2021

Fecha vencimiento

11/29/2022

Fecha vigencia

11/30/2021

Número póliza

27459194

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

10/15/2020

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Fecha vencimiento

11/29/2021

Fecha vigencia

11/30/2020

Número póliza

25488960

### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	6/1/2020	
AUTOGERMANA S A S	NIT	860509514	11/30/2019	6/1/2020

### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
139416779	6/1/2020	AUTORIZADA	SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
134359358	11/30/2019	AUTORIZADA	SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,