



Consulta el informe de peritaje de manera digital

Síguenos en: @colserauto

Fecha: 07/06/2025


PERITAJE COMERCIAL

Placa: LVW828

Asegurable: NO

Clase:	Automovil
Año:	2024
Marca:	Suzuki
Referencia:	New baleno
Kilometraje:	52,954

No Inspección: 3752823777	No Chasis: MBHWBA3SXR6363573	No Motor: K15BN4318835	Tipo de caja: Automatica	Color: Gris
Centro de servicio: Satellite renting barranquilla	No Serie: MBHWBA3SXR6363573	Cilindraje: 1,462	Combustible: Gasolina	Tipo Servicio: Particular




Estado general

Latonería:	73%	Tapicería:	100%
Pintura:	70%	Fugas fluidos:	100%
Vidrios:	100%		
Chasis:	100%		

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo

Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga

Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	Original	Dirección asistida	Original	Alarma	No Aplica	Porta equipaje	Opcional	Exploradoras	
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		Original
Película seguridad	No Aplica	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS D	1	\$ 0
PORTA EQUIPAJE	PIRELLI	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
21	Seguridad pasiva afectada
72	Pintura con marcas de lijado
74	Pintura con pérdida de brillo
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
252	No se realizan pruebas a la caja de cambios automática o triptronica, se sugiere realizar su verificación en talleres especializ

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones:

tiene 2 llaves/gato/llave pernos/llanta de repuesto/palanca/kit de carretera completo, no tiene antena radio, aplicación de pintura, sumidos y rayones en piezas de latonería, descuadre en bomper delantero/trasero, oxidaciones en componentes de suspensión, mecánicos, limitación visual por protector, leve picado en panorámico delantero, no afecta área de visibilidad, cojinería manchada, realizar mto en bisagras de puertas traseras. no asegurable por mala reparación en bajante frontal izquierdo.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.