

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA TOYOTA

CLASE PICKUP DOBLE CAB

TIPO HILUX [7] [FL]



13/03/2025



13/03/2025



13/03/2025



13/03/2025



13/03/2025



13/03/2025

FECHA:		No. Informe
PLACA:	13/03/2025	Ciudad
		3252780944

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
101726 SATÉLITE RENTING CALDAS
Este contiene sistemas de seguridad


DATOS	MARCA		NOMBRE	
	CLASE		CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	
	TFC	TOYOTA	DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.
	MODELO	PICKUP DOBLE CAB	TELÉFONO	811011779
	NACIONALIDAD	HILUX [7] [FL]		CRA 49 NO. 17-108
	COLORES	2016		3000441121
	CILINDRAJE	TAI	Rombo	38
		BLANCO		
	No. MOTOR		No. SERIE	No. CHASIS

2TR8004916

8AJFX29G3G6608411

8AJFX29G3G6608411

DOCUMENTOS		

CONCEPTO E IMPRONTAS	MOTOR	Original <input type="checkbox"/>	
		Regrabado <input type="checkbox"/>	
		Grabado <input type="checkbox"/>	
	SERIAL	Original <input type="checkbox"/>	
		Regrabado <input type="checkbox"/>	
		Grabado <input type="checkbox"/>	
	CHASIS	Original <input type="checkbox"/>	
		Regrabado <input type="checkbox"/>	
		Grabado <input type="checkbox"/>	

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES	
	SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS.,

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

BAJFX29G3G6608411

8004916
2TR

No. Motor

BAJFX29G3G6608411

Registro a cargo de: _____ Placa: JOT726 Vehículo: _____

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com



FECHA:	13/03/2025	PLACA:	IOT726
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3252780944	ROMBO:	38
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING CALDAS	
ASEGURABLE: No Aplica			

**D
A
T
O
S**

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2016
TIPO	HILUX [7] [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2694
COD. FASEC.	09021053	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	2TR8004916	NACIONALIDAD	TAI
No. CHASIS	8AJFX29G3G6608411	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	8AJFX29G3G6608411	ORDEN	2143749739
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	230765

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 125.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 125.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañi / compuerta;	MALO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	REGULAR *
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapicería asientos	REGULAR *
Estado tapicería techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	FUGA SIN GOTE0
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	FUGA SIN GOTE0
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	MALO
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Placa:	I01726
Fecha Servicio:	13/03/2025 1:19:49 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	IOT726
Fecha Servicio:	13/03/2025 1:19:49 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 13/03/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
IOT726			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 379396

Fecha Expedición: 13 3 2025 Hora: 1:46 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10011025768

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

Fecha matrícula

1/12/2016

PLACA

IOT726

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

8AJFX29G3G6608411

Número VIN

8AJFX29G3G6608411

Número de motor

2TR-8004916

Número de chasis

8AJFX29G3G6608411

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

TOYOTA

Línea

HILUX

Modelo

2016

Color

SUPER BLANCO

Cilindraje

2694

Carrocería

DOBLE CABINA

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

1000

Peso bruto vehicular

2640

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

3348

Número de registro

187949468

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

25

Identificador de color

958

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CDA MI RIO

12/28/2024

12/28/2025

SI

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

12/21/2023

12/21/2024

NO

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

12/22/2022

12/22/2023

NO

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

1/6/2022

1/6/2023

NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

12/10/2024

Fecha vencimiento

12/28/2025

Fecha vigencia

12/29/2024

Número póliza

3326701900

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/30/2023

Fecha vencimiento

12/28/2024

Fecha vigencia

12/29/2023

Número póliza

37188984

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/29/2022

Fecha vencimiento

12/28/2023

Fecha vigencia

12/29/2022

Número póliza

30983101

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/12/2021

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Fecha vencimiento

12/28/2022

Fecha vigencia

12/29/2021

Número póliza

27609658

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/9/2020

Fecha vencimiento

12/28/2021

Fecha vigencia

12/29/2020

Número póliza

25626421

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

RENTING COLOMBIA S.A.S

Tipo de documento

NIT

Número de documento

811011779

Fecha inicio (Propiedad)

1/12/2016

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de solicitud

257790901

Fecha de registro

12/28/2024

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

CDA MI RIO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

225596316

Fecha de registro

12/21/2023

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

201313665

Fecha de registro

12/22/2022

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

167100929

Fecha de registro

1/6/2022

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

79301388

Fecha de registro

1/12/2016

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE TRANSFORMACIÓN,

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	2143749739		
Fecha de Expedición:	13/03/2025	Hora:	01:44

Aspecto del Vehículo

Placa:	IOT726
Marca:	TOYOTA
Línea:	HILUX [7] [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2694
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	13/03/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	8AJFX29G3G6608411
Número de Serie:	8AJFX29G3G6608411
Número de motor:	2TR8004916
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2016

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales


 Responsable Central de Control Técnico

