

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA: 5/03/2025	PLACA:	KZQ061
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 3252776418	ROMBO: 88	
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE: NO		

DATOS


MARCA	AUDI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	Q3 [2]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1984
COD. FASEC.	00606049	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CZP300854	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WAUZZZF36N1061838	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	WAUZZZF36N1061838	ORDEN	2143749630
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	61278		
ENVIADO A	CARRERA 52 # 14 - 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.
SUCURSAL	MEDELLIN
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA
NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	81101779
DIRECCION	VIA 40 CON 72
PROFESION	OTROS
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 158.300.000
V/R COLSERAUTO	\$ 158.300.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	89%
PINTURA	#####	100%
VIDRIOS	#####	88%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDIA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



Observaciones: ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE LA COMPAÑIA, PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA, APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO, SE DIFICULTA INSPECCION VISUAL PARTE INFERIOR POR PROTECTORES, FAROLAS Y STOPS RAYONES LEVES. MOTIVO DE RECHAZO BOMPER DELANTERO MALO. 2 LLAVES CONTROL ,GATO OK,PALANCA OK,LLAVE PERNOS OK,REPUESTO OK,KIT OK,EXTINTOR OK,, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

	ORIGINAL	OPCIONAL	NO TIENE
RADIO	✓		
RADIO CON UNIDAD CD	✓		
EQUALIZADOR	✗		
CAJA DE CO'S	✗		
PLANTA	✗		
PARLANTES	✓		
TWITER	✓		
VIDRIOS ELECTRICOS	✓		
PELICULA DE SEGURIDAD	○		
DESEMPAÑADOS	✓		
ESPEJO RETROVISOR	✓		
ESPEJOS ELECTRICOS	✓		
PLUJILLA TRASERA	✓		
BLOQUEO CENTRAL	✓		
3er. STOP	✓		
DIRECCION ASISTIDA	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✗		
AIRE ACONDICION.	✓		
LLANTAS	✓		
COPAS	✗		
RINES	✓		
AMPLIACIONES	✓		
ALARMA	✓		
RELOJ	✓		
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		
ENCENDEDORES	✗		
TAPICERIA DE CUERO	✓		
EXPLOSOBOBAS	✗		
PORTA EQUIPAJE	✓		
TECHO CORREDIZO	✓		
SPOILER	✗		
OTROS	✗		

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0
RC	OTROS D	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

LA VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA AUDI

CLASE CAMIONETA PASAJ.

TIPO Q3 [2]



5/03/2025



5/03/2025



5/03/2025



5/03/2025



5/03/2025



5/03/2025



**D
A
T
O
S**

MARCA	AUDI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	Q3 [2]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1984
COD. FASEC.	00606049	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CZP300854	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WAUZZZF36N1061838	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	WAUZZZF36N1061838	ORDEN	2143749630
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	61278

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	5/03/2025	PLACA:	KZQ061
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3252776418	ROMBO:	88
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	81101779
DIRECCION	VIA 40 CON 72
TELEFONO	3133954716
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 158.300.000
V/R COLSERAUTO	\$ 158.300.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañi / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Placa:	KZQ061
Fecha Servicio:	5/03/2025 12:54:31 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	KZQ061
Fecha Servicio:	5/03/2025 12:54:31 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 5/03/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
KZQ061			

VIGENCIA POLIZA	
-----------------	--

NOTAS:

BASE DE DATOS NO DISPONIBLE PARA CONSULTA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 377388

Fecha Expedición: 5 3 2025 Hora: 2:09 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10025291908

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

2/14/2022

PLACA

KZQ061

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

WAUZZZF36N1061838

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

NEGRO MITO METALIZADO

Capacidad total de pasajeros

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

NO

Número VIN

WAUZZZF36N1061838

Marca

AUDI

Cilindraje

1984

Pasajeros sentados

5

Días matriculados

1115

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

CZP300854

Línea

Q3

Carrocería

WAGON

Capacidad de carga

Número de registro

402107601

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

234

Número de chasis

WAUZZZF36N1061838

Modelo

2022

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

2045

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

14326

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

1/22/2025

Fecha vencimiento

2/9/2026

Fecha vigencia

2/10/2025

Número póliza

3351010100

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/12/2024

Fecha vencimiento

2/9/2025

Fecha vigencia

2/10/2024

Número póliza

37999821

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/17/2023

Fecha vencimiento

2/9/2024

Fecha vigencia

2/10/2023

Número póliza

31985437

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

2/9/2022

Fecha vencimiento

2/9/2023

Fecha vigencia

2/10/2022

Número póliza

28230471

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	2/14/2022	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
169087469	2/10/2022	AUTORIZADA	STRITTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	2143749630		
Fecha de Expedición:	05/03/2025	Hora:	01:14

Aspecto del Vehículo

Placa:	KZQ061
Marca:	AUDI
Línea:	Q3 [2]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	1984
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA
Id Solicitante:	81101779
Fecha Informe:	05/03/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	WAUZZZF36N1061838
Número de Serie:	WAUZZZF36N1061838
Número de motor:	CZP300854
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales


 Responsable Central de Control Técnico