



Síguenos en: @colserauto

Fecha: 09/05/2025


PERITAJE COMERCIAL

Placa: **IOT705**

Asegurable: **NO**

Clase:	Pickup doble cab
Año:	2016
Marca:	Toyota
Referencia:	Hilux [7] [f]
Kilometraje:	124,117

No Inspección: 3252809030	No Chasis: 8AJFX29G5G6608412	No Motor: 2TR8004924	Tipo de caja: Mecánica	Color: Blanco
Centro de servicio: Satélite renting caldas	No Serie: 8AJFX29G5G6608412	Cilindraje: 2,694	Combustible: Gasolina	Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería: 65%	Tapicería: 100%
Pintura: 50%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 95%	
Chasis: 100%	

0% - 59% Deficiente 60% - 89% Aceptable 90% - 100% Óptimo

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	Sin Fuga
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	Sin Fuga
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguo combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39% Deficiente <input type="radio"/>	40% - 70% Aceptable <input checked="" type="radio"/>	71% - 100% Óptimo <input type="radio"/>
---	--	---

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos: Original	Plumilla trasera: No Aplica	Dirección asistida: No Aplica	Alarma: Original	Porta equipaje: No Aplica	Exploradoras: Original
Espesjes eléctricos: Original	Bloqueo central: Original	Dirección hidráulica: Original	Rines: Original	Techo corredizo: No Aplica	
Película seguridad: Opcional	Tercer STOP: Original	Aire acondicionado: Original	Tapicería cuero: No Aplica	Spoiler: No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS D	1	\$ 0
SISTEMA A GAS NATURAL	OPCIONAL SOLICITAR	1	\$ 0
TEST	FACTURAS	2	\$ 0
	OPCIONAL LICUADORA		

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes
Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: asegurabilidad sujeta a políticas de la compañía, presenta rayones y sumidos en carrocería, farolas y stops rayones leves, presenta rayones y sumidos en parales traseros de cabina y espaldar cabina, focos de oxidación en partes bajas, vehículo adaptado a gas, motivo de rechazo golpe fuerte en ambos bompers, ambas puertas rh, compuerta, capota y costado lh, 2 llaves, gato ok, palanca ok, llave pernos ok, repuesto ok, kit ok, extintor ok, se sugiere solicitar certificado de tradición para descartar multas, embargos y otros.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.