

<b>FECHA:</b> 8/04/2025	<b>PLACA:</b>	<b>NFV499</b>
<b>ATENDIDO PARA:</b> Compañía de Seguros		
<b>No.INSPECCION:</b> 3782794622	<b>ROMBO:</b> 11	
<b>CENTRO DE INSPECCION:</b> SATELITE RENTING MOSQUERA		
<b>ASEGURABLE:</b> SI		

**DATOS**

<b>MARCA</b>	VOLVO	<b>TIPO PINTURA</b>	Metalizada
<b>CLASE</b>	CAMIONETA PASAJ	<b>MODELO</b>	2023
<b>TIPO</b>	XC60	<b>CARROCERIA</b>	MONOVOL
<b>COLOR</b>	GRIS	<b>CILINDRAJE</b>	1969
<b>COD. FASEC.</b>	09406099	<b>COMBUSTIBLE</b>	NO APLICA
<b>No. MOTOR</b>	4828401	<b>NACIONALIDAD</b>	SUE
<b>No. CHASIS</b>	YV1UZH2A8P1390887	<b>TIPO CAJA</b>	AUTOMATICA
<b>No. SERIAL</b>	YV1UZH2A8P1390887	<b>ORDEN</b>	2143749975
<b>SERVICIO</b>	PARTICULAR		
<b>KILOMETRAJE</b>	36104		
<b>ENVIADO A</b>	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91		


<b>ASEGURADORA</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>SUCURSAL</b>	BOGOTA
<b>INTERMEDIARIO</b>	DIRECTORENTING COLOMBIA <b>Clave:</b>
<b>NOMBRE</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>IDENTIFICACION</b>	811011779 <b>Edad:</b>
<b>DIRECCION</b>	CR 2A 51 60
<b>PROFESION</b>	OTROS <b>Tel:</b> 3202186685
<b>V/R CLIENTE</b>	\$ 0
<b>V/R FASECOLDA</b>	\$ 302.800.000
<b>V/R COLSERAUTO</b>	\$ 302.800.000
<b>V/R ACCESORIOS</b>	\$ 0

<b>LATONERIA</b>	#####	94%
<b>PINTURA</b>	#####	80%
<b>VIDRIOS</b>	#####	100%
<b>CHASIS</b>	#####	100%
<b>TAPICERIA</b>	#####	100%
<b>FUGAS FLUIDOS</b>	#####	100%
<b>IDENTIFICACION</b>	#####	100%
	0%      60%      90%	100%
	<b>Deficiente</b> <b>Aceptable</b> <b>Optimo</b>	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

**ESTADO GENERAL**



Observaciones: VH PRESENTA: 2 LLAVES CONTROL FUNCIONALES, 3 GANCHOS DE ARRASTRE, KIT DE CARRETERA INCOMPLETO, EXTINTOR NO VIGENTE, VEHICULO HIBRIDO CON CARGADOR COMPLETO Y ADAPTADORES DE CARGA, SE LIMITA INSPECCION VISUAL DE PARALES POR SUJECION DE EMPAQUES, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIA., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCION, VEHICULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

**ACCESORIOS**

	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EQUALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE CD'S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TWITER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PELICULA DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DESEMPAÑADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FLUMILLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCION ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COPAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMPLIACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EXPLOADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTA EQUIPAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TECNO CORREDIZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPOILER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS CON CAMARA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

**RUEDAS DELANTERAS**



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**FRENO DE MANO**




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**RUEDAS TRASERAS**



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

**MARCA** VOLVO      **CLASE** CAMIONETA PASAJ.      **TIPO** XC60



8/04/2025



8/04/2025



8/04/2025



8/04/2025



8/04/2025



8/04/2025

FECHA:	B/04/2025	No. Informe:	
PLACA:	NFV499	Ciudad:	3782794622
PLACA:	NFV499	SATELITE RENTING	MOSQUERA

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

### DATOS

MARCA	VEHICULO	VOLVO
CLASE	CLASIFICACION	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	LINEA	XC60
MODELO	ANIO	2023
NACIONALIDAD	PAIS	SUE
COLOR	GRIS PLATINO	
CONSTRUCCION	1969	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
CELEBRACION (CIBERCAJA NET)	811011779
DIRECCION (CIBERCAJA NET)	CR 2A 51 60
TELEFONO (CIBERCAJA NET)	3202186685
TEL. MOBILE	11

No. MOTOR	No. SERIE	No. CHASIS
4828401	YV1UZH2A8P1390887	YV1UZH2A8P1390887

### DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029953999

PLACA: NFV499 MARCA: VOLVO LINEA: XC60 MODELO: 2023

CILINDRADA CC: 1.969 COLOR: GRIS PLATINO SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA TIPO CARROCERIA: WAGON COMBUSTIBLE: GASOLEC CAPACIDAD Kg/PSI: 5

NUMERO DE MOTOR: 128401 REG. N: YV1UZH2A8P1390887

NUMERO DE SERIE: REG. N: YV1UZH2A8P1390887

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): SANCOLOMBIA S.A. IDENTIFICACION NIT: 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: BUNDAJE: POTENCIA HP: 462

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 192023000041255 FECHA IMPORT: 21/06/2023 PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: \*\*\*\*\*


FECHA MATRICULA: 06/09/2023 FECHA EXP. LIC. TTD: 06/09/2023 FECHA VENCIMIENTO: \*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTE MCPAL FUNZA

LTO2007630558

### CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR** Original   
Regrabado   
Grabado
- SERIAL** Original   
Regrabado   
Grabado
- CHASIS** Original   
Regrabado   
Grabado



### OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R) Técnico en Identificación de automotores

Firma Cliente CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.


Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 12: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puent Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Banno El Prado PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 060 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 359 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 420 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9226 - (60) 589 8464 Cel: 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Mangariles S. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60X - 13 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 9C - 20 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 C 3202324022 - Cartagena: Cra 818 24 246 Cel: 3214995603  
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

de Improntas

Nº 255318

**COLSERAUTO**

No. Serie



No. Vin  
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de:

Placa:

Vehículo:

NFV 499

FECHA:	8/04/2025	PLACA:	NFV499
--------	-----------	--------	--------

**ATENDIDO PARA:**

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782794622	ROMBO:	11
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 2A 51 60
TELEFONO	3202186685
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 302.800.000
V/R COLSERAUTO	\$ 302.800.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D  
A  
T  
O  
S**

MARCA	VOLVO	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2023
TIPO	XC60	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1969
COD. FASEC.	09406099	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	4828401	NACIONALIDAD	SUE
No. CHASIS	YV1UZH2A8P1390887	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	YV1UZH2A8P1390887	ORDEN	2143749975
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	36104

**M  
O  
T  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañal / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

**I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P  
A  
R  
T  
E  
B  
A  
J  
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 386005

Fecha Expedición: 8 4 2025 Hora: 6:35 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10029953999

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Fecha matrícula

9/6/2023

PLACA

NFV499

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

Número de motor

Número de chasis

Clasificación

Marca

Línea

Modelo

Color

Cilindraje

Carrocería

Número de ejes

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

Regrabación motor

Regrabación chasis

Regrabación serie

Regrabación VIN

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

Tiene gravamen

Identificador de carrocería

Identificador de color

NO

NO

234

452

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

8/22/2024

Fecha vencimiento

9/5/2025

Fecha vigencia

9/6/2024

Número póliza

3281111700

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

9/5/2023

Fecha vencimiento

9/5/2024

Fecha vigencia

9/6/2023

Número póliza

35939866

### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

9/6/2023

Fecha fin (Propiedad)

### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

## TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

217422191

9/6/2023

AUTORIZADA

STRIATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Placa:	NFV499
Fecha Servicio:	8/04/2025 10:59:42 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRAFICO

Placa:	NFV499
Fecha Servicio:	8/04/2025 10:59:42 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	2143749975		
<b>Fecha de Expedición:</b>	08/04/2025	<b>Hora:</b>	12:04

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	NFV499
<b>Marca:</b>	VOLVO
<b>Línea:</b>	XC60
<b>Clase:</b>	CAMIONETA PASAJ.
<b>Tipo Carrocería:</b>	MONOVOL
<b>Color:</b>	GRIS
<b>Cilindraje (cc):</b>	1969
<b>Tipo Combustible:</b>	NO APLICA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>Id Solicitante:</b>	811011779
<b>Fecha Informe:</b>	08/04/2025
<b>Centro de Validación:</b>	SATELITE RENTING MOSQUERA
<b>Ciudad de Expedición:</b>	BOGOTA D.C.

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	YV1UZH2A8P1390887
<b>Número de Serie:</b>	YV1UZH2A8P1390887
<b>Número de motor:</b>	4828401
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2023

**La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.**

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

**Observaciones Generales**


-----  
 Responsable Central de Control Técnico



**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

<b>Fecha:</b>	08/04/2025	<b>Ciudad:</b>	BOGOTA D.C.
<b>Placa:</b>	NFV499	<b>Centro de Servicio:</b>	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	VOLVO	<b>NOMBRE</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>MODELO</b>	2023	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	811011779
<b>N° DE MOTOR</b>	4828401	<b>DIRECCIÓN</b>	CR 2A 51 60
<b>N° SERIE</b>	YV1UZH2A8P1390887	<b>TELEFONO</b>	3202186685
<b>N° CHASIS</b>	YV1UZH2A8P1390887		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

**OBSERVACIONES**

**ernesto.mateus@colserauto.com**
**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.



Consulta el informe de peritaje de manera digital  
Síguenos en: @colserauto

Fecha: 09/04/2025

# PERITAJE COMERCIAL

Placa: **NFV499**  
Asegurable: **SÍ**

**Clase:** Camioneta pasaj.  
**Año:** 2023  
**Marca:** Volvo  
**Referencia:** Xc60  
**Kilometraje:** 36,104

<b>No Inspección:</b> 3782794622	<b>No Chasis:</b> YV1UZH2A8P1390887	<b>No Motor:</b> 4828401	<b>Tipo de caja:</b> Automatica	<b>Color:</b> Gris
<b>Centro de servicio:</b> Satelite renting mosquera	<b>No Serie:</b> YV1UZH2A8P1390887	<b>Cilindraje:</b> 1,969	<b>Combustible:</b> No aplica	<b>Tipo Servicio:</b> Particular



### Estado general

Latonería: <b>94%</b>	Tapicería: <b>100%</b>
Pintura: <b>80%</b>	Fugas fluidos: <b>100%</b>
Vidrios: <b>100%</b>	
Chasis: <b>100%</b>	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>

### Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	<b>No Aplica</b>
Fuga aceite caja velocidades:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite dirección hidráulica:	<b>No Aplica</b>
Fuga aceite motor:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga liquido bomba de embrague:	<b>No Aplica</b>
Fuga liquido de frenos:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas aceite por amortiguador:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas tanguero combustible:	<b>Sin Fuga</b>

### Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>

### Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	<b>Original</b>	Plumilla trasera	<b>Original</b>	Dirección asistida	<b>Original</b>	Alarma	<b>Original</b>	Porta equipaje	<b>No Aplica</b>	Exploradoras	<b>No Aplica</b>
Espejos eléctricos	<b>Original</b>	Bloqueo central	<b>Original</b>	Dirección hidráulica	<b>No Aplica</b>	Rines	<b>Original</b>	Techo corredizo	<b>Original</b>		
Película seguridad	<b>Opcional</b>	Tercer STOP	<b>Original</b>	Aire acondicionado	<b>Original</b>	Tapicería cuero	<b>Original</b>	Spoiler	<b>Original</b>		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
SENSOR DE REVERSA	OTROS CON CAMARA	1	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	68	Vehículo no pasa pista por lo tanto datos no se ven reflejados en el informe
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja
	85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

**Observaciones:** vh presenta:2 llaves control funcionales.3 ganchos de arrastre, kit de carretera incompleto, extintor no vigente,vehículo híbrido con cargador completo y adaptadores de carga, se limita inspección visual de "parales por sujeción de empaques, asegurabilidad sujeta a políticas de compañía.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.