



FECHA:	19/02/2025	PLACA:	LTQ995
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3782768851	ROMBO:	17
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING MOSQUERA			
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022060112	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C5RL501099	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C5RL501099	ORDEN	2143749490
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	13291		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA SA		
IDENTIFICACION	8110117798	Edad:	
DIRECCION	CARRERA 74 76 50		
PROFESION	OTROS	Tel:	3617605000
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 50.600.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		




ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	76%
PINTURA	#####	80%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	



Observaciones: VH PRESENTA 2 CONTROLES DE ENCENDIDO, GATO, LLAVE DE PERNOS, PALANCA, GANCHO TIRO DE ARRASTRE, COMPRESOR, CABLE DE CARGA, HERRAMIENTA, CHALECO, 2 TACOS, SEÑALES REFLECTIVAS, EXTINTOR VIG 04-2025, BOTIQUÍN PEQUEÑO. PANEL TRASERO CON LEVE DESGRAFE, SE SUGIERE MEJORAR TERMINACIÓN EN PIEZAS CON ACABADO REGULAR., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACIÓN SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

		✓ ORIGINAL	● OPCIONAL	✗ NO TIENE
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD			
EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S			
PLANTA	PARLANTES			
TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS			
PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR			
ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS			
FLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL			
3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA			
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIONADO			
LLANTAS	COPAS			
RINES	AMPLIACIONES			
ALARMA	RELOJ			
CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR			
TAPICERIA DE CUERO	EXPLOADORES			
PORTA EQUIPAJE	TÉCNO CORREDIZO			
SPOILER	OTROS			

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD RC	OPCIONAL	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS A	1	\$ 0
	OTROS CON CAMARA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

**RUEDAS DELANTERAS**



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**FRENO DE MANO**




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**RUEDAS TRASERAS**



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

**MARCA** ZHIDOU

**CLASE** [Seleccione]

**TIPO** D2



20 feb. 2025 12:32:24

19/02/2025



20 feb. 2025 12:31:47

19/02/2025



19 feb. 2025 15:00:16

19/02/2025



20 feb. 2025 12:32:30

19/02/2025



20 feb. 2025 12:32:16

19/02/2025



19 feb. 2025 15:04:18

19/02/2025

# COLSERAUTO

## INFORME TÉCNICO

2159238

FECHA:	No. Informe
PLACA:	Ciudad
19/02/2025	3782768851

Este documento es valido UNICAMENTE en la ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

### DATOS

MARCA	ZHIDOU	NOMBRE	RENTING COLOMBIA SA
CLASE	[Seleccione]	CÉDULA DE CIUDADANIA (RIT)	8110117798
TIPO	D2	DIRECCIÓN	CARRERA 74 76 50
MODELO	2024	TELÉFONO	3617605000
NACIONALIDAD	CHI	Rancho	17
COLOR	BLANCO	No MOTOR	
CEDENRAE		No SERIE	
		No CHASIS	

### DOCUMENTOS

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. **10028979510**

PLACA: **LTQ995** MARCA: **ZHIDOU** LINEA: **D2S** MODELO: **2024**

CEDENRAE CC: **0** COLOR: **BLANCO** SERVICIO: **PARTICULAR**

CLASE DE VEHICULO: **CUADRICICLO** TIPO CARROCERIA: **SIN CARROCERIA** COMBUSTIBLE: **ELECTRICO** CAPACIDAD Kg/PSI: **2**

NUMERO DE MOTOR: **TZ175X15DYA2022060112** REG. VEH: **LX471X1C5RL501099**

NUMERO DE SERIE: **LX471X1C5RL501099** REG. NUMERO DE CHASIS: **LX471X1C5RL501099** REG. **N**

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE(S): **BANCOLOMBIA S.A.** IDENTIFICACIÓN: **NIT 890903938**

REGISTRO DE MOVILIDAD

BLINDAJE: **\*\*\*\*\*** POTENCIA HP: **20**

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: **352023000115936** FECHA IMPORT: **14/03/2023** PUERTAS: **2**

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: **\*\*\*\*\***


FECHA MATRICULA: **27/04/2023** FECHA EXP. LIC. T10: **27/04/2023** FECHA VENCIMIENTO: **\*\*\*\*\***

ORGANISMO DE TRÁNSITO: **STRIA TTOYTTT MCPAL SABANETA**




**LT06004992851**

### CONCEPTO E IMPRONTAS

<p><b>MOTOR</b></p> <p>Original <input type="checkbox"/></p> <p>Regrabado <input type="checkbox"/></p> <p>Grabado <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>SERIAL</b></p> <p>Original <input type="checkbox"/></p> <p>Regrabado <input type="checkbox"/></p> <p>Grabado <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>CHASIS</b></p> <p>Original <input type="checkbox"/></p> <p>Regrabado <input type="checkbox"/></p> <p>Grabado <input type="checkbox"/></p>	

### OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma \_\_\_\_\_ Firma Cliente \_\_\_\_\_  
 Agente (R) C.C.  
 Técnico en identificación de automotores

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 96A # 69C - 13 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3090 - Bogotá Calle 12 Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 57 # 43 60 - Bogotá Puem Aranda: Calle 17 # 62 42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 56 - 25 Barrio El Prado PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 30 - 42 / PBX: (575) 309 304 66 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 100 Barrio La Concordia / PBX: (577) 843 30 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Galán Bucaramanga Cel: 321 472 838 Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 28 - 37 Av. Los Industriales / PBX: 8046 205 8276 - 88 589 8464 Cel: 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 53 CDA Margaritas 7 / PBX: (574) 262 4815 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1787 - Cali Sun: Carrera 4 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 320224022 - Cartagena: Cra 818 24 246 Cel: 321 8985003

RESTO DEL PAÍS Y HORARIOS DE ATENCIÓN CONSULTE EN WWW.COLSERAUTO.COM

GO-FO-015

**PERITAJE  
COMERCIAL**



FECHA:	19/02/2025	PLACA:	LTQ995
--------	------------	--------	--------

**ATENDIDO PARA:**

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782768851	ROMBO:	17
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SA
IDENTIFICACION	8110117798
DIRECCION	CARRERA 74 76 50
TELEFONO	3617605000
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D  
A  
T  
O  
S**

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022060112	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C5RL501099	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C5RL501099	ORDEN	2143749490
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	13291

**M  
O  
T  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NA
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NA
Tensión Correas	NA
Estado filtro de aire	NA
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa bañi / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P  
A  
R  
T  
E  
B  
A  
J  
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	NA
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

<b>Fecha:</b>	19/02/2025	<b>Ciudad:</b>	BOGOTA D.C.
<b>Placa:</b>	LtQ995	<b>Centro de Servicio:</b>	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	ZHIDOU	<b>NOMBRE</b>	RENTING COLOMBIA SA
<b>MODELO</b>	2024	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	8110117798
<b>N° DE MOTOR</b>	TZ175X15DYA2022060112	<b>DIRECCIÓN</b>	CARRERA 74 76 50
<b>N° SERIE</b>	LX471X1C5RL501099	<b>TELEFONO</b>	3617605000
<b>N° CHASIS</b>	LX471X1C5RL501099		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

**OBSERVACIONES**

**ernesto.mateus@colserauto.com**
**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™  
 Todos los derechos reservados.

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	2143749490		
<b>Fecha de Expedición:</b>	19/02/2025	<b>Hora:</b>	12:34

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	LTQ995
<b>Marca:</b>	ZHIDOU
<b>Línea:</b>	D2
<b>Clase:</b>	[Seleccione]
<b>Tipo Carrocería:</b>	COUPE
<b>Color:</b>	BLANCO
<b>Cilindraje (cc):</b>	0
<b>Tipo Combustible:</b>	NO APLICA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	RENTING COLOMBIA SA
<b>Id Solicitante:</b>	8110117798
<b>Fecha Informe:</b>	19/02/2025
<b>Centro de Validación:</b>	SATELITE RENTING MOSQUERA
<b>Ciudad de Expedición:</b>	BOGOTA D.C.

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	LX471X1C5RL501099
<b>Número de Serie:</b>	LX471X1C5RL501099
<b>Número de motor:</b>	TZ175X15DYA2022060112
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

<b>CODIGO</b>	<b>NOVEDAD</b>
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

**Observaciones Generales**

-----  
Responsable Central de Control Técnico



Placa:	LTQ995
Fecha Servicio:	19/02/2025 11:38:18 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	LTQ995
Fecha Servicio:	19/02/2025 11:38:18 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18




Detalle 19



Detalle 20

Versión 2.

No. Serie



No. Vin  
Chasis



No. Motor



En cargo de:

**REPORTE DE RECLAMACIONES**

Fecha: 19/02/2025

NEX

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LTQ995			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 373834

Fecha Expedición: 19 2 2025 Hora: 3:27 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028979510

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CUADRICICLO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

4/27/2023

PLACA

LTQ995

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LX471X1C5RL501099

Número VIN

LX471X1C5RL501099

Número de motor

TZ175X15DYA2022060112

Número de chasis

LX471X1C5RL501099

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

ZHIDOU

Línea

D2S

Modelo

2024

Color

BLANCO

Cilindraje

Carrocería

SIN CARROCERIA

Número de ejes

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

2

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

664

Número de registro

529047718

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

0

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

3/27/2024

Fecha vencimiento

4/25/2025

Fecha vigencia

4/26/2024

Número póliza

38902049

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/25/2023

Fecha vencimiento

4/25/2024

Fecha vigencia

4/26/2023

Número póliza

33448494

### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

4/27/2023

Fecha fin (Propiedad)

### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

## TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

208444171

4/27/2023

AUTORIZADA

STRITATTOYTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,