

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo


RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION

0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo


Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

70% 70% 70% 70%



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCAZHIDOU

CLASE[Seleccione]

TIPOD2



3/12/2024



3/12/2024



3/12/2024



3/12/2024



3/12/2024



3/12/2024

DATOS

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO PERLADO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022120524	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C6RL501144	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C6RL501144	ORDEN	2143748458
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	12833

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NA
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	3/12/2024	PLACA:	LTS144
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3482730751	ROMBO:	100
CENTRO DE INSPECCION:		CDA 129	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NA
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa bañl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

INFORME TÉCNICO

FECHA:

3/12/2024

No. Informe

Ciudad

3482730751

PLACA:

LTS144

CDA 129

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA:	ZHIDOU
CLASE:	[Seleccione]
TIPO:	D2S
MODELO:	2024
NACIONALIDAD:	CHI
COLOR:	BLANCO PERLADO
COLONIA:	0

NOMBRE:	RENTING COLOMBIA S.A.
CEDEÑA DE CILINDRO (N°):	811011779
DIRECCIÓN:	CRA 49 NO. 17-108
TELÉFONO:	3000441121
Rambo:	100

No. MOTOR

No. SERIE

No. CHASIS

TZ175X15DYA2022120524

LX471X1C6RL501144

LX471X1C6RL501144

DOCUMENTOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRANSITO No.

10028978132

PLACA	MARCA	TIPO	MODELO
LTS144	ZHIDOU	D2S	2024
CANTONADA CC	COLOR	SERVICIO	
0	BLANCO	PARTICULAR	
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD AGUEL
CUADRICICLO	SIN CARROCERIA	ELECTRICO	2
NÚMERO DE MOTOR	REC	VIN	
TZ175X15DYA2022120524	N	LX471X1C6RL501144	
NÚMERO DE SERIE	REC	NÚMERO DE CHASIS	REC
LX471X1C6RL501144	N	LX471X1C6RL501144	N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN		
BANCOLOMBIA S.A.	NIT 890903938		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

RUNDAS

POTENCIA HP

20

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

FECHA IMPORT

PUERTAS

352023000118936

1

14/03/2023

2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MULTA

FECHA EXP. LIC. TTD

FECHA VINCULADO

27/04/2023

27/04/2023

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TOYOTE MCPAL SABANETA



LT06005008975

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR

Original

Registado

Grabado

COLSERAUTO S.A.
NIT: 860.053.523-8

SERIAL

Original

Registado

Grabado

COLSERAUTO S.A.
NIT: 860.053.523-8

CHASIS

Original

Registado

Grabado

COLSERAUTO S.A.
NIT: 860.053.523-8★2022120524★
TZ175X15DYA

e13*168/2013 00489

LX471X1C6RL501144

LX471X1C6RL501144

LX471X1C6RL501144

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

COLSERAUTO S.A.
860.053.523-8

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

c.c.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Bogotá Morelos: Calle 96A y 96C - 13.478.000 (NIT) 1452121 / 14.477.000 / 14.477.000 - Bogotá Calle 127:
Av. Calle 127 y 96 - 47.998.000 (NIT) 1452121 - Bogotá America: Calle 127 y 96 - 14.477.000 / 14.477.000
Aranda: Calle 127 y 96 - 14.477.000 - Barranquilla Vehículos Livianos: Calle 127 y 96 - 14.477.000 / 14.477.000
Pera: Calle 127 y 96 - 14.477.000 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 127 y 96 - 14.477.000 / 14.477.000
Bucaramanga Vehículos Livianos: Calle 127 y 96 - 14.477.000 / 14.477.000

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2

COLSERAUTO

No. Serie



CL3*108/2013*00439

LX471X1C6RL501144

No. Vin
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de:

Placa:

Vehículo:

Fax: 7432121

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente: contactenos@colserauto.com

Síto web: www.colserauto.com

Solicitud No: 356003

Fecha Expedición: 4122024

Hora: 4:10 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028978132

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CUADRICICLO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

4/27/2023

PLACA

LTS144

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LX471X1C6RL501144

Número VIN

LX471X1C6RL501144

Número de motor

TZ175X15DYA2022120524

Número de chasis

LX471X1C6RL501144

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

ZHIDOU

Línea

D2S

Modelo

2024

Color

BLANCO

Cilindraje

Carrocería

SIN CARROCERIA

Número de ejes

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

2

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

587

Número de registro

529027695

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

0

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

3/27/2024

Fecha vencimiento

4/25/2025

Fecha vigencia

4/26/2024

Número póliza

38902091

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/25/2023

Fecha vencimiento

4/25/2024

Fecha vigencia

4/26/2023

Número póliza

33448575

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

4/27/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dololicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
208436452	4/26/2023	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143748458		
Fecha de Expedición:	03/12/2024	Hora:	03:47

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LTS144
Marca:	ZHIDOU
Línea:	D2
Clase:	[Seleccione]
Tipo Carroceria:	COUPE
Color:	BLANCO PERLADO
Cilindraje (cc):	0
Tipo Combustible:	ELÉCTRICO

Aspectos Generales		Información de identificación del vehículo	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.	Número de Chasis:	LX471X1C6RL501144
Id Solicitante:	811011779	Número de Serie:	LX471X1C6RL501144
Fecha Informe:	03/12/2024	Número de motor:	TZ175X15DYA2022120524
Centro de Validación:	CDA 129	Tipo de servicio:	PARTICULAR
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.	Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales



Responsable Central de Control Técnico

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	03/12/2024	Ciudad:	BOGOTA D.C.
Placa:	LTS144	Centro de Servicio:	CDA 129

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	ZHIDOU	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	2024	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	TZ175X15DYA2022120524	DIRECCIÓN	CRA 49 NO. 17-108
N° SERIE	LX471X1C6RL501144	TELEFONO	3000441121
N° CHASIS	LX471X1C6RL501144		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



tecnico.improntas@colserauto.com
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A
tecnico.improntas@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplacea ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 3/12/2024

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LTS144	DAÑOS MENOR CUANTIA	20/05/2024	\$ 1.300.000

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

NOTAS:

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Placa:	LTS144
Fecha Servicio:	3/12/2024 3:46:22 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	LTS144
Fecha Servicio:	3/12/2024 3:46:22 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Kilometraje:	12,833
--------------	--------

