

FECHA: 16/12/2024	PLACA:	KZQ069
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 3482737204	ROMBO: 300	
CENTRO DE INSPECCION: CDA 129		
ASEGURABLE: SI		

DATOS

ESTADO GENERAL

MARCA	ZNA	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2022
TIPO	RICH 6	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	37021001	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
No. MOTOR	TZ220XSFD5021F53099	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LJNDZUSTONN402705	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	LJNDZUSTONN402705	ORDEN	2143748619
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	23416		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91		




ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.
SUCURSAL	BOGOTA
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
PROFESION	OTROS
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 171.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 171.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

LATONERIA	#####	96%
PINTURA	#####	95%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	85%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	



Observaciones: VH ELECTRICO, PRESENTA 1 LLAVE CONTROL, EXTINTOR VENCIDO, KIT DE CARRETERA INCOMPLETO, CARGADOR, GATO, NO PRESENTA RUEDA REPUESTO, SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, TAPICERIA CON DESGASTE, PLATON PERFORADO POR ADAPTACION DE BARRA ANTIVUELCO, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS POR KM, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL	1	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RADIO			
RADIO CON UNIDAD CD			
IGUALIZADOR			
CAJA DE CD'S			
PLANTA			
PARLANTES			
TWITTER			
VIDRIOS ELECTRICOS			
PELICULA DE SEGURIDAD			
DESEMPANADOR			
ESPEJO RETROVISOR			
ESPEJOS ELECTRICOS			
PELUMILLA TRASERA			
BLOQUEO CENTRAL			
3er. STOP			
DIRECCION ASISTIDA			
DIRECCION HIDRAULICA			
AIR ACONDICION.			
LLANTAS			
COPAS			
RINES			
AMPLIADORES			
ALARMA			
RELOJ			
CONTADORES DE SEGURIDAD			
ENCENDIDORES			
TAPICERIA DE CUERO			
EXPLORADORES			
PORTA EQUIPAJE			
TECHO CORREDIZO			
SPOILER			
OTROS			

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA ZNA

CLASE [Seleccione]

TIPO RICH 6



16/12/2024



16/12/2024



16/12/2024



16/12/2024



16/12/2024



16/12/2024



FECHA:	16/12/2024	PLACA:	KZQ069
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3482737204	ROMBO:	300
CENTRO DE INSPECCION:	CDA 129		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 171.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 171.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D
A
T
O
S**

MARCA	ZNA	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2022
TIPO	RICH 6	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	37021001	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
No. MOTOR	TZ220XSFD5021F53099	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LJNDZU5T0NN402705	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	LJNDZU5T0NN402705	ORDEN	2143748619
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	23416

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	FUERA DE NIVEL *
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	FUERA DE NIVEL
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañal / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	ALERTA ENCENDIDA *
Testigo Air Barg	ALERTA ENCENDIDA *
Testigo check Engine	NA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	NA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	NA
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

FECHA:	16/12/2024	No. Informe:	3482737204
PLACA:	KZQ069	Ciudad:	CDA 129

INFORME TÉCNICO

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL.
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA:	ZNA
CLASE:	[Seleccione]
TIPO:	RICH B
MODELO:	2022
INDICADOR:	CHI
COLOR:	BLANCO
ACCESORIOS:	0

EMPRESA:	RENTING COLOMBIA S.A.
DECLARACION DE IMPORTACION:	811011779
OPERACION:	CRA 49 NO. 17-108
PRESTADOR:	3000441121
Rombo:	300

No. MOTOR	No. SERIE	No. CHASIS
TZ220XSFDM5021F53099	LJNDZU5T0NN402705	LJNDZU5T0NN402705

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRANSITO No. 10025291947

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
KZQ069	DONGFENG	RICH 6	2022
CILINDRADA CC.	COLOR	SERVICIO	
0	BLANCO	PARTICULAR	
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROTERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD kg/lt.
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON ELECTRICO	ELECTRICO	1265 - 5
NUMERO DE MOTOR	ATE	REC	
TZ220XSFDM5021F53099	N	LJNDZU5T0NN402705	
NUMERO DE SERIE	REC	NUMERO DE CHASIS	REC
LJNDZU5T0NN402705	N	LJNDZU5T0NN402705	N
PROPIETARIO APELLIDO Y NOMBRE	IDENTIFICACION		
BANCOLOMBIA S.A.	NIT. 890903938		

RESTRICCION MOVILIDAD	BURCAL	POTENCIA HP
	*****	161
DECLARACION DE IMPORTACION	DE	FECHA IMPORTE
88202105082201	1	04/10/2021
DECLARACION DE IMPORTACION		QUANTOS
		4
FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LICITUD	FECHA VENCIMIENTO
14/02/2022	14/02/2022	*****
ORGANISMO DE TRANSITO	STRIA TTOYTE MCPAL SABANETA	



CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR <input type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Regrabado <input type="checkbox"/> Grabado		
	<input type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Regrabado <input type="checkbox"/> Grabado	
	<input type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Regrabado <input type="checkbox"/> Grabado	

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC _____

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Bogotá Morato: Calle 84A # 59C-111 / PBX: (57) 01 45 2128 / FAX: (57) 01 45 2005 - Bogotá Calle 127:
 Av. Calle 127 # 42-43 / PBX: (57) 01 2322 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43 / PBX: (57) 01 2322
 Aranda: Calle 17A # 21 / Barranquilla Vehículos Livianos: Calle 83 # 66-73 / Barranquilla Potosí:
 PBX: (57) 045 208 0440 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 90 # 4-30-47 / PBX: (57) 045 208 0440
 Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 21A-1 - 116 Barrios/Calle 64 / PBX: (57) 045 2322


Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 233485

COLSERAUTO

No. Serie



No. Vin
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de: _____ Placa: _____ Vehículo: _____

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente: contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 358665

Fecha Expedición: 16 12 2024 Hora: 12:26 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10025291947

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TToYTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

2/14/2022

PLACA

KZQ069

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LJNDZU5T0NN402705

Número VIN

LJNDZU5T0NN402705

Número de motor

TZ220XSFDM5021F53099

Número de chasis

LJNDZU5T0NN402705

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

DONGFENG

Línea

RICH 6

Modelo

2022

Color

BLANCO

Cilindraje

Carrocería

DOBLE CABINA CON PLATON

Número de ejes

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

1265

Peso bruto vehicular

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

1036

Número de registro

401768340

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

346

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

1/16/2024

Fecha vencimiento

2/11/2025

Fecha vigencia

2/12/2024

Número póliza

38052900

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/17/2023

Fecha vencimiento

2/11/2024

Fecha vigencia

2/12/2023

Número póliza

31985482

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

2/11/2022

Fecha vencimiento

2/11/2023

Fecha vigencia

2/12/2022

Número póliza

28240403

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

2/14/2022

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

169079565

2/10/2022

AUTORIZADA

STRIA TToYTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143748619		
Fecha de Expedición:	16/12/2024	Hora:	12:26

Aspecto del Vehículo

Placa:	KZQ069
Marca:	ZNA
Línea:	RICH 6
Clase:	[Seleccione]
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	0
Tipo Combustible:	ELÉCTRICO

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	16/12/2024
Centro de Validación:	CDA 129
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	LJNDZU5T0NN402705
Número de Serie:	LJNDZU5T0NN402705
Número de motor:	TZ220XSFD5021F53099
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	16/12/2024	Ciudad:	BOGOTA D.C.
Placa:	KZQ069	Centro de Servicio:	CDA 129

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	ZNA	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	2022	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	TZ220XSFD5021F53099	DIRECCIÓN	CRA 49 NO. 17-108
N° SERIE	LJNDZU5T0NN402705	TELEFONO	3000441121
N° CHASIS	LJNDZU5T0NN402705		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



tec2_bog_cia@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
 tec2_bog_cia@colserauto.com | PBX:7452121
 Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades
 y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.



REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 16/12/2024

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
KZQ069			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA.

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Placa:	KZQ069
Fecha Servicio:	16/12/2024 12:20:08 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	KZQ069
Fecha Servicio:	16/12/2024 12:20:08 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO



Consulta el informe de peritaje de manera digital

Síguenos en:
@colserauto

Fecha: 16/12/2024

PERITAJE COMERCIAL

Placa:

KZQ069

Asegurable:

SÍ


Clase: [seleccione]

Año: 2022

Marca: Zna

Referencia: Rich 6

Kilometraje: 23,416

No inspección:
3482737204No Chasis:
LJNDZU5TONN402705No Motor:
TZ220XSFDMS021F53099Tipo de caja:
AutomaticaColor:
BlancoCentro de servicio:
Cda 129No Serie:
LJNDZU5TONN402705Cilindraje:
0Combustible:
EléctricoTipo Servicio:
Particular

Estado general

Latonería: 96%	Tapicería: 85%
Pintura: 95%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 100%	
Chasis: 100%	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>




Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	No Aplica
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	No Aplica
Fuga liquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tangué combustible:	No Aplica



Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>



Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		Original
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicio	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS A	1	\$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones:

vh electrico,presenta 1 llave control,extintor vencido,kit de carretera incompleto,cargador,gato, no presenta rueda repuesto, sumidos y rayones en contorno,tapiceria con desgaste, platon perforado por adaptacion de barra antivuelco,se sugiere realizar mantenimientos por km,asegurabilidad sujeta a politicas de compañías.



Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión".



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."