



FECHA:	5/04/2025	PLACA:	LTS158
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3782793189	ROMBO:	69
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING MOSQUERA			
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	TZ175X1SDYA202206048	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C4RL501045	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C4RL501045	ORDEN	2143750024
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	8671		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91		

ESTADO GENERAL




LATONERIA	#####	99%
PINTURA	#####	90%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	93%
IDENTIFICACION	#####	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 2A 51 60		
PROFESION	OTROS	Tel:	3202186685
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 50.600.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES, 1 SIN BATERIA, GATO, LLAVE PERNOS, COPA PERNOS, GANCHO DE TIRO, CABLE CARGADOR, EXTINTOR 06/25, HERRAMIENTA, LINTERNA, CHALECO, 2 TACOS, NO PRESENTA BOTIQUIN, GUANTES, SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES SE RECOMIENDA VERIFICAR ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS POR GUIA DE MANTENIMIENTO Y KILOMETRAJE, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

☒ ORIGINAL	☐ OPCIONAL	☐ NO TIENE
☐ RADIO	☒ RADIO CON UNIDAD CD	☐ EQUALIZADOR
☐ CAJA DE CD'S	☐ PLANTA	☐ PARLANTES
☐ TWITTER	☐ VIDRIOS ELECTRICOS	☐ PELICULA DE SEGURIDAD
☐ DESMAYADOR	☐ ESPEJO RETROVISOR	☐ ESPEJOS ELECTRICOS
☐ PLUMILLA TRASERA	☐ BLOQUEO CENTRAL	☐ 3er. STOP
☐ DIRECCION ASISTIDA	☐ DIRECCION HIDRAULICA	☐ AJIRE ACONDICION.
☐ LLANTAS	☐ COPAS	☐ RINES
☐ AMPLIACIONES	☐ ALARMA	☐ RELOJ
☐ CINTURONES DE SEGURIDAD	☐ ENCENDEDOR	☐ TAPICERIA DE CUERO
☐ EXPLORADORAS	☐ PORTA EQUIPAJE	☐ TECHO CORREDIZO
☐ SPOILER	☐ OTROS	

DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL		1	\$ 0
RC	OTROS B		1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS CON CAMARA		1	\$ 0

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCAZHIDOU

CLASE[Seleccione]

TIPOD2



5/04/2025



5/04/2025



5/04/2025



5/04/2025



5/04/2025



5/04/2025

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

FECHA: 5/04/2025

PLACA: LTS158

No. Informe: 3782793189

Ciudad: MOSQUERA

SATELITE RENTING

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL

Este contiene sistemas de seguridad

CLASE MARCA ZHIDOU

TIPO CLASE [Seleccione]

MODELO TIPO D2

NACIONALIDAD 2024

COLOR NACIONALIDAD CHI

CILINDRAJE COLOM COLOM BLANCO

NOMBRE

CEDULA DE CIUDADANIA (NIT) RENTING COLOMBIA S.A.

DIRECCION TELEFONO 811011779

TELEFONO CR 2A 51 60

Rombo 3202186685

69

No. MOTOR

No. SERIE

No. CHASIS

No. Motor (e) > No. Motor

No. SERIE

No. CHASIS

TZ175X15DYA202206048

LX471X1C4RL501045

LX471X1C4RL501045

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028979553

PLACA LTS158

MARCA ZHIDOU

LINEA D2S

MODELO 2024

CILINDRADA CC 0

COLOR BLANCO

SERVICIO PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO CUADRICICLO

TIPO CARROCERIA SIN CARROCERIA

COMBUSTIBLE ELECTRICO

CAPACIDAD Kg/PSJ 2

NÚMERO DE MOTOR TZ175X15DYA2022060486

REG N

VIN LX471X1C4RL501045

NÚMERO DE SERIE LX471X1C4RL501045

REG N

NÚMERO DE CHASIS LX471X1C4RL501045

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACIÓN NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD *****

POTENCIA HP 20

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 352023000115936

FECHA IMPORT. 14/03/2023

PUERTAS 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD *****

FECHA MATRÍCULA 27/04/2023

FECHA EXP. LIC. TTD 27/04/2023

FECHA VENCIMIENTO *****

ORGANISMO DE TRANSITO STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

LT06005008995

MOTOR

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

SERIAL

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

CHASIS

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

☆TZ175X15DYA

LX471X1C4RL501045

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.


Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 1. Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puer Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prad PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (572) 643 3 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga. Cel: 321 470 836 Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (589 8464 Cel.313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/Imponta.aspx?idOrden=3782793189

1/1

Version 2.

No. Serie



No. Vin
Chasis



Motor



178 758

REPORTE DE RECLAMACIONES



Fecha: 5/04/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LTS158			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



FECHA:	5/04/2025	PLACA:	LTS158
ATENDIDO PARA:			
Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782793189	ROMBO:	69
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 2A 51 60
TELEFONO	3202186685
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

DATOS

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	TZ175X15DYA202206048	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C4RL501045	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C4RL501045	ORDEN	2143750024
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	8671

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NA
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direcci�n hidr�ulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi�n Correas	NA
Estado filtro de aire	NA
Estado cables instalaci�n de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa ba�il / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci�n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc�metro	NA
Funcionamiento tac�metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el�ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicer�a asientos	BUENO
Estado tapicer�a techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desemp�ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de transmissi�n	NA
Fuga l�quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci�n hidr�ulica	NA
Fugas l�quido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	NA
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	NA
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 385250

Fecha Expedición: 5 4 2025 Hora: 9:13 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028979553

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CUADRICICLO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TToYTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

4/27/2023

PLACA

LTS158

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LX471X1C4RL501045

Número VIN

LX471X1C4RL501045

Número de motor

TZ175X15DYA2022060486

Número de chasis

LX471X1C4RL501045

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

ZHIDOU

Línea

D2S

Modelo

2024

Color

BLANCO

Cilindraje

Carrocería

SIN CARROCERIA

Número de ejes

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

2

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

709

Número de registro

529027681

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

0

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	3/28/2025
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/26/2026	4/27/2025	4294704100
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	VIGENTE	4/3/2024
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/26/2025	4/27/2024	38952284
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	4/26/2023
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/26/2024	4/27/2023	33456960

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	4/27/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

208411154

4/27/2023

AUTORIZADA

STRIA TToYTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Placa:	LTS158
Fecha Servicio:	5/04/2025 10:16:47 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	LTS158
Fecha Servicio:	5/04/2025 10:16:47 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143750024		
Fecha de Expedición:	05/04/2025	Hora:	10:58

Aspecto del Vehículo

Placa:	LTS158
Marca:	ZHIDOU
Línea:	D2
Clase:	[Seleccione]
Tipo Carroceria:	COUPE
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	0
Tipo Combustible:	NO APLICA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	05/04/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	LX471X1C4RL501045
Número de Serie:	LX471X1C4RL501045
Número de motor:	TZ175X15DYA202206048
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	05/04/2025	Ciudad:	BOGOTA D.C.
Placa:	LTS158	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	ZHIDOU	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	2024	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	TZ175X15DYA202206048	DIRECCIÓN	CR 2A 51 60
N° SERIE	LX471X1C4RL501045	TELEFONO	3202186685
N° CHASIS	LX471X1C4RL501045		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES**tec2_bog_cia@colserauto.com****Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

tec2_bog_cia@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
Todos los derechos reservados.



Consulta el informe de peritaje de manera digital



Síguenos en: @colserauto

Fecha: 07/04/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa:

LTS158

Asegurable:

SÍ

Clase: [seleccione]

Año: 2024

Marca: Zhidou

Referencia: D2

Kilometraje: 8.671



No Inspección: 3782793189



No Chasis: LX471X1C4RL501045



No Motor: TZ175X15DYA202206048



Tipo de caja: No aplica



Color: Blanco



Centro de servicio: Satellite renting mosquera



No Serie: LX471X1C4RL501045




Cilindraje: 0



Combustible: No aplica



Tipo Servicio: Particular



Estado general


Latonería: 99%	Tapicería: 100%
Pintura: 90%	Fugas fluidos: 93%
Vidrios: 100%	
Chasis: 100%	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente ☐	Aceptable ☐	Óptimo ☒



Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente ☐	Aceptable ☐	Óptimo ☐



Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	Con Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	No Aplica
Fuga líquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	No Aplica



Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		Original
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	Original		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
SENSOR DE REVERSA	OTROS CON CAMARA	1	\$ 0
RC	OTROS B	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones:

vh presenta 2 llaves, 1 sin batería, gato, llave pernos, copa pernos, gancho de tiro, cable cargador, extintor 06/25, herramienta, linterna, chaleco, 2 tacos, no presenta botiquín, guantes, sumidos y rayones en contorno, fuga aceite caja velocidades se recomienda verificar últimos mantenimientos por guía de mantenimiento y kilometraje



Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión".



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."