



FECHA:	31/03/2025	PLACA:	LTS090
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3782789510	ROMBO:	8
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING MOSQUERA			
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022120516	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C4RL501014	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C4RL501014	ORDEN	2143749913
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	16396		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	88%
PINTURA	#####	80%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

0%

Deficiente

60%

Aceptable

90%

Optimo

100%

CAPOT: Arreglo Regular

COSTADO: Arreglo Bueno

PUERTA DEL: Rayon

GUARDAFANGO: Arreglo Regular

BOMPER: Arreglo Regular

BOMPER: Arreglo Regular

GUARDAFANGO: Arreglo Bueno

PUERTA DEL: Arreglo Bueno

Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES FUNCIONALES, GATO, PALANCA, LLAVE PERNOS, EXTINTOR VENCIDO, KIT DE CARRETERA, BOTIQUIN INCOMPLETOS, CABLE CARGADOR, GANCHO DE TIRO, SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, FRONTAL RAYADO., , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA SA		
IDENTIFICACION	8110117798	Edad:	
DIRECCION	CARRERA 74 76 50		
PROFESION	OTROS	Tel:	3617605000
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 50.600.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ACCESORIOS

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE

✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION

MARCA REFERENCIA

CANTIDAD

VALOR

PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
RC	OTROS B	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

DESCRIPCION

MARCA REFERENCIA

CANTIDAD

VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCAZHIDOU



31/03/2025

CLASE[Seleccione]



31/03/2025

TIPOD2



31/03/2025



31/03/2025



31/03/2025



31/03/2025

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano_Detras.aspx?idOrden=3782789510

1/1

[illegible]



FECHA:	31/03/2025	PLACA:	LTS090
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782789510	ROMBO:	8
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING MOSQUERA	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SA
IDENTIFICACION	8110117798
DIRECCION	CARRERA 74 76 50
TELEFONO	3617605000
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

DATOS

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022120516	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C4RL501014	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C4RL501014	ORDEN	2143749913
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	16396

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direcci�n hidr�ulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NA
Tensi�n Correas	NA
Estado filtro de aire	NA
Estado cables instalaci�n de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa ba�il / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci�n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc�metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac�metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NA
Funcionamiento espejos el�ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicer�a asientos	BUENO
Estado tapicer�a techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desemp�ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	NA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmissi�n	NA
Fuga l�quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci�n hidr�ulica	NA
Fugas l�quido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	NA
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	NA
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 383578

Fecha Expedición: 31 3 2025 Hora: 2:27 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028979563

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CUADRICICLO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

4/27/2023

PLACA

LTS090

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LX471X1C4RL501014

Número VIN

LX471X1C4RL501014

Número de motor

TZ175X15DYA2022120516

Número de chasis

LX471X1C4RL501014

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

ZHIDOU

Línea

D2S

Modelo

2024

Color

BLANCO

Cilindraje

Carrocería

SIN CARROCERIA

Número de ejes

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

2

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

704

Número de registro

529027704

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

0

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

3/28/2025

Fecha vencimiento

4/25/2026

Fecha vigencia

4/26/2025

Número póliza

4294694300

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

3/27/2024

Fecha vencimiento

4/25/2025

Fecha vigencia

4/26/2024

Número póliza

38901967

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/25/2023

Fecha vencimiento

4/25/2024

Fecha vigencia

4/26/2023

Número póliza

33448446

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

4/27/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

208426892

4/27/2023

AUTORIZADA

STRIA TToYTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	31/03/2025	Ciudad:	BOGOTA D.C.
Placa:	LTS090	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	ZHIDOU	NOMBRE	RENTING COLOMBIA SA
MODELO	2024	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	8110117798
N° DE MOTOR	TZ175X15DYA2022120516	DIRECCIÓN	CARRERA 74 76 50
N° SERIE	LX471X1C4RL501014	TELEFONO	3617605000
N° CHASIS	LX471X1C4RL501014		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



ernesto.mateus@colserauto.com

Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143749913		
Fecha de Expedición:	31/03/2025	Hora:	09:22

Aspecto del Vehículo

Placa:	LTS090
Marca:	ZHIDOU
Línea:	D2
Clase:	[Seleccione]
Tipo Carroceria:	COUPE
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	0
Tipo Combustible:	NO APLICA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA SA
Id Solicitante:	8110117798
Fecha Informe:	31/03/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	LX471X1C4RL501014
Número de Serie:	LX471X1C4RL501014
Número de motor:	TZ175X15DYA2022120516
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico



Placa:	LTS090
Fecha Servicio:	31/03/2025 8:43:36 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	LTS090
Fecha Servicio:	31/03/2025 8:43:36 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO



REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 31/03/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LTS090			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o


Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 252391

COLSERAUTO


No. Serie



No. Vin
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de: _____

Placa: _____

Vehículo: LTS 090

7452121

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente contactenos@colserauto.com

Sitio web: www.colserauto.com



Consulta el informe de peritaje de manera digital



Síguenos en: @colserauto

Fecha: 31/03/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **LTS090**

Asegurable: **SÍ**

Clase:	[seleccione]
Año:	2024
Marca:	Zhidou
Referencia:	D2
Kilometraje:	16,396

No Inspección: 3782789510	No Chasis: LX471X1C4RL501014	No Motor: TZ175X15DYA2022120516	Tipo de caja: No aplica	Color: Blanco
Centro de servicio: Satellite renting mosquera	No Serie: LX471X1C4RL501014	Cilindraje: 0	Combustible: No aplica	Tipo Servicio: Particular

Estado general

Latonería:	88%	Tapicería:	100%
Pintura:	80%	Fugas fluidos:	100%
Vidrios:	100%		
Chasis:	100%		

0% - 59%

60% - 89%

90% - 100%

Deficiente

Aceptable

Óptimo

Estado llantas

0% - 39%

40% - 70%

71% - 100%

Deficiente

Aceptable

Óptimo

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	No Aplica
Fuga líquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	No Aplica

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		Original
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS B	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
51	Vehículo presenta desgaste anormal de llantas
68	Vehículo no pasa pista por lo tanto datos no se ven reflejados en el informe
70	Pintura presenta impurezas
71	Pintura con acabado piel naranja
72	Pintura con marcas de lijado

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones:

vh presenta 2 llaves funcionales, gato, palanca, llave pernos, extintor vencido, kit de carretera, botiquin incompletos, cable cargador, gancho de tiro, sumidos y rayones en conorno, frontal rayado.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.