



Consulta el informe de peritaje de manera digital



Síguenos en:
@colserauto

Fecha: 21/04/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa:
LUX598

Asegurable: **SÍ**

Clase: **Pickup doble cab**

Año: **2024**

Marca: **Jac**

Referencia: **Hfc1037**

Kilometraje: **43,580**



No Inspección:
3782799796



No Chasis:
LJ11PABD4RC090072



No Motor:
N4136515



Tipo de caja:
Mecánica



Color:
Blanco



Centro de servicio:
Satélite renting
mosquera



No Serie:
LJ11PABD4RC090072




Cilindraje:
1,999



Combustible:
Diesel



Tipo Servicio:
Particular



Estado general

Latonería: 81%	Tapicería: 100%
Pintura: 80%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 100%	
Chasis: 100%	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>




Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	Sin Fuga
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	Sin Fuga
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga



Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>



Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

<input checked="" type="checkbox"/> Vidrios eléctricos	Original	<input checked="" type="checkbox"/> Plumilla trasera	No Aplica	<input checked="" type="checkbox"/> Dirección asistida	No Aplica	<input checked="" type="checkbox"/> Alarma	No Aplica	<input checked="" type="checkbox"/> Porta equipaje	No Aplica	<input checked="" type="checkbox"/> Exploradoras
<input checked="" type="checkbox"/> Espejos eléctricos	Original	<input checked="" type="checkbox"/> Bloqueo central	Original	<input checked="" type="checkbox"/> Dirección hidráulica	Original	<input checked="" type="checkbox"/> Rines	Original	<input checked="" type="checkbox"/> Techo corredizo	No Aplica	Original
<input checked="" type="checkbox"/> Película seguridad	Opcional	<input checked="" type="checkbox"/> Tercer STOP	Original	<input checked="" type="checkbox"/> Aire acondicionado	Original	<input checked="" type="checkbox"/> Tapicería cuero	Opcional	<input checked="" type="checkbox"/> Spoiler	No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
SENSOR DE REVERSA	OTROS CON CAMARA	1	\$ 0
BARRA ANTIVUELCO RC	OTROS ALUMINIO	1	\$ 0
	OTROS B	1	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
68	Vehículo no pasa pista por lo tanto datos no se ven reflejados en el informe
70	Pintura presenta impurezas
71	Pintura con acabado piel naranja
85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones:

vh presenta: 2 llaves control funcionales, 4 llaves de candado, llanta de repuesto, gato, 2 llave perno, palancas, extintor no vigente, kit de carretera incompleto, plástón perforado por adaptación de barra anti vuelco, (inmunizado), focos de oxidación en partes bajas, sumidos y rayones de uso diario en contorno, compuerta repintada, asegurabilidad sujeta a políticas de compañía.



Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.