

FECHA:	13/06/2024	PLACA:	GHT182
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3782646866	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	SI		

DATOS



MARCA	DFSK/DFM/DFZL	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2022
TIPO	RICH 6	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	14321009	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
No. MOTOR	21F43102	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LJNDZU5T0NN402588	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	LJNDZU5T0NN402588	ORDEN	2143745038
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	3910		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CRA 49 NRO 17 108		
PROFESION	OTROS	Tel:	3104441121
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 165.900.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 165.900.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	100%		
PINTURA	#####	100%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGÚN LA GUÍA 333 DE MAYO 2024.
 ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



Observaciones: ENTREGA 2 LLAVES DE INICIO, 2 CONTROLES, EXTINTOR 30 LB VENCIDO, LLANTA REPUESTO, BOTIQUIN, HERRAMIENTA, GATO, 2 CONOS, 2 TACOS, LINTERNA, CABLE DE CARGA, CHALECO, PALANCAS, LLAVE DE PERNOS. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIA; RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO, PLATON PERFORADO POR ADAPTACION DE BARRAS ANTIVUELCO,, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

		<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
	RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EQUALIZADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CAJA DE CD'S	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PLANTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TWITER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PELICULA DE SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DESIMPANADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PLUMILLA TRASERA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DIRECCION ASISTIDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AIRE ACONDICION.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	COPAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AMPLIACIONES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CONTROLES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EXPLOSOIBOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PORTA EQUIPAJE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TECNO CORREDIZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPOILER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL SR	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OTROS SR	1	\$ 0
ESTRIBOS	ORIGINAL FIBRA	1	\$ 0
PROTECTOR PLATON	OTROS NA	1	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS CON CAMARA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION


0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA DFSK/DFM/DFZL

CLASE PICKUP DOBLE CAB

TIPO RICH 6



13/06/2024



13/06/2024



13/06/2024



13/06/2024



13/06/2024



13/06/2024

INFORME TÉCNICO

PLACA	No. Informe
13/06/2024	3782646866
	Ciudad

Este documento es válido ÚNICAMENTE para el sistema de identificación de vehículos de Colombia.
Esta contiene sistemas de seguridad.

DATOS

TIPO	D/SE/OTM/DFZL	USUARIO	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	PICKUP DOBLE CAB	IDENTIFICACION	011011779
ANIO	2022	PLACA	CRA 49 NRD 17 100
COLORES	BLANCO	NUMERO DE CHASIS	1104441121
OTROS	CHT	Rancho	4
No MOTOR	0	No SERIE	
No CHASIS		No CHASIS	

21F43102

LJNDZU5TONN402588

LJNDZU5TONN402588

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024973713

PLACA: GHT182 | MARCA: DONGFENG | LINEA: RICH 6 | MODELO: 2022
 CLEBERADA CC: 0 | COLOR: BLANCO | SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA | TIPO CARROCERIA: DOBLE CABINA CON ELECTRICO | CAPACIDAD PNEU: 4

REG. NO. N LINDZU5TONN402588
 REG. NO. N LINDZU5TONN402588

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: BANCOLOMBIA S.A. | IDENTIFICACION: NIT 86982838

REGISTRACION BOYLENE

DECLARACION DE INFORMACION: 88202100069374

FECHA MATRICULA: 04/01/2022 | FECHA EXP. LIC. TRD: 04/01/2022

DIR TROYTE BUCARAMANGA

REG. NO. L101008591925

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original
 Regrabado
 Grabado

SERIAL Original
 Regrabado
 Grabado

CHASIS Original
 Regrabado
 Grabado

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

Firma _____
 Agente (R)
 Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
 CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe es emitido por COLSERAUTO S.A. en el momento de la revisión de los sistemas de identificación de vehículos de Colombia. No garantiza la seguridad de la información que se contiene en este documento. No garantiza la seguridad de la información que se contiene en este documento. No garantiza la seguridad de la información que se contiene en este documento.

GO-10-015
 Versión 3

Bogotá Morán: Calle 70A # 09C - 15 / PBX: (571) 745 3121 / FAX: (571) 271 9050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Safo 127 # 40 - 47 / PBX: (571) 703 2120 - **Bogotá América:** Calle 17 # 43-40 - **Bogotá Puente Aranda:** Calle 17 # 43-43 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 51 # 66 - 23 Barrio 51 Pardo / PBX: (573) 368 0446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (573) 301 004 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 30 # 31A - 100 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Carén-Bucaramanga Car. 211 # 70 2366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 30 - 32 Av. Los Indios / PBX: (596) 303 9278 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 37 - 33 CDA Manjares S.A. / PBX: (574) 763 6811 - **Calli Flor:** Av. 3 Norte # 69K - 13 / PBX: (572) 345 1190 - **Calli Sur:** Carrera 44 # 36 - 70 / PBX: (572) 318 4141 - **Cocutá Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 - 100 Cof. 50234023 - **Cartagena:** C/ta 818 # 24 280 Car. 521492603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTEN EN WWW.COLSERAUTOS.COM



FECHA:	13/06/2024	PLACA:	GHT182
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782646866	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

**D
A
T
O
S**

MARCA	DFSK/DFM/DFZL	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2022
TIPO	RICH 6	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	14321009	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
No. MOTOR	21F43102	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LJNDZU5TONN402588	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	LJNDZU5TONN402588	ORDEN	2143745038
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	3910

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NRO 17 108
TELEFONO	3104441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 165.900.000
V/R COLSERAUTO	\$ 165.900.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NA
Tensión Correas	NA
Estado filtro de aire	NA
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañal / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	NA
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	13/06/2024	Ciudad:	BOGOTA D.C.
Placa:	GHT182	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	DFSK/DFM/DFZL	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	2022	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	21F43102	DIRECCIÓN	CRA 49 NRO 17 108
N° SERIE	LJNDZU5T0NN402588	TELEFONO	3104441121
N° CHASIS	LJNDZU5T0NN402588		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES


carlos.moreno.ct@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

carlos.moreno.ct@colserauto.com | PBX:7452121
 Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

Nº SOLICITUD:	2143745038		
Fecha de Expedición:	13/06/2024	Hora:	10:10

Aspecto del Vehículo

Placa:	GHT182
Marca:	DFSK/DFM/DFZL
Línea:	RICH 6
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	0
Tipo Combustible:	ELÉCTRICO

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	13/06/2024
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	LJNDZU5T0NN402588
Número de Serie:	LJNDZU5T0NN402588
Número de motor:	21F43102
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales



Responsable Central de Control Técnico

Placa:	GHT182
Fecha Servicio:	13/06/2024 9:42:45 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	GHT182
Fecha Servicio:	13/06/2024 9:42:45 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

REPORTE DE RECLAMACIONES

COLSERAUTO

Fecha: 13/06/2024

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
GHT182			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

NOTAS: VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



Fecha: 14/06/2024

PERITAJE
COMERCIALPlaca:
GHT182Asegurable: **SÍ**Clase: **Pickup doble cab**Año: **2022**Marca: **Dfsk/dfm/dfzl**Referencia: **Rich 6**Kilometraje: **3,910**No inspección:
3782646866No Chasis:
LJNDZUSTONN402588No Motor:
21F43102Tipo de caja:
AutomaticaColor:
BlancoCentro de servicio:
Satelite renting
mosqueraNo Serie:
LJNDZUSTONN402588Cilindraje:
0Combustible:
EléctricoTipo Servicio:
Particular

Estado general


Latonería: 100%	Tapicería: 100%
Pintura: 100%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 100%	
Chasis: 100%	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>



Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>



Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	Sin Fuga
Fuga aceite motor:	No Aplica
Fuga liquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tangué combustible:	No Aplica



Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	No Aplica	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	Original
Especios eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	Original	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
PROTECTOR PLATON	OTROS NA	1	\$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OTROS SR	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS CON CAMARA	1	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones:

entrega 2 llaves de inicio, 2 controles, extintor 30 lb vencido, llanta repuesto, botiquín, herramienta, gato, 2 conos, 2 tacos, linterna, cable de carga, chaleco, palancas, llave de pernos, asegurabilidad sujeta a políticas de compañía, rayones y sumidos en contorno, platon perforado por adaptación de barras antivuelco.



Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.