



FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

70%

40%

40%

70%

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

BMW

CLASE

AUTOMOVIL

TIPO

530i

28/10/2024

28/10/2024

28/10/2024

28/10/2024

28/10/2024

28/10/2024

DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | BMW               | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2023       |
| TIPO        | 530i              | CARROCERIA   | AUTO SEDAN |
| COLOR       | AZUL              | CILINDRAJE   | 1998       |
| COD. FASEC. | 00801406          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | 20296778          | NACIONALIDAD | ALE        |
| No. CHASIS  | WBA51BH03PCK52947 | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | WBA51BH03PCK52947 | ORDEN        | 2143747911 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 33397      |

MOTOR

| ITEM                              | RESPUESTA    |
|-----------------------------------|--------------|
| Viscosidad aceite motor           | NA           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL |
| Nivel líquido de frenos           | NIVEL NORMAL |
| Nivel agua limpiavidrios          | NIVEL NORMAL |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA           |
| Nivel líquido embrague            | NA           |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA     |
| Soporte caja de velocidades       | BUENO        |

EXTERIORES

| ITEM                             | RESPUESTA |
|----------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTES BAJA

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga líquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas líquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos dirección rotulas   | BUENO     |

|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 28/10/2024 | PLACA: | LQW651 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |            |           |     |
|-----------------------|------------|-----------|-----|
| Compañía de Seguros   |            |           |     |
| No.INSPECCION:        | 3482712825 | ROMBO:    | 200 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | CDA 129   |     |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica |     |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A. |
| IDENTIFICACION | 811011779             |
| DIRECCION      | CRA 49 NO. 17-108     |
| TELEFONO       | 3000441121            |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                  |
| V/R FASECOLDA  | \$ 188.400.000        |
| V/R COLSERAUTO | \$ 188.400.000        |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                  |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | BUENO          |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | BUENO          |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

| ITEM                                     | RESPUESTA |
|------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa bañl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | FUNCIONA  |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado tanque silenciador          | BUENO          |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | MALO           |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tubería frenos              | BUENO          |



INFORME TÉCNICO

|       |            |             |            |
|-------|------------|-------------|------------|
| FECHA | 28/10/2024 | No. Informe | 3482712825 |
| PLACA | LQW651     | Cantidad    | CDA 129    |

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

|           |           |                     |                       |
|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|
| Modelo    | BMW       | Modelo              | RENTING COLOMBIA S.A. |
| Categoría | AUTOMOVIL | Grupos de Seguridad | 811011779             |
| Motor     | 530 I     | Expediente          | CRA 49 NO. 17-108     |
| Modelo    | 2023      | Expediente          | 3000441121            |
| Color     | ALB       | Rombo               | 200                   |
| Placa     | AZUL      |                     |                       |
| Motor     | 1996      |                     |                       |
| No.MOTOR  | 20296778  | No.SERIE            | WBA51BH03PCK52947     |
|           |           | No.CHASIS           | WBA51BH03PCK52947     |

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10028295436

PLACA: LQW651, MOTOR: BMW, CATEGORIA: 530 I, MODELO: 2023

CLASE DE VEHICULO: AUTOMOVIL, TPO CLASIFICACION: SEDAN, COMBUSTIBLE: GASOLINA, CAPACIDAD MOTOR: 5

SERVICIO: PARTICULAR

NUMERO DE MOTOR: 20296778, N: WBA51BH03PCK52947

NUMERO DE SERIE: N: WBA51BH03PCK52947, N: N

FACTURANTE: (R) COLOMBIA S.A., IDENTIFICACION: NIT 880303538

RESTRICCION VEHICULO: NINGUNA, POTENCIA HP: 252

DECLARACION DE IMPORTACION: 19202000000133, FECHA IMPORTE: 12/08/2022, PUERTO: 4

FECHA MATRICULA: 30/01/2023, FECHA DEL LIC. TIT: 30/01/2023, FECHA VENCIMIENTO: N/A

ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTOYITE MCPAL FUNZA



LT070002951280

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

SERIAL: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☒



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su producción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Bogotá Morator: Calle 127 # 49-47 - PBX 0711 262 2320 - Bogotá American: Calle 17 # 15-60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 15-62 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 56-23 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 15 # 4-41 - Barranquilla Vehículos Livianos: Calle 15 # 4-41 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 15 # 4-41 - Barranquilla Vehículos Livianos: Calle 15 # 4-41 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 15 # 4-41

GO - FO - 041  
Versión 2

**COLSER**AUTO

No. Serie

No. Vin  
Chasis

No. Motor

Resistência a corrosão da:

**Disce:**

1004651

Vehículo:

344

2020

Solicitud No: 347338

Fecha Expedición: 28102024

Hora: 11:22 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028295436

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Fecha matrícula

1/30/2023

PLACA

LQW651

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

WBA51BH03PCK52947

Número de motor

20296778

Número de chasis

WBA51BH03PCK52947

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

BMW

Línea

530 i

Modelo

2023

Color

AZUL METALIZADO

Cilindraje

1998

Carrocería

SEDAN

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

1700

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

636

Número de registro

467287670

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

9

Identificador de color

442

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

12/28/2023

Fecha vencimiento

1/24/2025

Fecha vigencia

1/25/2024

Número póliza

37731286

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/24/2023

Fecha vencimiento

1/24/2024

Fecha vigencia

1/25/2023

Número póliza

32084390

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

1/30/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

| Número de dololicitud      | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                   |
|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 203585065                  | 1/27/2023         | AUTORIZADA          | STRIA TToyTTE MCPAL FUNZA |
| Descripción del trámite    |                   |                     |                           |
| TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, |                   |                     |                           |

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Informe Registro de Novedades

| Datos de solicitud de ingreso |            |       |       |
|-------------------------------|------------|-------|-------|
| Nº SOLICITUD:                 | 2143747911 |       |       |
| Fecha de Expedición:          | 28/10/2024 | Hora: | 11:14 |

| Aspecto del Vehículo |            |
|----------------------|------------|
| Placa:               | LQW651     |
| Marca:               | BMW        |
| Línea:               | 530i       |
| Clase:               | AUTOMOVIL  |
| Tipo Carroceria:     | AUTO SEDAN |
| Color:               | AZUL       |
| Cilindraje (cc):     | 1998       |
| Tipo Combustible:    | GASOLINA   |

| Aspectos Generales    |                       | Información de identificación del vehículo |                   |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Solicitante:          | RENTING COLOMBIA S.A. | Número de Chasis:                          | WBA51BH03PCK52947 |
| Id Solicitante:       | 811011779             | Número de Serie:                           | WBA51BH03PCK52947 |
| Fecha Informe:        | 28/10/2024            | Número de motor:                           | 20296778          |
| Centro de Validación: | CDA 129               | Tipo de servicio:                          | PARTICULAR        |
| Ciudad de Expedición: | BOGOTA D.C.           | Modelo:                                    | 2023              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

| CODIGO | NOVEDAD                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52     | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218    | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

Observaciones Generales



Responsable Central de Control Técnico

CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


|        |            |                     |             |
|--------|------------|---------------------|-------------|
| Fecha: | 28/10/2024 | Ciudad:             | BOGOTA D.C. |
| Placa: | LQW651     | Centro de Servicio: | CDA 129     |

| DESCRIPCION | DATOS             | DESCRIPCION               | DATOS                 |
|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| MARCA       | BMW               | NOMBRE                    | RENTING COLOMBIA S.A. |
| MODELO      | 2023              | CEDULA DE CIUDADANIA(NIT) | 811011779             |
| N° DE MOTOR | 20296778          | DIRECCIÓN                 | CRA 49 NO. 17-108     |
| N° SERIE    | WBA51BH03PCK52947 | TELEFONO                  | 3000441121            |
| N° CHASIS   | WBA51BH03PCK52947 |                           |                       |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 218    | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS                                                           |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

OBSERVACIONES



tecnico.improntas@colserauto.com  
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A  
tecnico.improntas@colserauto.com| PBX:7452121  
Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

REPORTE DE RECLAMACIONES



Fecha: 28/10/2024

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA      | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|------------|-----------------|
| LQW651 | DAÑOS MENOR CUANTIA | 28/05/2023 | \$ 6.075.171    |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

NOTAS:

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | LQW651                   |
| Fecha Servicio: | 28/10/2024 11:14:10 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | LQW651                   |
| Fecha Servicio: | 28/10/2024 11:14:10 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

Fecha: 28/10/2024

PERITAJE  
COMERCIAL

Placa:

LQW651

Asegurable: SÍ

|              |           |
|--------------|-----------|
| Clase:       | Automovil |
| Año:         | 2023      |
| Marca:       | Bmw       |
| Referencia:  | 530i      |
| Kilometraje: | 33,397    |

No inspección:  
3482712825

No Chasis:  
WBA51BH03PCK52947

No Motor:  
20296778

Tipo de caja:  
Tiptronica

Color:  
Azul

Centro de servicio:  
Cda 129

No Serie:  
WBA51BH03PCK52947

Cilindraje:  
1,998

Combustible:  
Gasolina

Tipo Servicio:  
Particular

Estado general

|            |      |                |      |
|------------|------|----------------|------|
| Latonería: | 98%  | Tapicería:     | 100% |
| Pintura:   | 90%  | Fugas fluidos: | 100% |
| Vidrios:   | 100% |                |      |
| Chasis:    | 97%  |                |      |

0% - 59%

60% - 89%

90% - 100%

Deficiente

Acceptable

Óptimo

Fugas de fluidos

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite caja de transmisión:  | Sin Fuga  |
| Fuga aceite caja velocidades:     | Sin Fuga  |
| Fuga aceite dirección hidráulica: | No Aplica |
| Fuga aceite motor:                | Sin Fuga  |
| Fuga liquido bomba de embrague:   | No Aplica |
| Fuga liquido de frenos:           | Sin Fuga  |
| Fugas aceite por amortiguador:    | Sin Fuga  |
| Fugas tangué combustible:         | Sin Fuga  |

Estado llantas

0% - 39%

40% - 70%

71% - 100%

Deficiente

Acceptable

Óptimo

70%

70%

40%

40%

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

|                    |          |                  |           |                      |           |                 |          |                 |           |              |
|--------------------|----------|------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| Vidrios eléctricos | Original | Plumilla trasera | No Aplica | Dirección asistida   | Original  | Alarma          | Original | Porta equipaje  | No Aplica | Exploradoras |
| Espejos eléctricos | Original | Bloqueo central  | Original  | Dirección hidráulica | No Aplica | Rines           | Original | Techo corredizo | Original  | No Aplica    |
| Película seguridad | Opcional | Tercer STOP      | Original  | Aire acondicio       | Original  | Tapicería cuero | Original | Spoiler         | No Aplica |              |

| Descripción           | Marca referencia    | Cantidad | Valor |
|-----------------------|---------------------|----------|-------|
| RC                    | OTROS A             | 1        | \$ 0  |
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL            | 1        | \$ 0  |
| SENSOR DE REVERSA     | ORIGINAL CON CAMARA | 1        | \$ 0  |

Novedades Técnicas:

| Código | Descripción                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 70     | Pintura presenta impurezas                                      |
| 85     | Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes |

Antecedentes:

| Código | Descripción                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52     | De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos                                                   |
| 63     | Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección                                                                                   |
| 218    | Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros                                                           |
| 263    | Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes |

Observaciones:

presenta 2 juegos de llaves control funcionales, extintor octubre 2023, tacos, botiquin,herramienta, no aplica llanta de repuesto. leves sumidos y rayones. estribo lujo izquierdo regular. rines rayados. no se realiza marcacion de bateria por difícil acceso.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión".

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."