

FECHA: 2/08/2024	PLACA:	KOR352
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 3122669229	ROMBO: 1	
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE: SI		

DATOS


MARCA	JEEP	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2021
TIPO	GRAND CHEROKEE [4] [FL]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	3600
COD. FASEC.	04208111	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	*	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	1C4RJFAG3MC774380	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*	ORDEN	2143746133
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	57711		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A - 39 SECTOR LAS DELICIAS		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.
SUCURSAL	CALI
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA Clave:
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779 Edad:
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
PROFESION	OTROS Tel: 3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 149.100.000
V/R COLSERAUTO	\$ 149.100.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

LATONERIA	#####	94%
PINTURA	#####	90%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% 60% 90% 100%	
	Deficiente Aceptable Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 335 DE JULIO 2024. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL



Observaciones: SI, PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN LATONERIA, TIMON DETERIORADO, TAPICERIA MANCHADA, KIT DE CARRETERA PRESENTA: 1 LLAVE, LLANTA DE REPUESTO, GATO, CONOS, HERRAMIENTA BASICA, EXTINTOR VIGENTE MARZO/25, TACOS, BOTIQUIN, GUANTES., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

		<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input type="checkbox"/> NO TIENE
	RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EQUALIZADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CAJA DE CD'S	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TWITER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PELICULA DE SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DESEMPAÑADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	FLUMILLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DIRECCION ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DIRECCION HIDRAULICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AIRE ACONDIC.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	COPAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AMPLIFICACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAPICERIA DE CUERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EXPLOSOIBAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PORTA EQUIPAJE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TECHO CORREDIZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPOILER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0
RC	OTROS B	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS CON CAMARA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA JEEP

CLASE CAMPERO

TIPO GRAND CHEROKEE [4] [FL]



2/08/2024



2/08/2024



2/08/2024



2/08/2024



2/08/2024



2/08/2024

FECHA:	2/08/2024	PLACA:	KOR352
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3122669229	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 149.100.000
V/R COLSERAUTO	\$ 149.100.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D
A
T
O
S**

MARCA	JEEP	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2021
TIPO	GRAND CHEROKEE [4] [FL]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	3600
COD. FASEC.	04208111	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	*	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	1C4RJFAG3MC774380	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*	ORDEN	2143746133
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	57711

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañal / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

FECHA:	2/08/2024	No. Informe:	3122669229
PLACA:	KOR352	Ciudad:	SATELITE RENTING CALI

INFORME TÉCNICO

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS	MARCA	JEEP	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
	CLASE	CAMPERO	CÉDULA DE CIUDADANA (DNI)	811011779
	TIPO	GRAND CHEROKEE [4] [FL]	DIRECCIÓN	CRA 49 NO. 17-108
	MODELO	2021	TELÉFONO	3000441121
	NACIONALIDAD	USA	Rambo	163
	COLOR	GRIS	No. MOTOR	*
	DESCRIPCIÓN	3600	No. SERIE	*
			No. CHASIS	1C4RJFAG3MC774380

DOCUMENTOS	REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10025851468		RESTRICCIÓN MOVILIDAD ***** DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 192021000075604 LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD *****	BLINDAJE ***** POTENCIA HP 290 FECHA IMPORT. 23/09/2021 PUERTAS 5	
	PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO	
	KOR352	JEEP	GRAND CHEROKEE	2021	
	CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO		
	3.600	GRIS METAL	PARTICULAR		
	CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ	
	CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5	
	NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN		
	*****	N	1C4RJFAG3MC774380		
	NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG	
*****	N	1C4RJFAG3MC774380	N		
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN				
BANCOLOMBIA S.A.	NIT 890903938				

CONCEPTO E IMPRONTAS	MOTOR	Original	<input type="checkbox"/>
		Regrabado	<input type="checkbox"/>
		Grabado	<input type="checkbox"/>
	SERIAL	Original	<input type="checkbox"/>
		Regrabado	<input type="checkbox"/>
		Grabado	<input type="checkbox"/>
	CHASIS	Original	<input checked="" type="checkbox"/>
		Regrabado	<input type="checkbox"/>
		Grabado	<input type="checkbox"/>

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores		Firma Cliente C.C	
---	--	----------------------	--

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Asimismo no deberá utilizarse para la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 245 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador #2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Chequeo control de Calidad

COLSERAUTO


REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 3/08/2024

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
KOR352	DAÑOS MENOR CUANTIA	14/10/2022	\$ 6,529,920

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

NOTAS:



IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Placa:	KOR352
Fecha Servicio:	2/08/2024 9:29:58 a.m.



Detalle 1

06/08/2024



Detalle 2

06/08/2024



Detalle 3

06/08/2024



Detalle 4

06/08/2024



Detalle 5

06/08/2024



Detalle 6

06/08/2024



Detalle 7

06/08/2024



Detalle 8

06/08/2024



Detalle 9

06/08/2024



Detalle 10

06/08/2024

Placa:	KOR352
Fecha Servicio:	2/08/2024 9:29:58 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

Nº SOLICITUD:	2143746133		
Fecha de Expedición:	03/08/2024	Hora:	08:40

Aspecto del Vehículo

Placa:	KOR352
Marca:	JEEP
Línea:	GRAND CHEROKEE [4] [FL]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carrocería:	CAMIONETA 4P
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	3600
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	02/08/2024
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	1C4RJFAG3MC774380
Número de Serie:	*
Número de motor:	*
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

