



Fecha: 09/05/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa:

IOT712

Asegurable:

NO

Clase: **Pickup doble cab**

Año: **2016**

Marca: **Toyota**

Referencia: **Hilux [7] [R]**

Kilometraje: **103,814**



No inspección:
3252809027



No Chasis:
8AJFX29G9G6608591



No Motor:
2TR8808836



Tipo de caja:
Mecánica



Color:
Blanco



Centro de servicio:
**Satelite renting
caldas**



No Serie:
8AJFX29G9G6608591




Cilindraje:
2,694



Combustible:
Gasolina



Tipo Servicio:
Particular



Estado general


Latonería: 73%	Tapicería: 100%
Pintura: 60%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 88%	
Chasis: 100%	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente ☐	Aceptable ☒	Óptimo ☐



Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente ☐	Aceptable ☒	Óptimo ☐



Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	Sin Fuga
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	Sin Fuga
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tange combustible:	Sin Fuga



Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	No Aplica	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	Original	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		Original
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS D	1	\$ 0
SISTEMA A GAS NATURAL	OPCIONAL SOLICITAR	1	\$ 0
TEST	FACTURAS	2	\$ 0
	OPCIONAL LICUADORA		

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
70	Pintura presenta impurezas
71	Pintura con acabado piel naranja
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones:

asegurabilidad sujeta a políticas de la compañía, presenta rayones y sumidos en carrocería, aplicación de pintura en piezas señaladas con arreglo, farolas y stops rayones leves, presenta rayones y sumidos en parales traseros de cabina y espaldar cabina, focos de oxidación en partes bajas, vehículo adaptado a gas, motivo de rechazo stop lh fisurado, 9 llaves 2 encendido, gato ok, palanca ok, llave pernos ok, repuesto ok, kit ok, extintor ok, se sugiere solicitar certificado de tradición para descartar multas, embargos y otros.



Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.