




Fecha: 25/04/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **IOT694**
Asegurable: **NO**

Clase:	Pickup doble cab
Año:	2016
Marca:	Toyota
Referencia:	Hilux [7] [ff]
Kilometraje:	185,355

- No Inspección:** 3252801878
- No Chasis:** 8AJFX29G4G6608546
- No Motor:** 2TR8806B46
- Tipo de caja:** Mecánica
- Color:** Blanco
- Centro de servicio:** Satélite renting caldas
- No Serie:** 8AJFX29G4G6608546
- Cilindraje:** 2,694
- Combustible:** Gasolina
- Tipo Servicio:** Particular



Estado general

Latonería:	38%	Tapicería:	100%
Pintura:	95%	Fugas fluidos:	98%
Vidrios:	85%		
Chasis:	100%		

0% - 59% Deficiente 60% - 89% Aceptable 90% - 100% Óptimo

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	Humedad
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	Sin Fuga
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39% Deficiente <input type="radio"/>	40% - 70% Aceptable <input checked="" type="radio"/>	71% - 100% Óptimo <input type="radio"/>
---	--	---

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	No Aplica	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espesores eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	Original	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica	Original	
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoller	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS D	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
CAJA HERRAMIENTAS LIVIANO	OPCIONAL S/R	3	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: asegurabilidad sujeta a políticas de la compañía, presenta rayones y sumidos en carrocería, aplicación de pintura en piezas señaladas con arreglo, farolas y stops rayones leves, presenta rayones y sumidos en parales traseros de cabina y espaldar cabina, focos de oxidación en partes bajas, motivo de rechazo ambos bumpers y costado lh malos, arreglo malo costado rh, ambos stops fisurados, fuga dirección hidráulica por depósito, golpe fuerte capot, puerta delantera rh y estribo rh, panorámico fisurado. 2 llaves, gato ok, se sugiere solicitar certificado de tradición para descartar multas, embargos y otros.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.