



<b>FECHA:</b> 24/01/2025	<b>PLACA:</b>	<b>LTS181</b>
<b>ATENDIDO PARA:</b> Compañía de Seguros		
<b>No.INSPECCION:</b> 3782754251	<b>ROMBO:</b> 2	
<b>CENTRO DE INSPECCION:</b> SATELITE RENTING MOSQUERA		
<b>ASEGURABLE:</b> SI		

DATOS

ESTADO GENERAL

<b>MARCA</b>	ZHIDOU	<b>TIPO PINTURA</b>	Plana
<b>CLASE</b>	[Seleccione]	<b>MODELO</b>	2024
<b>TIPO</b>	D2	<b>CARROCERIA</b>	COUPE
<b>COLOR</b>	BLANCO	<b>CILINDRAJE</b>	0
<b>COD. FASEC.</b>	42201001	<b>COMBUSTIBLE</b>	ELÉCTRICO
<b>No. MOTOR</b>	TZ175X15DYA202206033	<b>NACIONALIDAD</b>	CHI
<b>No. CHASIS</b>	LX471X1C1RL501181	<b>TIPO CAJA</b>	NO APLICA
<b>No. SERIAL</b>	LX471X1C1RL501181	<b>ORDEN</b>	2143749092
<b>SERVICIO</b>	PARTICULAR		
<b>KILOMETRAJE</b>	7376		
<b>ENVIADO A</b>	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91		


<b>ASEGURADORA</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>SUCURSAL</b>	BOGOTA
<b>INTERMEDIARIO</b>	DIRECTORENTING COLOMBIA <b>Clave:</b>
<b>NOMBRE</b>	RENTING COLOMBIA SA
<b>IDENTIFICACION</b>	8110117798 <b>Edad:</b>
<b>DIRECCION</b>	CARRERA 74 76 50
<b>PROFESION</b>	OTROS <b>Tel:</b> 3617605000
<b>V/R CLIENTE</b>	\$ 0
<b>V/R FASECOLDA</b>	\$ 50.600.000
<b>V/R COLSERAUTO</b>	\$ 50.600.000
<b>V/R ACCESORIOS</b>	\$ 0

<b>LATONERIA</b>	#####	95%
<b>PINTURA</b>	#####	95%
<b>VIDRIOS</b>	#####	100%
<b>CHASIS</b>	#####	100%
<b>TAPICERIA</b>	#####	100%
<b>FUGAS FLUIDOS</b>	#####	100%
<b>IDENTIFICACION</b>	#####	100%


EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.


0%	60%	90%	100%
<b>Deficiente</b>	<b>Aceptable</b>	<b>Optimo</b>	



COSTADO: Rayon



BOMPER: Rayon



ESTRIBO DER.: Rayon

Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES DE ENCENDIDO FUNCIONALES, GATO, LLAVE DE PERNOS, PALANCA, GANCHO DE ARRASTRE, EXTINTOR VIG 08-2025, LINTERNA, 2 TACOS, SEÑALES REFLECTIVAS, BOTIQUIN VENDIDO. RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO, LEVE DESCUADRE EN BOMPER TRASERO, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIA,, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EQUALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CAJA DE CD'S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TWITER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PELICULA DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DESEMPAÑADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FLUMILLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECCION ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AIRE ACONDICION.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COPAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AMPLIACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EXPLOADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PORTA EQUIPAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TECNO CORREDIZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SPOILER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD RC	OPCIONAL	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS A	1	\$ 0
	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

**RUEDAS DELANTERAS**



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**FRENO DE MANO**




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**RUEDAS TRASERAS**



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

**% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS**

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



**VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO**

0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

FOTOS VEHICULO

**MARCA** ZHIDOU

**CLASE** [Seleccione]

**TIPO** D2



24 ene. 2025 09:13:02

24/01/2025



24 ene. 2025 09:14:26

24/01/2025



24 ene. 2025 09:13:22

24/01/2025



24 ene. 2025 09:13:05

24/01/2025



24 ene. 2025 09:14:31

24/01/2025



24 ene. 2025 09:15:09

24/01/2025

# COLSERAUTO

## INFORME TÉCNICO

2112441

FECHA:		No. Informe
PLACA:	24/01/2025	Ciudad
		3782754251

Este documento es valido UNICAMENTE ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

### DATOS

MARCA		NOMBRE	
CLASE		CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
TIPO	ZHIDOU	DIRECCION	RENTING COLOMBIA SA
MODELO	[Seleccione]	TELÉFONO	8110117798
NACIONALIDAD	D2		CARRERA 74 76 50
COLOR	2024		3617605000
CILINDRAJE	CHI	Rombo	2

No. MOTOK	No. SERIE	No. CHASIS
-----------	-----------	------------

### DOCUMENTOS

TZ175X15DYA202206033 LX471X1C1RL501181 LX471X1C1RL501181

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028978003

PLACA: LTS181 MARCA: ZHIDOU LINEA: D2S MODELO: 2024

CILINDRADA CC: 0 COLOR: BLANCO SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CUADRICICLO TIPO CARROCERIA: SIN CARROCERIA COMBUSTIBLE: ELECTRICO CAPACIDAD Kg/PSU: 2

NUMERO DE MOTOR: TZ175X15DYA202206033 REG. N. LX471X1C1RL501181

NUMERO DE SERIE: LX471X1C1RL501181 REG. N. LX471X1C1RL501181

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE: NIT: BANCOLOMBIA S.A.

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: BLINDAJE: POTENCIA HP: \*\*\*\*\* 20

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352023000115936 VE. FECHA IMPOR: PUERTAS: 14/03/2023 2

FECHA MATRICULA: 27/04/2023 FECHA EXP. LIC. TTO: 27/04/2023 FECHA VENCIMIENTO: \*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

LT06005009018

### CONCEPTO E IMPRONTAS

**MOTOR** Original   
 Regrabado   
 Grabado

**SERIAL** Original   
 Regrabado   
 Grabado

**CHASIS** Original   
 Regrabado   
 Grabado

### OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma \_\_\_\_\_  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente \_\_\_\_\_  
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015  
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel: 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Floras: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel: 3202324023 - Cartagena: Cra 31B 24 246 Cel: 3214985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

**PERITAJE  
COMERCIAL**COLSERAUTO S.A.  
www.colserauto.com

FECHA:	24/01/2025	PLACA:	LTS181
--------	------------	--------	--------

**ATENDIDO PARA:**

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782754251	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING MOSQUERA	
ASEGURABLE: No Aplica			

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SA
IDENTIFICACION	8110117798
DIRECCION	CARRERA 74 76 50
TELEFONO	3617605000
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D  
A  
T  
O  
S**

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
No. MOTOR	TZ175X15DYA202206033	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C1RL501181	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C1RL501181	ORDEN	2143749092
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	7376

**M  
O  
T  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NA
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NA
Tensión Correas	NA
Estado filtro de aire	NA
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa bañi / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P  
A  
R  
T  
E  
B  
A  
J  
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	NA
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	NA
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO


**CONCEPTO TÉCNICO  
 DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

<b>Fecha:</b>	24/01/2025	<b>Ciudad:</b>	BOGOTA D.C.
<b>Placa:</b>	LTS181	<b>Centro de Servicio:</b>	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	ZHIDOU	<b>NOMBRE</b>	RENTING COLOMBIA SA
<b>MODELO</b>	2024	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	8110117798
<b>N° DE MOTOR</b>	TZ175X15DYA202206033	<b>DIRECCIÓN</b>	CARRERA 74 76 50
<b>N° SERIE</b>	LX471X1C1RL501181	<b>TELEFONO</b>	3617605000
<b>N° CHASIS</b>	LX471X1C1RL501181		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

**OBSERVACIONES**


**tecnico.improntas@colserauto.com**  
**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**  
 tecnico.improntas@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

<b>N° SOLICITUD:</b>	2143749092		
<b>Fecha de Expedición:</b>	24/01/2025	<b>Hora:</b>	10:27

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	LTS181
<b>Marca:</b>	ZHIDOU
<b>Línea:</b>	D2
<b>Clase:</b>	[Seleccione]
<b>Tipo Carrocería:</b>	COUPE
<b>Color:</b>	BLANCO
<b>Cilindraje (cc):</b>	0
<b>Tipo Combustible:</b>	ELÉCTRICO

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	RENTING COLOMBIA SA
<b>Id Solicitante:</b>	8110117798
<b>Fecha Informe:</b>	24/01/2025
<b>Centro de Validación:</b>	SATELITE RENTING MOSQUERA
<b>Ciudad de Expedición:</b>	BOGOTA D.C.

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	LX471X1C1RL501181
<b>Número de Serie:</b>	LX471X1C1RL501181
<b>Número de motor:</b>	TZ175X15DYA202206033
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2024

**La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.**

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

**Observaciones Generales**



-----  
Responsable Central de Control Técnico

Placa:	LTS181
Fecha Servicio:	24/01/2025 10:01:34 a.m.

INFORME FOTOGRAFICO



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	LTS181
Fecha Servicio:	24/01/2025 10:01:34 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRAFICO


# Registro de Improntas

Nº 232920

## COLSERAUTO

GO - FO - 041  
Versión 2.


No. Serie



No. Vin  
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de:

Placa: LT5-181

Vehículo:

Teléfono: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com) Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

## REPORTE DE RECLAMACIONES

**COLSERAUTO**

Fecha:

24/01/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LTS181			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

**IMPORTANTE**

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 366750

Fecha Expedición: 24 1 2025 Hora: 11:19 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028978003

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CUADRICICLO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

4/27/2023

PLACA

LTS181

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LX471X1C1RL501181

Número VIN

LX471X1C1RL501181

Número de motor

TZ175X15DYA2022060331

Número de chasis

LX471X1C1RL501181

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

ZHIDOU

Línea

D2S

Modelo

2024

Color

BLANCO

Cilindraje

Carrocería

SIN CARROCERIA

Número de ejes

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

2

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

638

Número de registro

529047739

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

0

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

3/27/2024

Fecha vencimiento

4/25/2025

Fecha vigencia

4/26/2024

Número póliza

38902120

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/25/2023

Fecha vencimiento

4/25/2024

Fecha vigencia

4/26/2023

Número póliza

33448601

### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

4/27/2023

Fecha fin (Propiedad)

### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

## TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

208436675

4/26/2023

AUTORIZADA

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,