

FECHA: 28/09/2024	PLACA:	JUM775
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 3122698585	ROMBO: 5	
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE: SI		

DATOS

MARCA	PEUGEOT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2021
TIPO	3008 [2] [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	06806058	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	***	NACIONALIDAD	FRA
No. CHASIS	VF3M45GYVMS006841	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	VF3M45GYVMS006841	ORDEN	2143747385
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	39346		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A - 39 SECTOR LAS DELICIAS		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.
SUCURSAL	CALI
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA Clave:
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779 Edad:
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
PROFESION	OTROS Tel: 3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 101.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 101.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0


LATONERIA	#####	90%
PINTURA	#####	90%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	

ESTADO GENERAL



Observaciones: SI.KM..39346 VH PRESENTA MÚLTIPLES RAYONES Y SUMIDOS, RETOQUE DE PINTURA EN PIEZAS PUNTUALES DE LATONERIA SE SUGIERE MEJORAR ACABADOS, REALIZAR MATT PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A ELEMENTOS DE SUS-DIR-FRE POR KM. HERRAMIENTA BÁSICA-SIN LLANTA DE REPUESTO Y 1 LLAVE DE ENCENDIDO, , SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SINCRONIZAR MOTOR, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

	✓ ORIGINAL	● OPCIONAL	✗ NO TIENE
RADIO	✓		
RADIO CON UNIDAD CD	✗		
EQUALIZADOR	✗		
CAJA DE CD'S	✗		
PLANTA	✗		
PARLANTES	✓		
TWITER	✗		
VIDRIOS ELECTRICOS	✓		
PELICULA DE SEGURIDAD	✓		
DESEMPANADOR	✓		
ESPEJO RETROVISOR	✓		
ESPEJOS ELECTRICOS	✓		
FLUMILLA TRASERA	✓		
BLOQUEO CENTRAL	✓		
3er. STOP	✓		
DIRECCION ASISTIDA	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✗		
AIRE ACONDICION.	✓		
LLANTAS	●		
COPAS	✗		
RINES	✓		
AMPLIACIONES	✓		
ALARMA	✓		
RELOJ	✓		
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		
ENCENDEDOR	✗		
TAPICERIA DE CUERO	✗		
EXPLODADORAS	✓		
PORTA EQUIPAJE	✗		
TECHO CORREDIZO	✗		
SPOILER	✗		
OTROS	✗		

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
LLANTAS	OPCIONAL OP	4	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0
GANHO REMOLQUE	OPCIONAL NA	1	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA PEUGEOT

CLASE CAMIONETA PASAJ.

TIPO 3008 [2] [FL]



28/09/2024



28/09/2024



28/09/2024



28/09/2024



28/09/2024



28/09/2024



FECHA:	28/09/2024	PLACA:	JUM775
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3122698585	ROMBO:	5
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 101.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 101.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D
A
T
O
S**

MARCA	PEUGEOT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2021
TIPO	3008 [2] [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	06806058	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	***	NACIONALIDAD	FRA
No. CHASIS	VF3M45GYVMS006841	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	VF3M45GYVMS006841	ORDEN	2143747385
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	39346

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	REGULAR *
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañal / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	REGULAR *

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspensión	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

INFORME TÉCNICO

FECHA: 28/09/2024
 PLACA: JUM775
 Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL.
 Este contiene sistemas de seguridad

DATOS	MARCA	PEUGEOT	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.	
	CLASE	CAMIONETA PASAJ.	CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779	
	TIPO	3008 [2] [FL]	DIRECCIÓN	CRA 49 NO. 17-108	
	MODELO	2021	TELÉFONO	3000441121	
	NACIONALIDAD	FRA	Rombo	5	
	COLOR	GRIS	No.MC#9R	No.SERIE	No.CHASIS
	CILINDRAJE				

*** VF3M45GYVMS006841 VF3M45GYVMS006841

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023605361

PLACA: JUM775 MARCA: PEUGEOT LITRA: 3008 MODELO: 2021
 CLASIFICACIÓN: 1.508 COLOR: GRIS ARTENSE SERVICIO: PARTICULAR
 TIPO DE VEHICULO: WAGON COMBUSTIBLE: GASOLINA CANTIDAD DE PU: 5
 REG. N.º: VF3M45GYVMS006841
 REG. N.º DE CHASIS: VF3M45GYVMS006841

DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN
 N.º: 182001000005758
 FECHA REPORT: 24/01/2021 PUERTAS: 5
 FECHA ENTREGA: 26/03/2021 FECHA VERIFICACIÓN: 26/03/2021
 OPERADOR DE TRÁNSITO: ESTEBAN VICENTE PALMERA

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original
 Regrado
 Grabado

SERIAL Original
 Regrado
 Grabado

CHASIS Original
 Regrado
 Grabado

Fabián Muñoz Angulo
 Técnico en Sistemas de Identificación
COLSERAUTO

VF3M45GYV
 VMS006841

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R) Técnico en Identificación de automotores: **Fabián Muñoz Angulo**
 Firma Cliente: CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Bogotá Morato: Calle 99A # 49C - 15 / PBX: (57) 3145 2121 / FAX: (57) 3145 2090 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 A 48 - 42 / PBX: (57) 3145 3835 - Bogotá Americas: Calle 17 # 41 89 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 82-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 46 - 15 Barrios El Prado / PBX: (57) 320 6442 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 30 - 82 / PBX: (57) 331 3246613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 30 # 13 - 13 / PBX: (57) 330 3030

REPORTE DE RECLAMACIONES

COLSERAUTO

Fecha:

28/09/2024

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JUM775	DAÑOS MENOR CUANTIA	26/01/2023	\$ 31.843.418
	HURTO MENOR CUANTIA	14/01/2023	\$ 1.983.079
	DAÑOS MENOR CUANTIA	5/11/2021	CERO

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:



IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 196135

COLSERAUTO

No. Serie



No. Vin
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de:

Fobian Jum 775

Placa:

Vehículo:

Peugeot

Pbx: 7452121

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente: contactenos@colserauto.com

Sitio web: www.colserauto.com

Palmira

Placa:	JUM775
Fecha Servicio:	28/09/2024 9:30:58 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	JUM775
Fecha Servicio:	28/09/2024 9:30:58 a.m.



Detalle 11

03/10/2024



Detalle 12

03/10/2024



Detalle 13

03/10/2024



Detalle 14

03/10/2024



Detalle 15

03/10/2024



Detalle 16

03/10/2024



Detalle 17

03/10/2024



Detalle 18

03/10/2024



Detalle 19

03/10/2024



Detalle 20

03/10/2024

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 341014

Fecha Expedición: 28 9 2024 Hora: 10:08 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10022605361

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE PALMIRA

Fecha matrícula

3/26/2021

PLACA

JUM775

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

VF3M45GYVMS006841

Número de motor

Número de chasis

VF3M45GYVMS006841

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

PEUGEOT

Línea

3008

Modelo

2021

Color

GRIS ARTENSE

Cilindraje

1598

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

1960

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

1281

Número de registro

321867992

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

14606

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

2/28/2024

Fecha vencimiento

3/24/2025

Fecha vigencia

3/25/2024

Número póliza

38602315

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

2/23/2023

Fecha vencimiento

3/24/2024

Fecha vigencia

3/25/2023

Número póliza

32545920

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

2/15/2022

Fecha vencimiento

3/24/2023

Fecha vigencia

3/25/2022

Número póliza

28261377

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

3/24/2021

Fecha vencimiento

3/24/2022

Fecha vigencia

3/25/2021

Número póliza

26451827

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	3/26/2021	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
153112171	3/26/2021	AUTORIZADA	STRITATTOYTE PALMIRA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

Nº SOLICITUD:	2143747385		
Fecha de Expedición:	28/09/2024	Hora:	10:05

Aspecto del Vehículo

Placa:	JUM775
Marca:	PEUGEOT
Línea:	3008 [2] [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	28/09/2024
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	VF3M45GYVMS006841
Número de Serie:	VF3M45GYVMS006841
Número de motor:	***
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

