



Consulta el informe de peritaje de manera digital

Síguenos en: @colserauto

Fecha: 17/06/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa:

JR0734

Asegurable:

SÍ

Clase: Camioneta pasaj.

Año: 2021

Marca: Ford

Referencia: Explorer [6]

Kilometraje: 28,455



No inspección: 1002829108



No Chasis: 1FMSK8DH8MGB09378



No Motor: MGB09378



Tipo de caja: Tiptronica



Color: Gris



Centro de servicio: Livianos calle 99



No Serie: *****




Cilindraje: 2.300



Combustible: Gasolina



Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería: 89%	Tapicería: 100%
Pintura: 80%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 100%	
Chasis: 100%	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente ☐	Aceptable ☐	Óptimo ☒




Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga liquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tange combustible:	Sin Fuga



Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente ☐	Aceptable ☐	Óptimo ☐



Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

	Vidrios eléctricos	Original		Plumilla trasera	Original		Dirección asistida	Original		Alarma	No Aplica		Porta equipaje	Original		Exploradoras
	Espejos eléctricos	Original		Bloqueo central	Original		Dirección hidráulica	No Aplica		Rines	Original		Techo corredizo	Original		Original
	Película seguridad	Opcional		Tercer STOP	Original		Aire acondicionado	Original		Tapicería cuero	No Aplica		Spoiler	Original		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS C	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
70	Pintura presenta impurezas
71	Pintura con acabado piel naranja
260	Realizar verificación de históricos de mantenimiento por kilometraje
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes



Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros

Observaciones:

vh presenta 2 llaves de control funcionales, llanta de repuesto, gato, llave de pernos, gancho de arrastre, kit de carretera incompleto, extintor vigente, se limita inspeccion visual partes bajas por protector inferior, rayones y sumidos en contorno, techo corredizo rayado, llanta delantera derecha picada.

de la emisión".



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."