

Fecha: 12/07/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **LQW300**

Asegurable: **NO**

Clase: **Automovil**

Año: **2023**

Marca: **Suzuki**

Referencia: **Swift [4]**

Kilometraje: **46,379**

**No Inspección:** 3782841739

**No Chasis:** MBHZF63S9PG283550

**No Motor:** K12MP4332772

**Tipo de caja:** Tiptronica

**Color:** Gris

**Centro de servicio:** Satelite renting mosquera

**No Serie:** ...

**Cilindraje:** 1,197

**Combustible:** Gasolina

**Tipo Servicio:** Particular

### Estado general

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Latonería: <b>93%</b> | Tapicería: <b>100%</b>     |
| Pintura: <b>95%</b>   | Fugas fluidos: <b>100%</b> |
| Vidrios: <b>100%</b>  |                            |
| Chasis: <b>62%</b>    |                            |

0% - 59%

60% - 89%

90% - 100%

Deficiente

Aceptable

Óptimo

### Estado llantas

0% - 39%

40% - 70%

71% - 100%

Deficiente

Aceptable

Óptimo

### Fugas de fluidos

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite caja de transmisión:  | No Aplica |
| Fuga aceite caja velocidades:     | Sin Fuga  |
| Fuga aceite dirección hidráulica: | No Aplica |
| Fuga aceite motor:                | Sin Fuga  |
| Fuga líquido bomba de embrague:   | No Aplica |
| Fuga líquido de frenos:           | Sin Fuga  |
| Fugas aceite por amortiguador:    | Sin Fuga  |
| Fugas tanguero combustible:       | Sin Fuga  |

### Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

|                    |          |                  |           |                      |           |                 |           |                 |           |              |          |
|--------------------|----------|------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|----------|
| Vidrios eléctricos | Original | Plumilla trasera | No Aplica | Dirección asistida   | Original  | Alarma          | Original  | Porta equipaje  | No Aplica | Exploradoras |          |
| Espejos eléctricos | Original | Bloqueo central  | Original  | Dirección hidráulica | No Aplica | Rines           | Original  | Techo corredizo | No Aplica |              | Original |
| Película seguridad | Opcional | Tercer STOP      | Original  | Aire acondicionado   | Original  | Tapicería cuero | No Aplica | Spoiler         | No Aplica |              |          |

| Descripción           | Marca referencia  | Cantidad | Valor |
|-----------------------|-------------------|----------|-------|
| RC                    | OTROS D           | 1        | \$ 0  |
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL          | 1        | \$ 0  |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |

**Novedades Técnicas:**

| Código | Descripción                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 68     | Vehículo no pasa pista por lo tanto datos no se ven reflejados en el informe |
| 85     | Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes              |

**Antecedentes:**

| Código | Descripción                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52     | De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos                                                   |
| 63     | Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección                                                                                   |
| 218    | Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros                                                           |
| 263    | Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes |

**Observaciones:**

vh presenta 2 llaves, llanta repuesto, gancho de tiro, palanca, llave pernos, gato, extintor vig 01/26, botiquín para cambio, kit de carretera incompleto, sumidos y rayones en contorno, motivo de rechazo; base traviesa izq con golpe medio.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."