



Fecha: 04/07/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **KOS707**

Asegurable Con Condiciones

Clase:	Camioneta pasaj.
Año:	2022
Marca:	Audi
Referencia:	Q3 [2]
Kilometraje:	52,455

No Inspección: 3252837899	No Chasis: WAUZZZF38M1038061	No Motor: CZDC54119	Tipo de caja: Tiptrónica	Color: Negro
Centro de servicio: Satélite renting caldas	No Serie: WAUZZZF38M1038061	Cilindraje: 1,395	Combustible: Gasolina	Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería: 91%	Tapicería: 100%
Pintura: 85%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 88%	
Chasis: 100%	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	Original	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	Original	Exploradoras
Especios eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	Original	No Aplica
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	Original	Spoller	No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS B	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	70	Pintura presenta impurezas
	88	Seguridad activa afectada
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	252	No se realizan pruebas a la caja de cambios automática o tiptrónica, se sugiere realizar su verificación en talleres especializados
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial de control correspondientes
Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: asegurabilidad sujeta a políticas de la compañía, rayones y sumidos en carrocería, aplicación de pintura en piezas señaladas con arreglo, se dificulta inspección visual parte inferior por protectores, farolas y stops rayones leves, llantas en general desgastadas se recomienda cambio, 2 llaves control, gato ok, palanca ok, llave pernos ok, repuesto ok, kit ok, extintor vencido, se sugiere solicitar certificado de tradición para descartar multas, embargos y otros.

Condiciones Para la Asegurabilidad:

- seguridad activa afectada: Corregir (Fugas líquidos en general, Llantas, Suspensión, etc.)

Colseauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colseauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.