



Fecha: 26/06/2025


PERITAJE COMERCIAL

Placa: **JR0883**
 Asegurable: **SÍ**

Clase: Campero
Año: 2021
Marca: Bmw
Referencia: X4
Kilometraje: 60,163

No Inspección: 3252833909
No Chasis: WBA2V110XM9G24033
No Motor: F494K691
Tipo de caja: Tiptronica
Color: Gris

Centro de servicio: Satélite renting caldas
No Serie: ****
Cilindraje: 1,998
Combustible: Gasolina
Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería: 88%	Tapicería: 100%
Pintura: 80%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 88%	
Chasis: 100%	

0% - 59% 60% - 89% 90% - 100%
 Deficiente Aceptable Óptimo

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39% Deficiente <input type="radio"/>	40% - 70% Aceptable <input type="radio"/>	71% - 100% Óptimo <input type="radio"/>
--	--	--

60% 60%
 60% 60%

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos: Original	Plumilla trasera: No Aplica	Dirección asistida: Original	Alarma: Original	Porta equipaje: Original	Exploradoras: No Aplica
Especios eléctricos: Original	Bloqueo central: Original	Dirección hidráulica: No Aplica	Rines: Original	Techo corredizo: Original	
Película seguridad: Opcional	Tercer STOP: Original	Aire acondicionado: Original	Tapicería cuero: Original	Spoiler: No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS A	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja
	72	Pintura con marcas de lijado
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	252	No se realizan pruebas a la caja de cambios automática o triptronica, se sugiere realizar su verificación en talleres especializ

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: asegurabilidad sujeta a políticas de la compañía, rayones y sumidos en carrocería, aplicación de pintura en piezas señaladas con arreglo, se dificulta inspección visual parte inferior por protectores, farolas y stops rayones leves, 2 llaves control 1 no funcional, kit ok, extintor ok, kit despinche no., se sugiere solicitar certificado de tradición para descartar multas, embargos y otros.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.