


Consulta el informe  
de peritaje de  
manera digitalSiguenos en:  
@colserauto

Fecha: 27/06/2025

# PERITAJE COMERCIAL

Placa:

**JRK619**Asegurable: **SÍ**Clase: **Camioneta pasaj.**Año: **2021**Marca: **Volvo**Referencia: **Xc60 [2]**Kilometraje: **48,804**No Inspección:  
3752833735No Chasis:  
YV1U210ACM1733775No Motor:  
3846732Tipo de caja:  
TiptrónicaColor:  
BlancoCentro de servicio:  
Satélite renting  
barranquillaNo Serie:  
...Cilindraje:  
1,969Combustible:  
GasolinaTipo Servicio:  
Particular

## Estado general


Latonería: <b>85%</b>	Tapicería: <b>100%</b>
Pintura: <b>85%</b>	Fugas fluidos: <b>100%</b>
Vidrios: <b>100%</b>	
Chasis: <b>100%</b>	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>



## Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>



## Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite caja velocidades:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite dirección hidráulica:	<b>No Aplica</b>
Fuga aceite motor:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga líquido bomba de embrague:	<b>No Aplica</b>
Fuga líquido de frenos:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas aceite por amortiguador:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas tanguero combustible:	<b>Sin Fuga</b>



## Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	Original	Dirección asistida	Original	Alarma	No Aplica	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	Original		Original
Película seguridad	No Aplica	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS A	1	\$ 0
BLINDAJE	OPCIONAL II SOLICITAR	1	\$ 0
SILLAS ELECTRICAS	FACTURA. ORIGINAL ORIGINALES	2	\$ 0

### Novedades Técnicas:

Código	Descripción
70	Pintura presenta impurezas
74	Pintura con pérdida de brillo
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
252	No se realizan pruebas a la caja de cambios automática o tiptrónica, se sugiere realizar su verificación en talleres especializ.

### Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

### Observaciones:

tiene 2 controles de encendido/gato/llave pernos/llanta de repuesto/palanca/kit de carretera completo, aplicación de pintura, surtidos y rayones en piezas de latonería, leve picado en panorámico delantero, no afecta área de visibilidad, realizar mto en gatos eléctricos de compuerta, oxidaciones en componentes de suspensión, mecánicos, limitación visual por protector, leve descuadre en bomper del"/tras", blindaje no registrado en licencia de tránsito, sello "empaque" en tapa de llenado de aceite "vencido".

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.