



FECHA:	17/02/2025	PLACA:	LTU799
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1002767161	ROMBO:	101
CENTRO DE INSPECCION: LIVIANOS CALLE 99			
ASEGURABLE: NO			

DATOS




MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022
TIPO	MUSTANG [6]	CARROCERIA	COUPE SEDAN
COLOR	AZUL	CILINDRAJE	5032
COD. FASEC.	03001159	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	N55530450	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	1FA6P8R02N5553045	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	1FA6P8R02N5553045	ORDEN	2143749462
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	10478		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.
SUCURSAL	BOGOTA
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA <b>Clave:</b>
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779 <b>Edad:</b>
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
PROFESION	OTROS <b>Tel:</b> 3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 265.200.000
V/R COLSERAUTO	\$ 265.200.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

LATONERIA	#####	94%
PINTURA	#####	95%
VIDRIOS	#####	88%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	



Observaciones: IB, LEVE PICADO EN PANORAMICO, PROTECTOR INFERIOR ROTO, SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, LIMITACIÓN VISUAL PARTE BAJA POR PROTECTORES INFERIORES, SUJETO A POLÍTICAS DE COMPAÑIA DE SEGUROS,, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO SE HALLARON INCONSISTENCIAS QUE IMPIDE SU LIBRE COMERCIALIZACIÓN, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, REALIZAR VERIFICACIÓN DE HISTÓRICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> OPCIONAL <input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE															
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADORES	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
×	✓	×	×	×	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDIC.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLODORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
×	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	×	✓	×

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS NA	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	4	\$ 0
FILTRO DE ALTO FLUJO	OPCIONAL OPCIONAL	1	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0

FRENOS

**RUEDAS DELANTERAS**



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**FRENO DE MANO**




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**RUEDAS TRASERAS**



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

**MARCA FORD**

**CLASE AUTOMOVIL**

**TIPO MUSTANG [6]**



17/02/2025



17/02/2025



17/02/2025



17/02/2025



17/02/2025



17/02/2025

Placa:	LTU799
Fecha Servicio:	17/02/2025 8:26:29 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRAFICO

Placa:	LTU799
Fecha Servicio:	17/02/2025 8:26:29 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

**PERITAJE  
COMERCIAL**



FECHA:	17/02/2025	PLACA:	LTU799
--------	------------	--------	--------

**ATENDIDO PARA:**

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1002767161	ROMBO:	101
CENTRO DE INSPECCION:		LIVIANOS CALLE 99	
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 265.200.000
V/R COLSERAUTO	\$ 265.200.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D  
A  
T  
O  
S**

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022
TIPO	MUSTANG [6]	CARROCERIA	COUPE SEDAN
COLOR	AZUL	CILINDRAJE	5032
COD. FASEC.	03001159	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	N55530450	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	1FA6P8R02N5553045	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	1FA6P8R02N5553045	ORDEN	2143749462
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	10478

**M  
O  
T  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direcciòn hidròulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensiòn Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaciòn de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa bañl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

**I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacciòn	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocòmetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacòmetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos elèctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P  
A  
R  
T  
E  
B  
A  
J  
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisiòn	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcciòn hidròulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

# COLSERAUTO

## INFORME TÉCNICO

2155748

FECHA:	17/02/2025	No. Informe	
PLACA:	LTU799	Ciudad	1002767161
			LIVIANOS CALLE 99

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	FORD
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	MUSTANG [6]
MODELO	2022
NACIONALIDAD	USA
COLOR	AZUL
CILINDRAJE	5032

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	811011779
DIRECCIÓN	CRA 49 NO. 17-108
TELÉFONO	3000441121
Rombo	101

DOCUMENTOS

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 1002774302

PLACA: LTU799 MARCA: FORD LINEA: MUSTANG RACH 1 MODELO: 2022  
 CLASIFICACIÓN: 5.032 COLOR: AZUL METALICO SERVICIO: PARTICULAR  
 CLASE DE VEHICULO: AUTOMOVIL TIPO CARROCERÍA: COUPE COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD: 4  
 NÚMERO DE MOTOR: M553045 N NÚMERO DE CHASIS: 1FA6P8R02N5553045 N  
 PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: LEVER MONTAÑA ANDRÉS SELINE IDENTIFICACIÓN: C.C. 102670235

RENTING COLOMBIA S.A. POTENCIA HP: 475

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 48262806189421 DE FECHA IMPORTE: 18/10/2022

PRENDA - BANCOLOMBIA S.A.  
 FECHA DE PRENDA: 22/11/2022 FECHA DEP. LEG. TÍT.: 22/11/2022 FECHA VENCIMIENTO: 22/11/2022  
 SECRETARÍA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHIA  
 LTO3005685372

CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR** Original   
 Regrabado   
 Grabado
- SERIAL** Original   
 Regrabado   
 Grabado
- CHASIS** Original   
 Regrabado   
 Grabado

**COLSERAUTO** NIT 860053523-8

**COLSERAUTO** NIT 860053523-8

**COLSERAUTO** NIT 860053523-8

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINAL A LA FECHA

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

*Jairo Martín Martínez Cárdenas*  
 Técnico en Sistemas de Identificación

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores  
**COLSERAUTO**

Firma Cliente C.C.

# Registro de Improntas

Nº 248432

## COLSERAUTO

GO - FO - 041  
Versión 2.

No. Serie



No. Vin  
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de:

Placa: *LTU 799*

Vehículo: *Ford Mustang*

*Renting*

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com) Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

*Tipo 2 DA*

**REPORTE DE RECLAMACIONES**

Fecha: 17/02/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LTU799			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

**NOTAS:**

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA.

**IMPORTANTE**

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	2143749462		
<b>Fecha de Expedición:</b>	17/02/2025	<b>Hora:</b>	08:30

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	LTU799
<b>Marca:</b>	FORD
<b>Línea:</b>	MUSTANG [6]
<b>Clase:</b>	AUTOMOVIL
<b>Tipo Carroceria:</b>	COUPE SEDAN
<b>Color:</b>	AZUL
<b>Cilindraje (cc):</b>	5032
<b>Tipo Combustible:</b>	GASOLINA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>Id Solicitante:</b>	811011779
<b>Fecha Informe:</b>	17/02/2025
<b>Centro de Validación:</b>	LIVIANOS CALLE 99
<b>Ciudad de Expedición:</b>	BOGOTA D.C.

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	1FA6P8R02N5553045
<b>Número de Serie:</b>	1FA6P8R02N5553045
<b>Número de motor:</b>	N55530450
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

CODIGO	NOVEDAD
231	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO SE HALLARON INCONSISTENCIAS QUE IMPIDE SU LIBRE COMERCIALIZACIÓN
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

**Observaciones Generales**

REGISTRA MEDIDA CAUTELAR.



-----  
 Responsable Central de Control Técnico



# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 372868

Fecha Expedición: 17 2 2025 Hora: 8:54 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10027774302

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

AUTOMOVIL

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

SECRETARIA DE MOVILIDAD MU

### Fecha matrícula

11/22/2022

## PLACA

LTU799

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

### Número VIN

1FA6P8R02N5553045

### Número de motor

N5553045\*0

### Número de chasis

1FA6P8R02N5553045

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

FORD

### Línea

MUSTANGMACH 1

### Modelo

2022

### Color

AZUL METALICO

### Cilindraje

5032

### Carrocería

COUPE

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

4

### Capacidad de carga

### Peso bruto vehicular

2114

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Días matriculados

817

### Número de registro

483228256

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

SI

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

19

### Identificador de color

8116

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

**Nombre acreedor prendario**

BANCOLOMBIA S.A.

**REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA**

SIN INFORMACIÓN.

**SOAT VEHÍCULOS NACIONALES****Entidad expide Soat**

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

**Estado del registro de la póliza**

NO VIGENTE

**Fecha expedición**

12/19/2023

**Fecha vencimiento**

12/19/2024

**Fecha vigencia**

12/20/2023

**Número póliza**

37479916

**Entidad expide Soat**

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A

**Estado del registro de la póliza**

NO VIGENTE

**Fecha expedición**

11/21/2022

**Fecha vencimiento**

11/21/2023

**Fecha vigencia**

11/22/2022

**Número póliza**

150011340310100

**HISTÓRICO DE PROPIETARIOS****Nombre**

ANDRES FELIPE LEVERI MONTAÑA

**Tipo de documento**

Cédula Ciudadaní:

**Número de documento**

1020750785

**Fecha inicio (Propiedad)**

11/22/2022

**Fecha fin (Propiedad)****TARJETAS DE OPERACIÓN**

SIN INFORMACIÓN.

**LIMITACIONES A LA PROPIEDAD**

SIN INFORMACIÓN.

## TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

199513408

Fecha de registro

11/22/2022

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

SECRETARIA DE MOVILIDAD MU

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,