

FECHA:	12/08/2024	PLACA:	KOU705
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3782673316	ROMBO:	11
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	GLE 450	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	2999
COD. FASEC.	05806096	COMBUSTIBLE	HÍBRIDO
No. MOTOR	25693030326846	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	W1N1673591A486490	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	W1N1673591A486490	ORDEN	2143746347
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	63647		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.
SUCURSAL	BOGOTA
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA
NOMBRE	RENTING COLOMBIA SA
IDENTIFICACION	8110117798
DIRECCION	CARRERA 74 76 50
PROFESION	OTROS
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 295.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 295.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	91%		
PINTURA	#####	80%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGÚN LA GUÍA 335 DE JULIO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



Observaciones: VH PRESENTA 2 CONTROLES DE ENCENDIDO, GANCHO DE TIRO , 2 CONOS, 2 TACOS, CHALECO, LINTERNA, SEÑALES REFLECTIVAS, NO PRESENTA LLANTA REPUESTO, SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO. SE SUMINISTRA KIT DE CARRETERA, HERRAMIENTA, BOTIQUIN, SE LIMITA INSPECCION VISUAL DE PARALES POR SUJECION DE EMPAQUES Y PARTE INFERIOR POR PROTECTORES., STIKER DE SERIE, PRESENTA BORRADO EL ULTIMO DIGITO. PUEDE AFECTAR TRAMITES ANTE TRANSITO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE MOTOR ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

		<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>			
RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/>			
EQUALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			
CAJA DE CD'S	<input checked="" type="checkbox"/>			
PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>			
PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>			
TWITER	<input checked="" type="checkbox"/>			
VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>			
PELICULA DE SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>			
DESMIPANADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>			
ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>			
PLUMILLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>			
BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>			
3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>			
DIRECCION ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>			
DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>			
AIRE ACONDICION.	<input checked="" type="checkbox"/>			
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>			
COPAS	<input checked="" type="checkbox"/>			
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>			
AMPLIACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>			
ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>			
RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>			
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>			
ENCENDEDOE	<input checked="" type="checkbox"/>			
TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/>			
EXPLORADORES	<input checked="" type="checkbox"/>			
PORTA EQUIPAJE	<input checked="" type="checkbox"/>			
TECHO CORREDIZO	<input checked="" type="checkbox"/>			
SPOILER	<input checked="" type="checkbox"/>			
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>			

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	\$ 0
RC	OTROS D	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



FRENO DE MANO



RUEDAS TRASERAS




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION


0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA MERCEDES BENZ

CLASE CAMIONETA PASAJ.

TIPO GLE 450



12/08/2024



12/08/2024



12/08/2024



12/08/2024



12/08/2024



12/08/2024



FECHA:	12/08/2024	PLACA:	KOU705
--------	------------	--------	--------

**ATENDIDO PARA:**

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782673316	ROMBO:	11
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SA
IDENTIFICACION	8110117798
DIRECCION	CARRERA 74 76 50
TELEFONO	3617605000
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 295.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 295.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D  
A  
T  
O  
S**

MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	GLE 450	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	2999
COD. FASEC.	05806096	COMBUSTIBLE	HÍBRIDO
No. MOTOR	25693030326846	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	W1N1673591A486490	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	W1N1673591A486490	ORDEN	2143746347
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	63647

**M  
O  
T  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañal / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P  
A  
R  
T  
E  
B  
A  
J  
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

<b>Fecha:</b>	12/08/2024	<b>Ciudad:</b>	BOGOTA D.C.
<b>Placa:</b>	KOU705	<b>Centro de Servicio:</b>	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	MERCEDES BENZ	<b>NOMBRE</b>	RENTING COLOMBIA SA
<b>MODELO</b>	2022	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	8110117798
<b>N° DE MOTOR</b>	25693030326846	<b>DIRECCIÓN</b>	CARRERA 74 76 50
<b>N° SERIE</b>	W1N1673591A486490	<b>TELEFONO</b>	3617605000
<b>N° CHASIS</b>	W1N1673591A486490		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
220	NUMERO DE MOTOR ORIGINAL
222	NUMERO DE CHASIS ORIGINAL
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

**OBSERVACIONES**

STIKER DE SERIE, PRESENTA BORRADO EL ULTIMO DIGITO. PUEDE AFECTAR TRAMITES ANTE TRANSITO



**tec2\_bog\_cia@colserauto.com**

**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

tec2\_bog\_cia@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

<b>N° SOLICITUD:</b>	2143746347		
<b>Fecha de Expedición:</b>	12/08/2024	<b>Hora:</b>	03:24

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	KOU705
<b>Marca:</b>	MERCEDES BENZ
<b>Línea:</b>	GLE 450
<b>Clase:</b>	CAMIONETA PASAJ.
<b>Tipo Carrocería:</b>	CAMIONETA 4P
<b>Color:</b>	NEGRO
<b>Cilindraje (cc):</b>	2999
<b>Tipo Combustible:</b>	HÍBRIDO

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	RENTING COLOMBIA SA
<b>Id Solicitante:</b>	8110117798
<b>Fecha Informe:</b>	12/08/2024
<b>Centro de Validación:</b>	SATELITE RENTING MOSQUERA
<b>Ciudad de Expedición:</b>	BOGOTA D.C.

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	W1N1673591A486490
<b>Número de Serie:</b>	W1N1673591A486490
<b>Número de motor:</b>	25693030326846
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

<b>CODIGO</b>	<b>NOVEDAD</b>
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

**Observaciones Generales**

-----  
Responsable Central de Control Técnico



Placa:	KOU705
Fecha Servicio:	12/08/2024 10:54:05 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	KOU705
Fecha Servicio:	12/08/2024 10:54:05 a.m.





## REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 12/08/2024

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
KOU705			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

**NOTAS:** VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

### IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



Consulta el informe de peritaje de manera digital



Síguenos en:  
@colserauto

Fecha: 13/08/2024


# PERITAJE COMERCIAL

Placa: **KOU705**

Asegurable: **SÍ**

<b>Clase:</b>	<b>Camioneta pasaj.</b>
<b>Año:</b>	<b>2022</b>
<b>Marca:</b>	Mercedes benz
<b>Referencia:</b>	Gle 450
<b>Kilometraje:</b>	63,647

<b>No Inspección:</b> 3782673316	<b>No Chasis:</b> W1N1673591A486490	<b>No Motor:</b> 25693030326846	<b>Tipo de caja:</b> Tiptronica	<b>Color:</b> Negro
<b>Centro de servicio:</b> Satélite renting mosquera	<b>No Serie:</b> W1N1673591A486490	<b>Cilindraje:</b> 2,999	<b>Combustible:</b> Híbrido	<b>Tipo Servicio:</b> Particular



### Estado general

Latonería: <b>91%</b>	Tapicería: <b>100%</b>
Pintura: <b>80%</b>	Fugas fluidos: <b>100%</b>
Vidrios: <b>100%</b>	
Chasis: <b>100%</b>	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>

### Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite caja velocidades:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite dirección hidráulica:	<b>No Aplica</b>
Fuga aceite motor:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga líquido bomba de embrague:	<b>No Aplica</b>
Fuga líquido de frenos:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas aceite por amortiguador:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas tanguero combustible:	<b>Sin Fuga</b>

### Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>

### Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	<b>Original</b>	Plumilla trasera	<b>Original</b>	Dirección asistida	<b>Original</b>	Alarma	<b>Original</b>	Porta equipaje	<b>No Aplica</b>	Exploradoras	
Espejos eléctricos	<b>Original</b>	Bloqueo central	<b>Original</b>	Dirección hidráulica	<b>No Aplica</b>	Rines	<b>Original</b>	Techo corredizo	<b>Original</b>		<b>Original</b>
Película seguridad	<b>Opcional</b>	Tercer STOP	<b>Original</b>	Aire acondicionado	<b>Original</b>	Tapicería cuero	<b>Original</b>	Spoiler	<b>Original</b>		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS D	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	220	Numero de motor original
	222	Numero de chasis original
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

**Observaciones:** vh presenta 2 controles de encendido, gancho de tiro, 2 conos, 2 tacs, chaleco, linterna, señales reflectivas, no presenta llanta repuesto, sumidos y rayones en contorno.se suministra kit de carretera, herramienta, botiquin, se limita inspeccion visual de parales por sujecion de empaques y parte inferior por protectores. . stiker de serie, presenta borrado el ultimo digito, puede afectar tramites ante transito,

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.