



FECHA: 11/10/2024	PLACA:	JUM070
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 3782705416	ROMBO: 3	
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE: NO		

DATOS


MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2020
TIPO	TRAILBLAZER [2]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	3564
COD. FASEC.	01608063	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	LFX200201008	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9BG156YB0LC440491	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BG156YB0LC440491	ORDEN	2143747661
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	56273		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.
SUCURSAL	BOGOTA
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA Clave:
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779 Edad:
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
PROFESION	OTROS Tel: 3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 135.700.000
V/R COLSERAUTO	\$ 135.700.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	38%
PINTURA	#####	60%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES CONTROL, GATO, LLANTA DE REPUESTO, LLAVE DE PERNOS, PALANCAS, EXTINTOR VENCIDO, KIT DE CARRETERA INCOMPLETO, NO PRESENTA BOTIQUÍN, SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, TESTIGO PRESION DE NEUMATICOS ALERTA ENCENDIDA, LEVES PICADOS EN PANORÁMICO, GOLPE FUERTE EN CAPOTA; AFECTA ASEGURABILIDAD, SE LIMITA LA INSPECCIÓN VISUAL EN PARTE BAJA,, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EQUALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CAJA DE CD'S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TWITER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PELICULA DE SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DESEMPAÑADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FLUMILLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECCION ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AIRE ACONDICION.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COPAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AMPLIACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EXPLORADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PORTA EQUIPAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TECHO CORREDIZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SPOILER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	12	\$ 0
RC	OTROS D	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0
SILLAS ELECTRICAS	ORIGINAL ORIGINALES	1	\$ 0

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

FRENO DE MANO

RUEDAS TRASERAS







(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

ALINEACION Y LLANTAS

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET

CLASE CAMPERO

TIPO TRAILBLAZER [2]



11/10/2024



11/10/2024



11/10/2024



11/10/2024



11/10/2024



11/10/2024

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2112210

FECHA:		No. Informe
PLACA:	11/10/2024	Ciudad 3782705416

Es **JUM070** es valido UNICAMENTE ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA		NOMBRE	
CLASE		CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	
TIPO	CHEVROLET	DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	CAMPERO	TELÉFONO	811011779
NACIONALIDAD	CAMIONETA		CRA 49 NO. 17-10B
COLOR	2025		3000441121
CILINDRAJE	COL	Rombo	3
No.MOTOR		No.SERIE	No.CHASIS

DOCUMENTOS

LFX200201008 9BG156YB0LC440491 9BG156YB0LC440491

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021837746

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JUM070	CHEVROLET	TRAIL BLAZER	2020
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
3.564	PLATA SABLE	PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	7
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
LFX*200201008	N	9BG156YB0LC440491	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9BG156YB0LC440491	N	9BG156YB0LC440491	N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACION		
RENTING COLOMBIA S.A.S	NIT 811011779		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ***** POTENCIA HP: 275

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482020000307925 FECHA IMPORT: 18/06/2020 PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *****

FECHA MATRICULA: 15/12/2020 FECHA EXP. LIC. TTD: 15/12/2020 FECHA VENCIMIENTO: *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TROYTE PALMIRA

LT06003301437

CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR: Original Regrabado Grabado
- SERIAL: Original Regrabado Grabado
- CHASIS: Original Regrabado Grabado



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015 Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 99A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271-3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 703-2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 30 - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (572) 643 3389 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km. 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 70 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (804) 589 8464 Cel: 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 362 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sun: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 103 Cel: 3203324022 - Cartagena: Cta 81B-24 246 Cel: 3214985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM


Registro de Improntas

Nº 213070

COLSERAUTO

GO - FO - 041
Versión 2.


No. Serie



No. Vin
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de: _____

Placa: _____

Vehículo: JUN 070

**PERITAJE
COMERCIAL**COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA:	11/10/2024	PLACA:	JUM070
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782705416	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 135.700.000
V/R COLSERAUTO	\$ 135.700.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D
A
T
O
S**

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2020
TIPO	TRAILBLAZER [2]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	3564
COD. FASEC.	01608063	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	LFX200201008	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9BG156YB0LC440491	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	9BG156YB0LC440491	ORDEN	2143747661
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	56273

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direcci3n hidr3ulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi3n Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaci3n de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa ba3l / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci3n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc3metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac3metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el3ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisi3n	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci3n hidr3ulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	NO VERIFICABLE
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO



REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 11/10/2024

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JUM070			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 344063

Fecha Expedición: 11 10 2024 Hora: 12:46 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10021837746

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMPERO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE PALMIRA

Fecha matrícula

12/15/2020

PLACA

JUM070

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BG156YB0LC440491

Número VIN

9BG156YB0LC440491

Número de motor

LFX*200201008

Número de chasis

9BG156YB0LC440491

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

CHEVROLET

Línea

TRAIL BLAZER

Modelo

2020

Color

PLATA SABLE

Cilindraje

3564

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

7

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

2720

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

1396

Número de registro

318167692

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

9343

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

11/16/2023

Fecha vencimiento

12/11/2024

Fecha vigencia

12/12/2023

Número póliza

36995380

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/26/2022

Fecha vencimiento

12/11/2023

Fecha vigencia

12/12/2022

Número póliza

30946560

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/18/2021

Fecha vencimiento

12/11/2022

Fecha vigencia

12/12/2021

Número póliza

27637075

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

12/11/2020

Fecha vencimiento

12/11/2021

Fecha vigencia

12/12/2020

Número póliza

25848464

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
RENTING COLOMBIA S.A.S	NIT	811011779	12/15/2020	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
148460562	12/15/2020	AUTORIZADA	STRITATTOYTE PALMIRA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

Nº SOLICITUD:	2143747661		
Fecha de Expedición:	11/10/2024	Hora:	10:05

Aspecto del Vehículo

Placa:	JUM070
Marca:	CHEVROLET
Línea:	TRAILBLAZER [2]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carrocería:	CAMIONETA 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	3564
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	11/10/2024
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9BG156YB0LC440491
Número de Serie:	9BG156YB0LC440491
Número de motor:	LFX200201008
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

REGISTRA ACCIDENTE DE TRANSITO CON HERIDOS DEL 7/9/2022. SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION.



Responsable Central de Control Técnico


**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	11/10/2024	Ciudad:	BOGOTA D.C.
Placa:	JUM070	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	2020	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	LFX200201008	DIRECCIÓN	CRA 49 NO. 17-108
N° SERIE	9BG156YB0LC440491	TELEFONO	3000441121
N° CHASIS	9BG156YB0LC440491		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

OBSERVACIONES

tecnico.improntas@colserauto.com
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

tecnico.improntas@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Placa:	JUM070
Fecha Servicio:	11/10/2024 9:23:19 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	JUM070
Fecha Servicio:	11/10/2024 9:23:19 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO



Consulta el informe de peritaje de manera digital

Síguenos en:
@colserauto

Fecha: 11/10/2024

PERITAJE COMERCIAL

Placa:

JUM070Asegurable: **NO****Clase:** Campero**Año:** 2020

Marca: Chevrolet

Referencia: Trailblazer [2]

Kilometraje: 56,273

**No inspección:**
3782705416**No Chasis:**
9BG156YB0LC440491**No Motor:**
LFX200201008**Tipo de caja:**
Automatica**Color:**
Blanco**Centro de servicio:**
Satelite renting
mosquera**No Serie:**
9BG156YB0LC440491**Cilindraje:**
3,564**Combustible:**
Gasolina**Tipo Servicio:**
Particular

Estado general

Latonería: 38%	Tapicería: 100%
Pintura: 60%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 100%	
Chasis: 100%	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input checked="" type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>




Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga liquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tangué combustible:	Sin Fuga



Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input checked="" type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>



Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	Original	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		Original
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicio	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	Original		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS D	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
69	Pintura de diferente tonalidad
70	Pintura presenta impurezas
71	Pintura con acabado piel naranja
74	Pintura con pérdida de brillo
85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones:

vh presenta 2 llaves control,gato,llanta de repuesto,llave de pernos, palancas,extintor vencido,kit de carretera incompleto,no presenta botiquín,sumidos y rayones en contorno,testigo presion de neumaticos alerta encendida,leves picados en panorámico,golpe fuerte en capota:afecta asegurabilidad,se limita la inspección visual en parte baja.



Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión".



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."