



Fecha: 18/06/2025


# PERITAJE COMERCIAL

Placa: **JQS198**  
 Asegurable: **SÍ**

**Clase:** Campero  
**Año:** 2021  
**Marca:** Bmw  
**Referencia:** X3  
**Kilometraje:** 52,704

**No Inspección:** 3252828307  
**No Chasis:** WBATY6108M9P13547  
**No Motor:** F589K557  
**Tipo de caja:** Tiptronica  
**Color:** Azul

**Centro de servicio:** Satélite renting caldas  
**No Serie:** \*\*\*\*  
**Cilindraje:** 1,998  
**Combustible:** Gasolina  
**Tipo Servicio:** Particular



### Estado general

Latonería: <b>90%</b>	Tapicería: <b>100%</b>
Pintura: <b>85%</b>	Fugas fluidos: <b>100%</b>
Vidrios: <b>88%</b>	
Chasis: <b>100%</b>	

0% - 59% Deficiente     60% - 89% Aceptable     90% - 100% Óptimo

### Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite caja velocidades:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite dirección hidráulica:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite motor:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga líquido bomba de embrague:	<b>No Aplica</b>
Fuga líquido de frenos:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas aceite por amortiguador:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas tanguero combustible:	<b>Sin Fuga</b>

### Estado llantas

0% - 39% Deficiente <input type="radio"/>	40% - 70% Aceptable <input type="radio"/>	71% - 100% Óptimo <input type="radio"/>
---	---	---

### Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos: Original	Plumilla trasera: Original	Dirección asistida: No Aplica	Alarma: Original	Porta equipaje: Original	Exploradoras: No Aplica
Especios eléctricos: Original	Bloqueo central: Original	Dirección hidráulica: Original	Rines: Original	Techo corredizo: Original	
Película seguridad: Opcional	Tercer STOP: Original	Aire acondicionado: Original	Tapicería cuero: Original	Spoiler: No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS A	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	70	Pintura presenta impurezas
	218	No se realizaron pruebas a la caja de cambios automática o tiptrónica, se sugiere realizar su verificación en talleres especializados
	252	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

**Observaciones:** asegurabilidad sujeta a políticas de la compañía, rayones y sumidos en carrocería, aplicación de pintura en piezas señaladas con arreglo, se dificulta inspección visual parte inferior por protectores, farolas y stops rayones leves. 2 llaves control, kit despinche, no, kit ok, extintor ok, se sugiere solicitar certificado de tradición para descartar multas, embargos y otros.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.