



Consulta el informe de peritaje de manera digital

Síguenos en:  
@colserauto

Fecha: 10/07/2025

# PERITAJE COMERCIAL

Placa:

**KOW266**


Asegurable:

**SÍ****Clase:** Camioneta pasaj.**Año:** 2022

Marca: Nissan

Referencia: X trail [t32] [f1]

Kilometraje: 38,753

**No inspección:**  
1002841339**No Chasis:**  
JN1JBNT32Z0100469**No Motor:**  
QR25710864M**Tipo de caja:**  
Tiptronica**Color:**  
Azul**Centro de servicio:**  
Livianos calle 99**No Serie:**  
JN1JBNT32Z0100469**Cilindraje:**  
2,500**Combustible:**  
Gasolina**Tipo Servicio:**  
Particular

## Estado general

Latonería:	<b>85%</b>	Tapicería:	<b>100%</b>
Pintura:	<b>80%</b>	Fugas fluidos:	<b>100%</b>
Vidrios:	<b>100%</b>		
Chasis:	<b>100%</b>		

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>




## Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite caja velocidades:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite dirección hidráulica:	<b>No Aplica</b>
Fuga aceite motor:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga líquido bomba de embrague:	<b>No Aplica</b>
Fuga líquido de frenos:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas aceite por amortiguador:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas tangué combustible:	<b>Sin Fuga</b>



## Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>



## Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	Original	Dirección asistida	Original	Alarma	No Aplica	Porta equipaje	Original	Exploradoras
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	Opcional	Rines	Original	Techo corredizo	Original	Original
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicio	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	Original	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS C	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0

### Novedades Técnicas:

Código	Descripción
70	Pintura presenta impurezas
71	Pintura con acabado piel naranja
260	Realizar verificación de históricos de mantenimiento por kilometraje
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

### Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros

### Observaciones:

vh presenta 2 llaves de control funcionales, llanta de repuesto, gato, llave de pernos, palanca, gancho de arrastre, kit de carretera incompleto, extintor vigente, rayones y sumidos en contorno, interior sucio, cromado de bomper delantero roto y de costado izquierdo sumido, rines rayados leve humedad en carter de caja de velocidades.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión."



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado."



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."