



Fecha: 26/06/2025

# PERITAJE COMERCIAL


Placa:

**JRN913**Asegurable: **SÍ**Clase: **Pickup doble cab**Año: **2022**

Marca: Nissan

Referencia: Frontier [2] [fi]

Kilometraje: 153.881

No Inspección:  
3782832968No Chasis:  
3N6CD33BXZK433487No Motor:  
YD25-731894PTipo de caja:  
MecanicaColor:  
BlancoCentro de servicio:  
Satelite renting  
mosqueraNo Serie:  
3N6CD33BXZK433487Cilindraje:  
2,500Combustible:  
DieselTipo Servicio:  
Particular

## Estado general

Latonería: <b>76%</b>	Tapicería: <b>100%</b>
Pintura: <b>70%</b>	Fugas fluidos: <b>100%</b>
Vidrios: <b>100%</b>	
Chasis: <b>100%</b>	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>




## Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite caja velocidades:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite dirección hidráulica:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite motor:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga liquido bomba de embrague:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga liquido de frenos:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas aceite por amortiguador:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas tanguero combustible:	<b>Sin Fuga</b>



## Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>



## Accesorios

 Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	No Aplica	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espejos eléctricos	No Aplica	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	Original	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica	No Aplica	
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica	No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS C	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL ALUMINIO	1	\$ 0

### Novedades

#### Técnicas:

Código	Descripción
51	Vehículo presenta desgaste anormal de llantas
70	Pintura presenta impurezas
71	Pintura con acabado piel naranja
72	Pintura con marcas de lijado
74	Pintura con perdida de brillo

#### Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

#### Observaciones:

vh presenta 2 llaves funcionales, copa pernos, llanta repuesto, gato, llave pernos, 3 palancas, extintor vencido, kit de carretera para cambio, sumidos y rayones en contorno, compuerta no habre, panoramico cambiado, platon perforado por adaptacion de barra antivuelco, focos de oxidacion en parte baja; asegurabilidad sujeta a politicas de compañía, persiana con regular sujeción, se sugiere cambio de llantas.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.