



Fecha: 14/07/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **KZQ868**

Asegurable Con Condiciones

Clase:	Automovil
Año:	2022
Marca:	Renault
Referencia:	Logan [2] [f]
Kilometraje:	45.710

No Inspección: 3252842943	No Chasis: 9FB4SR4DXNM205699	No Motor: J759Q106514	Tipo de caja: Automatica	Color: Gris estrella
Centro de servicio: Satelite renting caldas	No Serie: 9FB4SR4DXNM205699	Cilindraje: 1,598	Combustible: Gasolina	Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería:	89%	Tapicería:	100%
Pintura:	70%	Fugas fluidos:	98%
Vidrios:	88%		
Chasis:	100%		

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	Humedad
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga liquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	No Aplica	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras
Especios eléctricos	No Aplica	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	Original	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica	No Aplica
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoller	No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS B	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
51	Vehículo presenta desgaste anormal de llantas
70	Pintura presenta impurezas
71	Pintura con acabado piel naranja
88	Seguridad activa afectada
252	No se realizan pruebas a la caja de cambios automatica o triptronica, se sugiere realizar su verificación en talleres especializ

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: asegurabilidad sujeta a políticas de compañía, rayones y sumidos en carrocería. se dificulta inspección visual parte inferior por protectores, farolas y stops rayones leves. copas rayadas, se evidencia cambio de panorámico delantero, descuadre en bumper delantero, se sugiere cambio de llantas, fuga por depósito de dirección hidráulica. 2 llaves, gato, palanca, llave pernos ok, repuesto ok, kit incompleto, extintor ok, se sugiere solicitar certificado de tradición para descartar multas, embargos y otros.

Condiciones Para la Asegurabilidad:

- seguridad activa afectada: Corregir (Fugas líquidos en general, Llantas, Suspensión, etc..)

Colseauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colseauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.