




Fecha: 15/07/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **NFY751**
 Asegurable: **NA**

Clase: Automovil
Año: 2024
Marca: Hyundai
Referencia: Accent hb20s [R]
Kilometraje: 42,882

- No Inspección:** 3752843044
- No Chasis:** 9BHC41C8RP443757
- No Motor:** G4FGPE006014
- Tipo de caja:** Automática
- Color:** Plata
- Centro de servicio:** Satélite renting barranquilla
- No Serie:** 9BHC41C8RP443757
- Cilindraje:** 1,591
- Combustible:** Gasolina
- Tipo Servicio:** Particular



Estado general

Latonería: 73%	Tapicería: 100%
Pintura: 70%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 88%	
Chasis: 76%	

0% - 59% Deficiente 60% - 89% Aceptable 90% - 100% Óptimo

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39% Deficiente <input type="radio"/>	40% - 70% Aceptable <input checked="" type="radio"/>	71% - 100% Óptimo <input type="radio"/>
---	--	---

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos: Original	Plumilla trasera: No Aplica	Dirección asistida: Original	Alarma: No Aplica	Porta equipaje: No Aplica	Exploradoras: No Aplica
Especios eléctricos: Original	Bloqueo central: Original	Dirección hidráulica: No Aplica	Rines: Original	Techo corredizo: No Aplica	
Película seguridad: No Aplica	Tercer STOP: Original	Aire acondicionado: Original	Tapicería cuero: No Aplica	Spoiler: No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS D	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja
	72	Pintura con marcas de lijado
	74	Pintura con pérdida de brillo
	85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: vh 2 presenta llaves, gato, llave pernos, palanca, llanta de repuesto, kit de carretera incompleto, tapizado manchado, sumidos y rayones en piezas de latonería, babero tras, rayado, focos de oxidación en parte baja, panorámico del, picado, seguridad activa afectada, motivo de rechazo; corrosión en estribos, piso carrocería, refuerzos de pisos y cuna motor, travesía inf, golpeada.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.