






ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	MEDELLIN		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108		
PROFESION	OTROS	Tel:	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 50.600.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

**ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD.
EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON
ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS
CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES
Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.**

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
No. MOTOR	T2175X15DYA2022060414	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C4RL501210	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C4RL501210	ORDEN	2143749199
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	7332		
ENVIADO A	CARRERA 52 # 14 - 30		

LATONERIA	#####	89%		
PINTURA	#####	80%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	93%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	



Observaciones: ASEGURABILIDAD SUJETA POLITICAS DE LA COMPAÑIA, PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA, APLICACION DE PINTURA EN GENERAL, SE DIFICULTA INSPECCION VISUAL PARTE INFERIOR POR PANTANO, PROTECTORES, OXIDACION, MOTIVO RECHAZO FUGA ACEITE CAJA 2 LLAVES, GATO OK, PALANCA OK, LLAVE PERNOS OK, CARGADOR, , DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRÓNICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACIÓN EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACIÓN SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☐ NO TIENE															
															
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PASANTES	TWITTER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMBAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
															
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORES	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
DESCRIPCION MARCA REFERENCIA CANTIDAD VALOR															

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RC	OTROS D	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS



% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA ZHIDOU

CLASE [Seleccione]

TIPO D2



29/01/2025



29/01/2025



29/01/2025



29/01/2025



29/01/2025



29/01/2025

DATOS

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022060414	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C4RL501210	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C4RL501210	ORDEN	2143749199
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	7332

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NA
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	29/01/2025	PLACA:	LTQ196
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3252757075	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING CALDAS	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NA
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa bañi / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Placa:	LTQ196
Fecha Servicio:	29/01/2025 12:38:26 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	LTQ196
Fecha Servicio:	29/01/2025 12:38:26 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20



REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 29/01/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LTQ196	DAÑOS MENOR CUANTIA	04/abr/2024	\$8,656,000

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 368032

Fecha Expedición: 29 1 2025 Hora: 12:46 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028728730

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CUADRICICLO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

3/24/2023

PLACA

LTQ196

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LX471X1C4RL501210

Número VIN

LX471X1C4RL501210

Número de motor

TZ175X15DYA2022060414

Número de chasis

LX471X1C4RL501210

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

ZHIDOU

Línea

D2S

Modelo

2024

Color

GRIS

Cilindraje

Carrocería

SIN CARROCERIA

Número de ejes

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

2

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

677

Número de registro

523367770

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

0

Identificador de color

28

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

2/28/2024

Fecha vencimiento

3/22/2025

Fecha vigencia

3/23/2024

Número póliza

38601519

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

3/22/2023

Fecha vencimiento

3/22/2024

Fecha vigencia

3/23/2023

Número póliza

32965997

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

3/24/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

206839830

Fecha de registro

3/24/2023

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143749199		
Fecha de Expedición:	29/01/2025	Hora:	12:45

Aspecto del Vehículo

Placa:	LTQ196
Marca:	ZHIDOU
Línea:	D2
Clase:	[Seleccione]
Tipo Carroceria:	COUPE
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	0
Tipo Combustible:	ELÉCTRICO

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	29/01/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	LX471X1C4RL501210
Número de Serie:	LX471X1C4RL501210
Número de motor:	TZ175X15DYA2022060414
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

