

FECHA:	8/04/2025	PLACA:	JRM155
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3122794999	ROMBO:	704
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	BMW	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2021
TIPO	X5	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2998
COD. FASEC.	00834025	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	18226160	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WBACR6108M9E36584	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	WBACR6108M9E36584	ORDEN	2143750115
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	35519		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A - 39 SECTOR LAS DELICIAS		



ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 2A 51 60		
PROFESION	OTROS	Tel:	3202186685
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 262.000.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 262.000.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

LATONERIA	#####	99%		
PINTURA	#####	100%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	


EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL



BOMPER: Rayon



Observaciones: KLM.35519.VH CUENTA CON 2 CONTROLES DE ENCENDIDO, KIT DE CARRETERA COMPLETO, LLANTA DE REPUESTO, GATO, TACOS, EXTINTOR Y CONOS,, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

		<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
	RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RADIO CON UNIDAD CD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EQUALIZADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CAJA DE CD'S	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PLANTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TWITER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PELICULA DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DESEMBAÑADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PLUMILLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DIRECCION ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DIRECCION HIDRAULICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AIRE ACONDICION.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	COPAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AMPLIFICACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PELICULAS DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ENCENDIDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EXPLORADORAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PORTA EQUIPAJE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TECHO CORREDIZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPOILER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	OTROS ORIGINAL	1	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA BMW

CLASE CAMIONETA PASAJ.

TIPO X5



8/04/2025



8/04/2025



8/04/2025



8/04/2025



8/04/2025



8/04/2025

INFORME TÉCNICO

FECHA:	8/04/2025	No. Informe	3122794999
PLACA:	JRM155	Ciudad	SATELITE RENTING CALI


Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	BMW	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	GEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
TIPO	X5	DIRECCIÓN	CR 2A 51 60
MODELO	2021	TELÉFONO	3202186685
NACIONALIDAD	ALE	Rombo	704
COLOR	GRIS		
CILINDRAJE	2998		

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
18226160	WBACR6108M9E36584	WBACR6108M9E36584

DOCUMENTOS



CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR**
 - Original
 - Regrabado
 - Grabado
- SERIAL**
 - Original
 - Regrabado
 - Grabado
- CHASIS**
 - Original
 - Regrabado
 - Grabado



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

COLSERAUTO
Recibido para FR

Satélite Eficaces

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 06 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 - Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel: 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13. CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 Cel: 3202124022 - Cartagena: C/ta 818 34 246 Cel: 321 4885403
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM


Chequeo control de Calidad

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

COLSERAUTO

No. Serie



No. Vin
Chasis



No. Motor



\$ 183.000

Registro a cargo de:

JRM 155

Placa:

Vehículo:

BMW

Box: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

FUNZA

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 8/04/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
JRM155			

VIGENCIA POLIZA	
-----------------	--

NOTAS:

BASE DE DATOS NO DISPONIBLE PARA CONSULTA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



FECHA:	8/04/2025	PLACA:	JRM155
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3122794999	ROMBO:	704
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING CALI	
ASEGURABLE:	No Aplica		

**D
A
T
O
S**

MARCA	BMW	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2021
TIPO	X5	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2998
COD. FASEC.	00834025	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	18226160	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WBACR6108M9E36584	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	WBACR6108M9E36584	ORDEN	2143750115
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	35519

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 2A 51 60
TELEFONO	3202186685
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 262.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 262.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NO VERIFICABLE
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 386067

Fecha Expedición: 9 4 2025 Hora: 9:16 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10022272946

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Fecha matrícula

2/16/2021

PLACA

JRM155

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

WBACR6108M9E36584

Número de motor

18226160

Número de chasis

WBACR6108M9E36584

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

BMW

Línea

X5 XDRIVE40I

Modelo

2021

Color

GRIS SOPHISTO II EFECTO DE BR

Cilindraje

2998

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

2030

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

1512

Número de registro

323047811

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

11845

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

1/23/2025

Fecha vencimiento

2/15/2026

Fecha vigencia

2/16/2025

Número póliza

3351372100

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/19/2024

Fecha vencimiento

2/15/2025

Fecha vigencia

2/16/2024

Número póliza

38100505

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/17/2023

Fecha vencimiento

2/15/2024

Fecha vigencia

2/16/2023

Número póliza

31986023

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/20/2022

Fecha vencimiento

2/15/2023

Fecha vigencia

2/16/2022

Número póliza

28105239

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

2/15/2021

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Fecha vencimiento

2/15/2022

Fecha vigencia

2/16/2021

Número póliza

26271999

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

2/16/2021

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

151330717

Fecha de registro

2/16/2021

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Placa:	JRM155
Fecha Servicio:	8/04/2025 8:23:33 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	JRM155
Fecha Servicio:	8/04/2025 8:23:33 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	2143750115		
Fecha de Expedición:	09/04/2025	Hora:	09:15

Aspecto del Vehículo

Placa:	JRM155
Marca:	BMW
Línea:	X5
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	2998
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	08/04/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	WBACR6108M9E36584
Número de Serie:	WBACR6108M9E36584
Número de motor:	18226160
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales


 Responsable Central de Control Técnico

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	08/04/2025	Ciudad:	CALI
Placa:	JRM155	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	BMW	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	2021	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	18226160	DIRECCIÓN	CR 2A 51 60
N° SERIE	WBACR6108M9E36584	TELEFONO	3202186685
N° CHASIS	WBACR6108M9E36584		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES


carlos.moreno.ct@colserauto.com

Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

carlos.moreno.ct@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.



Fecha: 11/04/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa:

JRM155

Asegurable: **SÍ**

Clase: Camioneta pasaj.


Año: 2021

Marca: Bmw

Referencia: X5

Kilometraje: 35,519

- No inspección:** 3122794999
- No Chasis:** WBACR6108M9E36584
- No Motor:** 18226160
- Tipo de caja:** Tiptronica
- Color:** Gris
- Centro de servicio:** Satelite renting cali
- No Serie:** WBACR6108M9E36584
- Cilindraje:** 2,998
- Combustible:** Gasolina
- Tipo Servicio:** Particular




Estado general

Latonería: 99%	Tapicería: 100%
Pintura: 100%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 100%	
Chasis: 100%	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>

Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>



Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidraulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga liquido bomba de embrague:	Sin Fuga
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tange combustible:	Sin Fuga

Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios electricos	Original	Plumilla trasera	Original	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	Original	No Aplica
Película seguridad	Original	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
CAMARA DE REVERSA	OTROS ORIGINAL	1	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Observaciones:

km.35519.vh cuenta con 2 controles de encendido, kit de carretera completo, llanta de repuesto, gato ,tacos,extintor y conos,

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.