



Fecha: 23/07/2025


PERITAJE COMERCIAL

Placa: **JUT702**

Asegurable Con Condiciones

Clase:	Campero
Año:	2021
Marca:	Jeep
Referencia:	Wrangler unlimited [4]
Kilometraje:	77,750

No Inspección: 3752848148	No Chasis: 1C4HJXD65MW638716	No Motor: MW638716	Tipo de caja: Tiptrónica	Color: Rojo
Centro de servicio: Satélite renting barranquilla	No Serie: 1C4HJXD65MW638716	Cilindraje: 3,605	Combustible: Gasolina	Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería: 92%	Tapicería: 100%
Pintura: 90%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 88%	
Chasis: 100%	

0% - 59% Deficiente 60% - 89% Aceptable 90% - 100% Óptimo

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	Sin Fuga
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39% Deficiente <input type="radio"/>	40% - 70% Aceptable <input type="radio"/>	71% - 100% Óptimo <input checked="" type="radio"/>
---	---	--

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos: Original	Plumilla trasera: Original	Dirección asistida: No Aplica	Alarma: No Aplica	Porta equipaje: No Aplica	Exploradoras: Original
Especios eléctricos: Original	Bloqueo central: Original	Dirección hidráulica: Original	Rines: Original	Techo corredizo: No Aplica	
Película seguridad: No Aplica	Tercer STOP: Original	Aire acondicionado: Original	Tapicería cuero: Original	Spoller: No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS A	1	\$ 0
BLINDAJE	OPCIONAL SOLICITAR	1	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	FACTURA ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
51	Vehículo presenta desgaste anormal de llantas
62	Vehículo blindado
85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes
88	Seguridad activa afectada
252	No se realizan pruebas a la caja de cambios automática o triptrónica, se sugiere realizar su verificación en talleres especializ

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: presenta 1 llave, gato, llave pernos/palanca, llanta de repuesto, kit de carretera completo, reflectivo der. fisurado y con filtración de humedad, vidrios tras. no descienden, vehículo blindado: no registrado en licencia de tránsito y runt. sumidos y rayones en piezas de latonería, panorámico del. picado. se sugiere cambiar llantas para efectos de asegurabilidad.

Condiciones Para la Asegurabilidad:

- seguridad activa afectada: Corregir (Fugas líquidos en general, Llantas, Suspensión, etc..)

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.