



Fecha: 18/07/2025

# PERITAJE COMERCIAL

Placa: **NNT949**  
Asegurable: **SÍ**

<b>Clase:</b>	<b>Automovil</b>
<b>Año:</b>	<b>2025</b>
<b>Marca:</b>	Renault
<b>Referencia:</b>	Stepway [2] [R]
<b>Kilometraje:</b>	27.674

<b>No Inspección:</b> 1002846058	<b>No Chasis:</b> 9FB5SR0E5SM934282	<b>No Motor:</b> J759Q287303	<b>Tipo de caja:</b> Mecanica	<b>Color:</b> Gris
<b>Centro de servicio:</b> Livianos calle 99	<b>No Serie:</b> 9FB5SR0E5SM934282	<b>Cilindraje:</b> 1,598	<b>Combustible:</b> Gasolina	<b>Tipo Servicio:</b> Particular



### Estado general

Latonería: <b>97%</b>	Tapicería: <b>100%</b>
Pintura: <b>95%</b>	Fugas fluidos: <b>100%</b>
Vidrios: <b>100%</b>	
Chasis: <b>100%</b>	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>

### Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	<b>No Aplica</b>
Fuga aceite caja velocidades:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite dirección hidráulica:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite motor:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga líquido bomba de embrague:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga líquido de frenos:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas aceite por amortiguador:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas tanguero combustible:	<b>Sin Fuga</b>

### Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>

### Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos: <b>Original</b>	Plumilla trasera: <b>Original</b>	Dirección asistida: <b>No Aplica</b>	Alarma: <b>Original</b>	Porta equipaje: <b>Original</b>	Exploradoras: <b>Original</b>
Espejos eléctricos: <b>Original</b>	Bloqueo central: <b>Original</b>	Dirección hidráulica: <b>Original</b>	Rines: <b>Original</b>	Techo corredizo: <b>No Aplica</b>	<b>Original</b>
Película seguridad: <b>Opcional</b>	Tercer STOP: <b>Original</b>	Aire acondicionado: <b>Original</b>	Tapicería cuero: <b>No Aplica</b>	Spoiler: <b>No Aplica</b>	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS A	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL SR	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

<b>Novedades Técnicas:</b>	Código	Descripción
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja
	260	Realizar verificación de históricos de mantenimiento por kilometraje
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes
<b>Antecedentes:</b>	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros

**Observaciones:** vh presenta 2 llaves de encendido funcionales, llanta de repuesto, gato, llave de pernos, 4 pernos, kit de carretera incompleto, extintor vencido, rayones y sumidos en conterno, tapiceria sucia.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.