

FECHA: 4/03/2023	PLACA:	DTZ085
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 3252424587	ROMBO: 128	
CENTRO DE INSPECCION: UNIDAD MOVIL MEDELLIN		
ASEGURABLE: SI		

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2018
TIPO	TRACKER [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1796
COD. FASEC.	01606231	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CJL160878	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3GNCJ8EEXJL160878	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3GNCJ8EEXJL160878	ORDEN	2143732996
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	85829		
ENVIADO A	CARRERA 52 # 14 - 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	MEDELLIN		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CRA 49 NRO 17 108		
PROFESION	OTROS	Tel:	444 11 21
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 0		
V/R COLSERAUTO	\$ 0		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		




LATONERIA	#####	90%
PINTURA	#####	75%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	97%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	



Observaciones: ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS, NO PRESENTA EXTINTOR Y KIT DE CARRETERA, PALANCAS Y GATO OK, LLANTA REPUESTO OK, 1 LLAVE, PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS, APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN SU PARTE INFERIOR, AMPLIACIONES RAYADAS, AMBOS BOMPERS ARREGLO REGULAR, COSTADO DERECHO Y PUERTA DELANTERA IZQ ARREGLO BUENO, NO PRESENTA PORTA BANDEJAS, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BUJES, COMPONENTES DE SUSPENSION Y FRENOS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

			<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
	RADIO				
	RADIO CON UNIDAD CD				
	EQUALIZADOR				
	CAJA DE CD'S				
	PLANTA				
	PALANTES				
	TWITTER				
	VIDRIOS ELECTRICOS				
	PELICULA DE SEGURIDAD				
	DESEMBAÑADOR				
	ESPEJO RETROVISOR				
	ESPEJOS ELECTRICOS				
	FLUMILLA TRASERA				
	BLOQUEO CENTRAL				
	3er. STOP				
	DIRECCION ASISTIDA				
	DIRECCION HIDRAULICA				
	AIRE ACONDIC.				
	LLANTAS				
	COPAS				
	RINES				
	AMPLIACIONES				
	ALARMA				
	RELOJ				
	CINTURONES DE SEGURIDAD				
	ENCENDEDOR				
	TAPICERIA DE CUERO				
	EXPLOADORES				
	PORTA EQUIPAJE				
	TECHO CORREDIZO				
	SPOILER				
	OTROS				

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0
RC	OTROS B	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA **CHEVROLET**



4/03/2023

CLASE **CAMIONETA PASAJ.**



4/03/2023

TIPO **TRACKER [FL]**



4/03/2023



4/03/2023



4/03/2023



4/03/2023

FECHA:	4/03/2023	PLACA:	DTZ085
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3252424587	ROMBO:	128
CENTRO DE INSPECCION:		UNIDAD MOVIL MEDELLIN	
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NRO 17 108
TELEFONO	444 11 21
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 0
V/R COLSERAUTO	\$ 0
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D
A
T
O
S**

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2018
TIPO	TRACKER [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1796
COD. FASEC.	01606231	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CJL160878	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3GNCJ8EEXJL160878	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3GNCJ8EEXJL160878	ORDEN	2143732996
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	85829

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañal / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	2143732996		
Fecha de Expedición:	23/03/2023	Hora:	12:44

Aspecto del Vehículo

Placa:	DTZ085
Marca:	CHEVROLET
Línea:	TRACKER [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1796
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	04/03/2023
Centro de Validación:	UNIDAD MOVIL MEDELLIN
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3GNCJ8EEXJL160878
Número de Serie:	3GNCJ8EEXJL160878
Número de motor:	CJL160878
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2018

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales


 Responsable Central de Control Técnico



Placa:	DTZ085
Fecha Servicio:	4/03/2023 11:59:31 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	DTZ085
Fecha Servicio:	4/03/2023 11:59:31 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16




Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

1791633

PLACA	4/03/2023	No. Informe	3252424587
Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL DT2085		Este contiene sistemas de seguridad	

DATOS

Modelo	CHEVROLET	Marca	RENTING COLOMBIA S.A.
Modelo	CAMIONETA PASAJA	Placa	811011779
Modelo	TRACKER (FL)	CRA	49 NRO 17 108
Modelo	TRUCK	444	11 21
Modelo	TRUCK	128	
No MOTOR		No SERIE	No CHASIS

CJL160878

3GNCJ8EEXJL160878

3GNCJ8EEXJL160878

DOCUMENTOS



CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original
 Regrabado
 Grabado

SERIAL Original
 Regrabado
 Grabado

CHASIS Original
 Regrabado
 Grabado

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS.

Firma _____ Firma Cliente _____
 Agente (R) c.c.
 Técnico en identificación de automotores

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autos. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las autoridades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FD-013 Versión 3.

Bogotá Morator: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 345 2121 / FAX: (571) 271 8050 - Bog
 Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 792 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 45-40 - B
 Aranda: calle 17 # 62-62 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 59 # 66 - 23 B
 PBX: (575) 368 6440 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 10 # 50 - 42 / PBX: (57
 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barro La Contraseña / PBX
 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km. 2 Autopista Giros-Bucaramanga - Cal. 3
 Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. los Industriales / PBX: 9040
 / PBX: (574) 262 4813 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 - Cl
 / 90 - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libert
 1302324002 - Cartagena: Cra 81B 24 346 Cal 321-6095603
 RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSE

06/03/2023 2:18:03 p.m.

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 4/03/2023

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
DTZ085	DAÑOS MENOR CUANTIA	19/10/2018	CERO

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

NOTAS:

**IMPORTANTE**

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Los antecedentes de Siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación Exclusivamente de las compañías aseguradoras; Colserauto S.A., ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la pagina Publica de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso de información pueden presentar limitaciones e inconsistencias a nuestra responsabilidad.