

FECHA:	24/02/2025	PLACA:	GHV367
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3252771112	ROMBO:	22
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALDAS			
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2020
TIPO	NIRO [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	AZUL	CILINDRAJE	1580
COD. FASEC.	04606135	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	G4LEKS494778	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNACB81CGL5294069	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	****	ORDEN	2143749522
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	40798		
ENVIADO A	CARRERA 52 # 14 – 30		



ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	MEDELLIN		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108		
PROFESION	OTROS	Tel:	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 105.300.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 105.300.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	86%
PINTURA	#####	85%
VIDRIOS	#####	95%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0%60%90%100%	
	DeficienteAceptableOptimo	



Observaciones: ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE LA COMPAÑIA,PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA,APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO,SE DIFICULTA INSPECCION VISUAL PARTE INFERIOR POR PROTECTORS,FAROLAS Y STOPS RAYONES LEVES. MOTIVO DE RECHAZO BOMPER DELANTERO MALO. 2 LLAVES CONTROL,GATO OK,PALANCA OK,LLAVE PERNOS OK,REPUESTO OK,KIT OK,EXTINTOR OK, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACIÓN SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

☒ ORIGINAL☐ OPCIONAL☒ NO TIENE														
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
PORTA EQUIPAJE	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	\$ 0
RC	OTROS D	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS



% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA KIA



24/02/2025

CLASE CAMIONETA PASAJ.



24/02/2025

TIPO NIRO [FL]



24/02/2025



24/02/2025



24/02/2025



24/02/2025

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2161483

FECHA:		No. Informe
PLACA:	24/02/2025	Ciudad
		3252771112

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA		NOMBRE	
CLASE		CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
TIPO	KIA	DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	CAMIONETA PASAJ.	TELÉFONO	811011779
NACIONALIDAD	NIRO [FL]		CRA 49 NO. 17-108
COLOR	2020		3000441121
CILINDRAJE	KOR	Rombo	22
	AZUL		
No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS	

G4LEKS494778 ***** KNACB81CGL5294069

DOCUMENTOS



CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
SERIAL	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
CHASIS	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS.,

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores


Firma Cliente
CC

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

COLSERAUTO

No. Serie



No. Vin



ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3252771112	ROMBO:	22
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING CALDAS	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 105.300.000
V/R COLSERAUTO	\$ 105.300.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

DATOS

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2020
TIPO	NIRO [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	AZUL	CILINDRAJE	1580
COD. FASEC.	04606135	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	G4LEKS494778	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNACB81CGL5294069	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	****	ORDEN	2143749522
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	40798

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direcci�n hidr�ulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi�n Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaci�n de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa ba�il / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci�n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc�metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac�metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el�ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapicer�a asientos	BUENO
Estado tapicer�a techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado tim�n	BUENO
Funcionamiento desemp�ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmissi�n	NA
Fuga l�quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci�n hidr�ulica	SIN FUGA
Fugas l�quido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Placa:	GHV367
Fecha Servicio:	24/02/2025 8:10:17 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	GHV367
Fecha Servicio:	24/02/2025 8:10:17 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20



REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 24/02/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
GHV367			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 374860

Fecha Expedición: 24 2 2025 Hora: 8:20 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10018716155

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

7/8/2019

PLACA

GHV367

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

KNACB81CGL5294069

Número de motor

G4LEKS494778

Número de chasis

KNACB81CGL5294069

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

KIA

Línea

NIRO

Modelo

2020

Color

AZUL OSCURO

Cilindraje

1580

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

1930

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

2057

Número de registro

263972225

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

45

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

7/7/2024

7/7/2025

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

VIGENTE

6/12/2024

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

7/5/2025

7/6/2024

39362385

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

NO VIGENTE

6/26/2023

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

7/5/2024

7/6/2023

34412210

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

NO VIGENTE

6/16/2022

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

7/5/2023

7/6/2022

28913154

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

NO VIGENTE

6/3/2021

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

7/5/2022

7/6/2021

26721008

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	6/12/2020
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/5/2021	7/6/2020	24733341

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	7/8/2019	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
241577537	7/7/2024	APROBADA	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
143068323	8/26/2020	AUTORIZADA	STRIA TToYTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
---------------------	-------------------	---------------------	---------

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

142311413

8/6/2020

REGISTRADA

STRIA TToYTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

128539146

7/8/2019

AUTORIZADA

STRIA TToYTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143749522		
Fecha de Expedición:	24/02/2025	Hora:	08:19

Aspecto del Vehículo

Placa:	GHV367
Marca:	KIA
Línea:	NIRO [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	AZUL
Cilindraje (cc):	1580
Tipo Combustible:	NO APLICA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	24/02/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	KNACB81CGL5294069
Número de Serie:	****
Número de motor:	G4LEKS494778
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

