

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39%
Deficiente

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

40% - 60%	61% - 100%
Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



61% - 100%
Optimo

SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION


0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA VOLKSWAGEN

CLASE PICKUP DOBLE CAB

TIPO AMAROK [FL]



4/10/2024



4/10/2024



4/10/2024



4/10/2024



4/10/2024



4/10/2024

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
Todos los derechos reservados.



**PERITAJE
COMERCIAL**



FECHA:	4/10/2024	PLACA:	EGR368
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3752702106	ROMBO:	10
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 105.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 105.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2019
TIPO	AMAROK [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1968
COD. FASEC.	09221017	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	CNF109131	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WV1ZZZ2HZKA020802	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	WV1ZZZ2HZKA020802	ORDEN	2143747528
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	32812

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañal / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 342624

Fecha Expedición: 4 10 2024 Hora: 6:07 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10018395514

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAF

Fecha matrícula

5/17/2019

PLACA

EGR368

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

WV1ZZZ2HZKA020802

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

BLANCO CANDY

Capacidad total de pasajeros

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

NO

Número VIN

WV1ZZZ2HZKA020802

Marca

VOLKSWAGEN

Cilindraje

1968

Pasajeros sentados

5

Días matriculados

1967

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

CNF109131

Línea

AMAROK TRENDLINE

Carrocería

DOBLE CABINA

Capacidad de carga

700

Número de registro

260927823

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

25

Número de chasis

WV1ZZZ2HZKA020802

Modelo

2019

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

3040

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

9276

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

ENLACE CDA SAS

7/23/2024

7/23/2025

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

4/19/2024

Fecha vencimiento

5/16/2025

Fecha vigencia

5/17/2024

Número póliza

39054343

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/18/2023

Fecha vencimiento

5/16/2024

Fecha vigencia

5/17/2023

Número póliza

33342421

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/21/2022

Fecha vencimiento

5/16/2023

Fecha vigencia

5/17/2022

Número póliza

28629303

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/16/2021

Fecha vencimiento

5/16/2022

Fecha vigencia

5/17/2021

Número póliza

26527722

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

NO VIGENTE

5/1/2020

Fecha vencimiento

5/16/2021

Fecha vigencia

5/17/2020

Número póliza

24511210

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

5/17/2019

Fecha fin (Propiedad)

SIN INFORMACIÓN.

TARJETAS DE OPERACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

244124467

Fecha de registro

7/23/2024

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

ENLACE CDA SAS

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

126687268

Fecha de registro

5/17/2019

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAF

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Placa:	EGR368
Fecha Servicio:	4/10/2024 11:17:18 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

I N F O R M E F O T O G R Á F I C O

Placa:	EGR368
Fecha Servicio:	4/10/2024 11:17:18 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

I N F O R M E F O T O G R Á F I C O

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	2143747528		
Fecha de Expedición:	04/10/2024	Hora:	11:34

Aspecto del Vehículo

Placa:	EGR368
Marca:	VOLKSWAGEN
Línea:	AMAROK [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1968
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	04/10/2024
Centro de Validación:	SATELITE RENTING BARRANQUILLA
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	WV1ZZZ2HZKA020802
Número de Serie:	WV1ZZZ2HZKA020802
Número de motor:	CNF109131
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2019

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales


 Responsable Central de Control Técnico

